



Kyhn & Illum ApS

Sandvadsvej 13

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Kyhn & Illum ApS, Sandvadsvej 13, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Kyhn & Illum ApS	
Virksomhedens adresse	Sandvadsvej 13, 4600 Køge	
CVR nummer	10839505	
Virksomhedstype	Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2	
Dato for tilsynet	18.10.2017	
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
20-11-2017	Henstillinger	oprettelse af punktudsugning ved faste svejsesteder
20-11-2017	Henstillinger	Etablering af filtrering på punktudsugningen svejserøg
20-11-2017	Henstillinger	dokumentation på filterkontrol plasmafilter
20-11-2017	Henstillinger	oversigt over forbrug af hjælpestoffer

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold. Der var dog visse mangler med bl.a. indretning af svejsesteder. Dette vil blive kontrolleret på opfølgende tilsyn d. 7. december 2017
Jordforurening	På tilsynet og på rundgangen har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke set på tilsynet - bliver kontrolleret på opfølgende tilsyn d. 7. december 2017