

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-12-2018 på ejendommen:

Dejbjergvej 13
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 900 m³ gyllebeholder har ikke dykket indløb.

Til information:

- Vær opmærksom på at vaskepladsen ved vask af maskiner med kvælstof (gyllevogn) skal have afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder.
- 1.000 liters olietank i staldanlæg er ikke registreret i BBR.-register. Olietanken bør registreres i BBR.-register via bygogmiljoe.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal etableres et dykket indløb til 900 m³ gyllebeholder, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 23 efterkommes.

Håndhævelser

03-12-2018	Indskærpelse, Miljø	900 m3 gyllebeholder skal have etableret dykket indløb.
------------	---------------------	---------------------------------------------------------

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	11-11-2016
Sidste tilladelse	11-11-2016
Tilladte dyreenheder	219,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Uændret staldanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<p>Vilkår: Den totale mængde N ab dyr slagtesvin skal være mindre end 19766,5 kg N pr. år.</p> <p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Indgangsvægt: 32 kg- Udgangsvægt: 115 kg- FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86- Gram råprot. pr. FE sl. svin: 144,75 <p>Vurdering: Ifølge ejer bruges der 2,6 FEsv pr. kg. tilvækst. Vilkåret omhandlende kvælstof vurderes til at være overholdt.</p> <p>Vilkår: Den totale mængde P ab dyr slagtesvin skal være mindre end 4283,5 kg P pr. år.</p> <p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86- Gram P pr. FE sl. svin: 4,70. <p>Vurdering: Vilkåret omhandlende fosfor vurderes til at være overholdt ud fra oplysninger angående FEsv pr. kg. tilvækst.</p>

Antal stipladser - vilkår	Vilkår: Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1625 slagtesvin og 900 smågrise på stald. Antal stipladser: Ifølge ejer overholdes vilkåret.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.600	29,43	11-11-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.500	189,74	11-11-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	6.403	188,05	3.805,39	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.529	30,13	879,52	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<u>Ifølge CHR.-register 29-11-2018:</u> 1.100 smågrise, 1.600 slagtesvin. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 6.529 smågrise og 6.403 slagtesvin. - 2016/2017: 2.630 smågrise og 3.480 slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	13-12-2016	237	900	Intet	Beholderkontrol udført den 13.12.2016.
Gyllebeholder	01-01-1991	28-11-2012	387	1.548		Beholderkontrol udført den 28-11-2012.
Gyllebeholder	05-05-1992	28-11-2012	413	1.650	Intet	Beholderen er liggende på LL. Skindbjergvej 1, 6900. Beholderkontrol udført den 28-11-2012.
Gyllekanaler	02-01-1983		0	250		
Gyllekanaler	01-01-1994		0	548		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1983		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 900 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2016 Dykket indløb: Skal etableres. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.548 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2012. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.650 m ³ . ved LL. Skindbjergvej 1. Beholderkontrol sidst foretaget i 2012. Beholderen fyldes med traktor og vogn. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle til opbevaring.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb i/ved stald.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes ved ejendommen. Kemikalier påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til bæk. Vær opmærksom på at vaskepladsen ved vask af maskiner med kvælstof skal have afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1b	1210354		0303547	Tank (Produkt på væskeform)	51-5023	2006		4.000	Overterræn, udendørs		30-12-2046
1b	1210354			Tank (Produkt på væskeform)		1972	Mineralske olieprodukter		Nedgraved/underjordisk	Tømt og afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	4.000 liters olietank står på fast bund i maskinhus. Ifølge ejer er der en nyere 1.000 liters olietank i staldanlæg. Tanken er ikke set i forbindelse med tilsynet og er ikke registreret i BBR.-register. Olietanken kan registreres i BBR.-register via bygogmiljoe.dk
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton uden afløb i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe/i container, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU nr. 93.723, 93.305, 93.559, 93.702 og 93.780): 209.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. 5 m zone rundt om boringer: Ifølge ejer køres der uden om boringer med sprøjte/gødning.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.