

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nygårdsvej 1, 6940 Lem St.
CVR:	31818117
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Pumpebrønd ved ny ensilagesilo: **Rørføring skal fastgøres, så restvand altid pumpes til gyllebeholder.**
- Dieseltank fra 1995: Må anvendes i 30 år. Skal tages ud af drift med udgangen af 2025.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	09-09-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2024 er udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny ensilageplads er etableret.
Staldtype	Sengestald med spaltegulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk. Køer er på græs i henhold til økologiregler.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Mindre areal ved opsamlingsplads. - Arealet fremgår ikke af ejendommens miljøgodkendelse.

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald	1.749
2	Opsamlingsplads	486

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kostald	Ja	1.224	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Opsamlingsplads	Ja	195	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 03-02-2025:</u> Økologisk malkekvægsbesætning: 196 køer. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase,</u> periode 01-08-2023 til 31-07-2024: 186 årskøer. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>Gl. plads:</u> - Afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand pumpes til gyllebeholder. - Fri randbelægning: Ok. <u>Ny plads:</u> - Øst og vest: Afløb til pumpebrønd. Pumper til gyllebeholder. Rørføring skal fastgøres på gyllebeholder. - Fri randbelægning: Ok.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilageplads anvendes til restfoder.
Drivgang til malkestald	Vær opmærksom på, at drivgangen skal være afgrænset med en kant, så husdyrgødning opsamles korrekt.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	02-01-1984	100	200	0	
Ensilageplansilo	03-01-1984	540	1.000	540	
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.000	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-06-2023	495	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	02-11-2015	10	200	800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-11-2015
Gyllebeholder	01-01-2002	02-11-2015	10	490	2.300	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-11-2015
Gyllekanaler	04-01-1984			0	800		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	120		ekst. ajlebeholder ændret til forbeholder.

Beholdere	
Fortank	Ved tilsynet var der gylleskum på areal tæt omkring fortank ved kostald. - Ifølge ejer skyldes skummet, at medarbejder ikke har fået tømt gyllekanal rettidigt. Medarbejder er ifølge ejer blevet instrueret i, hvor ofte gylle skal pumpes væk fra staldanlæg.
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne gyllebeholdere, eller ved at flytte gylle til eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Grøft ved 2.300 m³ gyllebeholder vurderes til ikke at være vandførende året rundt. Det er ved tidligere tilsyn vurderet, at der ikke er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Gyllen pumpes til beholder via indløb tæt på bunden. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.300 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Ejendommen drives økologisk. Gylle må udbringes med slanger/slæbesko indtil 1. maj. - Gylle skal nedfældes i græsmarker efter 1. maj.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
		Tank		2004	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		
		Tank		2002	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1995: Må anvendes i 30 år. Skal tages ud af drift med udgangen af 2025. Olie-/dieseltanke fra 2002 og 2004: Ikke længere på ejendommen. Tankene blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvand pumpes til gyllebeholder.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Nygårdsvej 1: Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 93.918 og 93.996): 30.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet byvand (almen vandforsyning).
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på Vennervej 28.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes fra Vennervej 28. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.