



Rapport for miljøtilsyn hos Essendrupvej 5, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
KS Agro ApS	Lundby Mosevej 9	9260 Gistrup	Kåre Skårhøj
Tilsynsdato	30-11-2021		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	13917
Mobiltelefon		CVR nr.	38895176
E-mail		P. nr.	1022792624
Samkøring	KS Agro ApS Tiendemarken 9 KS Agro ApS Lundby Mosevej 9		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	12-09-2016
Tilladte dyreenheder	816,20 DE
Registrerede dyreenheder	733,17 DE

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-05-2020	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag og sende elektroniske logbog
10-03-2022	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan skal opdateres
10-03-2022	Aftale	Efterkommet	Kontrolplan for vedligehold af materiel mv.: skrive frekvenser og dato for kontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.100	29,03	12-09-2016	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	3.775	20,41	12-09-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	55.350	299,31	12-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.962	133,43	12-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	100	6,80	12-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	619	98,23	12-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	923	146,47	12-09-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	520	82,52	12-09-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.000	28,30	588,81	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	48.532	238,96	7.331,17	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	2.050	139,77	3.587,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.435	228,30	6.873,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	615	97,84	2.509,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja. Ny driftsbygning, jf. tillæg til miljøgodkendelsen 12. december 2016, er opført i sidste halvdel af 2017
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Produktionen er indenfor det tilladte niveau. Produktionen i 2019-20 fremgår af tabellen herover.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på ejendommen

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-06-1993	27-10-2020	0	3.000		Betonelement med kabler.
Gyllebeholdere	01-01-1996	27-10-2020	0	1.940		Betonelement med kabler.
Gyllekanaaler	01-01-1900		0	500		
Gyllebeholdere på anden ejendom	09-05-2019		0	3.000	Flydelag	Fritliggende gyllebeholder på Skovdalsvej 103, 9230 Svenstrup J. Sagsnr. 2019-028744

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Manglende flydelag på den ene beholder ved tilsynet 31/11-21. Dagen efter tilsynet er der indsendt fotos, som viser, at der er flydelag
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2020. Der er krav om 10 års beholderkontrol for begge.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nedfælder på sort jord. Slangeudlægning på afgrøder. Maskinstation står for udbringning

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødn	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen håndtering af sprøjtemidler på denne ejendom

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på denne ejendom
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejendommen er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
Opbevaring af kadavere	Der er etableret en afhentningsplads af beton med spalter vest for gyllebeholderne. Her er container og kadaverkappe. DAKA står for afhentning.
Opbevaring af andet affald	Der er kun meget lidt affald på ejendommen. Affald køres til Reno Nord eller kommunal genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentligt vandværk
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er serviceaftale vedr. rottebekæmpelse. Gyllefluer fra Miljøfluen
Olietanke	Olietank ved kornsiloerne: 1500 liter, år 2006, Nr. 0323494. G.nr. 51-5023 Olietanken er anmeldt til BBR 1/12-2021. Foto af tankskiltet er sendt til BBR
Fyringsanlæg	Al opvarmning foregår med gyllekøling
Vilkår i miljøgodkendelse	Der er vilkår om placering og højde på ventilationsafkast på såvel eksisterende som den nye stald fra 2017 (vilkår 11 og 12). Vilkåret er ikke kontrolleret ved dette tilsyn. Vilkår vedr. driftstimer for anlægget til gyllekøling (vilkår 20). Ved tilsynet 30/11-21 kunne konstateres, at krav til driftstimer var opfyldt. Der er også etableret gyllekøling i den sydligste stald, og det er ikke et krav i miljøgodkendelsen

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	Pt. er der fokus på reduktion af elforbruget. Bl.a. er der LED-belysning i den nye stald, og i de øvrige stalde udskiftes til LED ved behov. Forsøger desuden at reducere omkostningen til elforbrug, ved at flytte store strømforbrug til billige perioder i døgnet (nat). Det er bl.a. mølletiet.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Der er lavet en overordnet plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel mv., men der mangler at blive skrevet frekvenser for en del af punkterne. Desuden skal datoer for gennemført tiltag noteres. Der er aftalt at

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	frekvenser skrives i planen, og efter tilsynet er der fremsendt plan med frekvenser.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Foderet er hjemmeblandet, og der er fasefodring (blanderecepter fremvist) 2 faser til søerne, 1 fase til polte, og 3 faser til smågrise (afh. af vægt)
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der er vilkår om gyllekøling mhp. reduktion af ammoniakudledningen. Der er service på varmepumperne til gyllekøling min. 1 gang årligt, og timetallet står på servicereporterne. Gyllekølingen er også i drift om sommeren, da det leverer varme til klimastaldene
Årlig indberetning til kommunen	Landbruget har tilsyn så ofte, at kravet om årlig indberetning umiddelbart ikke er relevant (der er ikke krav om indberetning i år med miljøtilsyn)
Oplæringsmateriale personale (t)	Fint materiale er udarbejdet og fremvist på tilsynet
Beredskabsplan (t)	Planen i mappen er ikke opdateret. Det er aftalt, at beredskabsplanen opdateres, og efter tilsynet er der fremsendt dokumentation herfor. Der er telefontavle i personalerummet, og det blev oplyst, at der i hvert staldafsnit er telefontavler til relevante servicefirmaer
Energieffektiv belysning (t)	I den nyeste stald er al belysning udskiftet til LED. I de øvrige stalde sker udskiftningen efter behov.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Foderet tilsættes fedt. Overbrusning af spaltearealer

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejendommen leverer til biogasanlæg.
Klima- og energitiltag	Ejendommen har et stort solcelleanlæg. Gyllekøling i staldene er eneste varmekilde til opvarmning. I de nyeste stalde er LED-belysning, og der er løbende udskiftning i øvrige stalde. Der er installeret fugtsensor i tørresiloerne, så de er i gang efter behov.
Natur og biodiversitet*	Ikke drøftet på tilsynet
Ressourcer og genanvendelse*	Der er fokus på sortering af affald på ejendommen.