

Tektrol Anti rust
Kornbuen 6
4700 i Næstved

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på Kornbuen 6 i Næstved

Dato
24. september 2025

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 18. september 2025.

Sagsnr.
25-028229

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

I skal bortskaffe brugt bundslam/specialrens fra rengøring af riste, som farligt affald

På tilsynet blev det oplyst, at beholder med specialrens til rengøring af udsugningsristen bliver udskiftet ca. hvert 4 år og bortskaffet via anlæggets opsamlingssump, som udleder til kloak via udskiller.

Virksomhedens sumpe er lavet til opsamling af spild med olie og vand blandet sammen, hvor udskiller skal forhindre udledning af olie. I har efter anmodning eftersendt datablad på den anvendte specialrens, som indeholder 100 % kulbrinte-forbindelser. I skal fremadrettet opsamle de ca. 120 liter, og gerne genanvende det så vidt muligt. Mens bundslammet fra karret skal opsamles og afhentes som farligt affald enten via transportør/indsamlingsfirma eller afleveres på genbrugsstationen, hvor I skal huske at få kvittering for aflevering, som jeres dokumentation, for korrekt bortskaffelse. Ved afhentning af eksternt firma er faktura/kvittering dokumentation.

Det skal ske, for ikke at forringe olieudskilleres funktionalitet ved at sammenblende unødige produkter til jeres udskiller med risiko for olieudledning til kloak.

I skal få udtaget en spildevandsprøve



Efter sidste tilsyn var der problemer med for høj udledning af olie, hvilket blev regulerede ved at ændre på udledning af sæbe fra eftervasken, så oliedråberne fik opholdstid i sumpe før udledning. Næstved Kommune ønsker dokumentation på, at virksomheden stadig kan overholde grænseværdien for olie på udledning af spildevandet fra sumpene. I **bedes få bestil og analyseret to nye prøver inde 1. december:**

I skal få udtaget to prøver af spildevandet i efteråret 2025,

- En mens der vaskes med rensesvæske efter behandling på vaskepladsen.
- samt en, når der fortages forvask over opsamlingskarret.

De to prøver skal hver for sig analyseres for minimum:

- pH,
- Olie/fedt efter DS/R 208
- Mineralsk olie efter ISO 9377-2

Prøverne skal I få udtaget i prøvebrønden efter olieudskillerene i fri stråle af et godkendt firma, som er akkrediteret, jf. vilkår 3.4 og 4.5 i tilslutningstilladelsen. Resultatet skal indsendes til Næstved Kommune.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	TekTrol Anti Rust Kornbuen 6 4700 Næstved CVR 30689445
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted, Undervognsbehandling
Tilsynsdato	18. 9 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på

<https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstillade fra 1997.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog John Larsen. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er undervognsbehandling.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted med 2 lifte over sump samt vaskeplads og lagerhal med opsamlingssump.



- Virksomheden beskæftiger ca. 1½ personer, heraf den ½ som chauffører.

Driftstid

- Der arbejdes mandag til fredag, hvor arbejdstiden varierer afhængig af årstiden. Normalt drift ordnes 2-3 biler, men i højsæsonen august til november kan der behandles 4-6 køretøjer på lange arbejdsdage.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Kompresser står udenfor i skur.
- Udsugningsmotor er placeret på tag.

Luftforurening:

- Der er i de to sprøjtekabiner indslusning af luft i højre side og udsugning i venstre side via stålfilterkasser monteret på væggen.
- Udsugning renses via stålfiltre inden det ledes til afkast 14,5 meter over jorden. Kapacitet er oplyst til ca. 11 m/s.
- Den påførte antirust behandling består af olie og terpentin, som påføres med sprøjtepistol med dyser.
- Trådnettet rengøres hver 3 uge, hvor de ligges i kar med rent petroleum i weekenden, hvorefter de spules rene. Specialrens af 120 liter udledes pt. via sumpene til kloak ca. hver 4. år.
- Virksomhedens forbrug af opløsningsmidler er mindre end 5 tons pr år og er derfor ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Spildevand:

- I de to sprøjtekabiner klargøres køretøjer med højtryksspuler og 45 grader varmt vand.
- Bilen tørres med 50 graders varmluft via gulvindsug.
- Der anvendes ca. 10 liter produkter pr. bil, hvor spild og overskydende væske drypper gennem rist i gulvet til en sammenhængende opsamlingssump for de to kabiner.
- Der er afløb til udskiller anlæg fra opsamlingssumpen med olie, vand og opløsningsmidler.
- Vaskeplads til rengøring af køretøjer efter undervognsbehandling med højtryksspuler iblandet opløsningsmidler siden sidst ændret så, det løber via sumpene inden det løber til to olieudskillere, hvoraf den sidste er med koalescensfilter. Ved sidste tilsyn løb vandet direkte til lille sandfang og videre til udskillerne.
- Prøvebrønd blev efter sidste tilsyn fundet under stenbelægningen lige efter sidste udskiller.
- Olieudskiller bliver bestilt tømt gennem Alfa-specialaffald og tømmes 2 gange om året. Efter ca. 250 behandlede køretøjer.
- Der er vaskemaskine til vask af klude, arbejdstøj og gulvmåtter, Vandet ledes uden om udskilleranlæg.



Affald:

- Opsamlingssumpene/bundfældningsbassin er ikke tømt siden etableringen i 2004.
- Der er container til restaffald, pap, plast samt madaffald via citycontainer, som bestilles til afhentning efter behov.

Tanke:

- Virksomheden opvarmes nu med fjernvarme, hvor det gamle naturgasfyr er ændret til oliefyr, som anvendes til opvarmning af rumluften i kabinerne, som har genvækst på udsugningsanlægget.
- Tanken, der er opsat, er fra 2010 og på 1200 liter.

Råvare:

- Der anvendes 3 forskellige undervognsprodukter, samt opløsningsmidler i form af terpentin og petroleum.
- Det opbevares i palletanke eller 200 liter tønder på tæt belægning med sump.
- Produkter pumpes via rør til påføringssprøjte.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden. Biler, der er behandlet, bliver parkeret på løse sten, hvor der ikke kunne observeres dryp efter endt behandling/vask.
- Der er i 2023 bortskaffet sten til RGS anlæg i Odense.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Datablade på rens eftersendes.
- Kommunen afventer data for vurdering af om rensesvæsken skal opsamles i stedet for at blive udledt via opsamlingssumpene.
- Kommunen vurderer behov inden endelig beslutning om udtagning af spildevandsprøve på ny.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos



NÆSTVED




TekTrol Specialrens

Indeholder:
Aromafattig petroleum

- Færlig ved indtagelse (H22)
- Undgå indånding af dampe eller aerosoltåger (S23)
- Undgå kontakt med huden (S24)
- Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S63)
- Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år

Kodenr. 3-1



Breddevej 13 • DK-5150 Odense SV • Danmark
Tlf.: (+45) 66 11 81 80 • www.tektrol.dk