



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Christiansminde Multisite 1 ApS, Øster Uttrup Vej 25 - 27, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28-07-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	93643
Mobiltelefon		CVR nr.	43364952
E-mail		P. nr.	1028381537
Miljørisikoscore	3,20		

Tilladte dyreenheder	241,36 DE
----------------------	-----------

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
08-02-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllebeholder: Kabel nr. 1 skal skiftes pga. skader
21-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende årlig indberetning af miljøledelse, gennemførte kontroller og foderkrav
22-05-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Affald, herunder gamle foderkrybber og gamle køleskabe/frysere skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager
28-05-2024	Aftale	Meddelt	Olietank i stuehus skal sløjfes, da den er over 40 år gammel og anvendes desuden ikke længere. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen.
04-06-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende årlig indberetning omhandlende år 2024

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	144	9,82	24-10-2007	
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	918	62,59	24-10-2007	
Årssøer	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	730	116,14	24-10-2007	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	332	52,82	24-10-2007	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der udsluses en gang ugentligt og der bliver ført logbog over udslusningen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1992	01-02-2021	0	3.000	Teltdug	Muleby. Kontrol hv. 10. år
Gyllekanaler	01-06-1992		0	1.228		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholderen var i fin stand ved tilsynet. Der blev ikke observeret beplantning som kan være problematisk for beholderens tilstand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er teltoverdækning på beholderen så der er ikke krav om flydelag eller logbog. Den ene luge stod åben ved tilsynet, ejer oplyste at beholderen skulle omrøres samme dag og at lugen blev lukket efter omrøringen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke et fastmonteret anlæg til tømning på beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der var alarm på beholderen ved tilsynet.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Beholderen blev sidst kontrolleret i 2021 og skal derfor kontrolleres igen senest i 2031.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det er maskinstationen der står for udbringningen af gylle. Der benyttes både slanger og nedfælder til udbringningen alt efter arealet der udbringes på.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1981	Fyringsg asolie	5.000	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foderet opbevares i siloer.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der benyttes stald chok til fluebekæmpelse på ejendommen. Der er ingen aktiv rottebekæmpelse.
Olietanke	Ved tidligere tilsyn er det konstateret at olietanken, der står inde i en af ejendommens bygninger, er over 40 år gammel, og den skal derfor sløjfes. Tanken blev fremvist på tilsynet og ejer oplyste at den ikke er i brug og ikke har været det i flere år. Ejer ønsker at få den fjernet fra ejendommen.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Blev ikke gennemgået ved tilsynet, denne fremsendes som en del af den årlige indberetning senere på året.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Blev ikke gennemgået ved tilsynet, denne fremsendes som en del af den årlige indberetning senere på året.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Blev ikke gennemgået ved tilsynet, denne fremsendes som en del af den årlige indberetning senere på året.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ingen miljøteknologi.
Årlig indberetning til kommunen	Den årlige indberetning skal indeholde alle ovenstående punkter, markeret med (å), undtagen miljøteknologi, da der ikke er krav om dette jf. ejendommens tilladelse. Den årlige indberetning skal omhandle det foregående år, det vil sige 2025, og skal indsendes til kommunen senest 31. december 2026.
Oplæringsmateriale personale (t)	Der er en manual på ejendommen som benyttes til oplæring.
Beredskabsplan (t)	Ejer oplyste at denne sendes sammen med den årlige indberetning. Der er et eksemplar på ejendommen.
Energieffektiv belysning (t)	Der er skiftet til energieffektiv belysning på ejendommen.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der benyttes vådfoder og der tilføjes fedt til tørfoderet som er med til at mindske støv.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der var ikke en aftale om levering af husdyrgødning til biogas ved tilsynet.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ejer henviser til miljøledelsen der indsendes årligt som en del af IE-indberetningen.