



OK Benzin (SuperBrugsen)

Ølsemaglevej 19-23

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - OK Benzin (SuperBrugsen), Ølsemaglevej 19-23, 4600 Køge

Virksomhedens navn	OK Benzin (SuperBrugsen)
Virksomhedens adresse	Ølsemaglevej 19-23, 4600 Køge
CVR nummer	
Virksomhedstype	Benzinstation
Dato for tilsynet	09.09.2016
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn (§ 42 virk./andre virk.)
Håndhævelser ifm tilsynet	
	Ingen

Tilsynet omfattede	Hele tankstationen
Jordforurening	Tankstationen er V1-kortlagt pga mistanke om olieforurening. SF-sten ved standerne er lige omkring dieselpistolerne er fedtede af diesel, men benzinstationsbekendtgørelsen giver ikke kommunen mulighed for at påbyde tættere belægning.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrol omfatter test af standere, tæthed og svindmålinger fra tanke. Egenkontrollen er udført efter reglerne.