



Hashem Rasul
Spontinisvej 1
2450 København SV

Tilsynsnotat

Teknik og Miljøforvaltningen har d. 23. oktober 2024 været på tilsyn ved:

Virksomhed:	H A Autoværksted
Adresse:	Spontinisvej 1, 2450 København SV
CVR nr. / P nr.	28027818/1010813065
Deltagere:	Hashem Rasoul, virksomhedsejer, Marie Schmidt og Katja Brandstrup Mesterton, Virksomheder og VVM, Teknik og Miljøforvaltningen
Virksomheden er:	Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet basistilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

25. oktober 2024

Sagsnr.
2024-0347233

Dokumentnr.
2024-0347233-2

Sagsbehandler
Marie Schmidt Møller

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Byliv afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages¹.

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn², hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljørisikovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

Venlig hilsen

Marie Schmidt Møller
Miljøsagsbehandler

¹ I henhold til § 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 1519 af 29/06/2021

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn BEK nr 1536 af 09/12/2019

BAGGRUNDSNOTAT

Virksomheden er flyttet fra Nordvest til Sydhavnen for nogle år siden. Første tilsyn på nye adresse.

På tilsynet blev følgende gennemgået:

Drift og indretning

Kommentarer:

- Åben forplads med fast, intakt belægning og med plads til parkering af en håndfuld biler. Pladsen er velholdt og med dækopbevaring langs den ene side.
- Overdækket område med opbevaring af kemi i spildbakke og metalaffald i tønde.
- Værksted indenfor med plads til tre biler ad gangen, hvor der udelukkende foregår almindelige mekaniske reparationer. Igangværende aktiviteter på værkstedet foregik bag lukkede porte ved tilsynsstart.
- Værkstedet er med fast belægning, to udsugningsanlæg og ingen afløb til kloak. Spildolietanken opbevares i mindre tilstødende rum uden gulv afløb til kloak. Der var savsmuld til stede til evt. spild.



Støj


Kommentarer:

Hverken virksomhed eller Teknik og Miljøforvaltningen har modtaget klager.

Luft

Kommentarer:

Værksted indrettet med to udsugningsanlæg. Det ene blev tændt på tilsynet.



Spildevand

Kommentarer:

- Der er ingen processpildevand fra virksomheden, herunder ingen vaskeaktiviteter
- Der er ingen afløb i gulvet i hverken værkstedsrum eller i tilstødende mindre opbevaringsrum med spildolietank

Tanke

Kommentarer:

ifølge BBR er der ingen olietank på adressen Spontinisvej 1.

Jord/vand/oplag

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?

ja

Nej

Ingen kommentarer.

Der blev ikke observeret tegn på jordforurening på tilsynet.

Affaldshåndtering

Kommentarer:

- Firmaet Jernpladsen afhenter metalaffald
- Spildolie afhentes af Avista

Virksomhedens egenkontrol

Kommentarer:

- Virksomheden fremviste kvittering for afhentning af metalaffald på tilsynet, seneste afhentning i start oktober 2024, se foto

