



Mogenstrup Genbrugsplads
Bøgesøvej 29
4700 Næstved

Opfølgning efter miljøtilsyn på Mogenstrup Genbrugsplads

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer på Bøgesøvej 29, 4700 Næstved den 4. oktober 2024.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. Derfor vil denne rapport også blive offentliggjort på Miljøstyrelsens Digital Administration <https://dma.mst.dk/>.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jeakr@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig på 5588 6205

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

Bilag: Tilsynsrapport

Team Klima, Miljø og Affald Center for Teknik og Miljø

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
16-12-2024

Sagsnr.
24-035193

CVR-nr.
65278316
p-nr:
1011650453

Kvalitetssikrer

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk
Tlf: **+4555886205**

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Mogenstrup Genbrugsplads Bøgesøvej 29, 4700 Næstved CVR: 65278316 / 1011650453
Virksomhedstype	K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³
Tilsynsdato	04-10-2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Miljøgodkendelse til Mogenstrup Genbrugsstation i Næstved Kommune, Bøgesøvej 29, 4700 Næstved - 25-02-2009
- Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til kloak fra Genbrugspladsen Bøgesøvej 29, 4700 Næstved. Del nr 1 af matr. 1h Mogenstrup by, Mogenstrup - 08-12-2008
- Bøgesøvej 29, 4700 Næstved – Nærgenbrugsstation. Tilladelse til nedsvivning af overfladevand fra haveaffaldsareal - 24-02-2009.
- Bøgesøvej 29, 4700 Næstved – Nærgenbrugsstation. Tilladelse til nedsvivning af overfladevand fra vejareal - 24-02-2009.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Michael de-Fontenay, arbejdsmiljørepræsentant Judith og Claus (genbrugsvejleder) og fra Næstved Kommune deltog Jeannie Kristensen



Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

Indhegnet plads med containere til affaldsfraktionerne, jordhotel, samt en mandskabsbygning og en bygning til kemikalier og diverse redskaber.

Der er to indkørsler. En til besøgende/borgere og en til lastbiler der skal hente/bringe containere.

Jordvolden mod øst bliver, ifølge miljøgodkendelsen løbende opbygget af ren jord, efterhånden som jorden kommer ind. Jordvolden er afsluttet.

Drifttid

Der blev ikke snakket om drifttid. Pladsens åbningstider ligger inden for Miljøgodkendelsens rammer og drifttiden kan løbende ses på Affaldplus hjemmeside.

Støj:

Der kan forekomme støj fra afhentning af containere.

Luftforurening:

Der er udsugning af rummet med farligt affald. Der blev ikke observeret nogen luftforurening ved tilsynet.

Spildevand og tanke:

Der er to tanke. Den ene tank til spildolie på 2500 liter som står i kemikalierummet. Og den anden tank til diesel på 1200 liter.

Tank på 1200 liter til dieselolie som står i rum uden afløb.

Spildevand og overfladevand bliver håndteret som beskrevet i godkendelser/tilladelser.

Der var del andemad på bassinet ved Fladsåen, Overfladevandsbassin bliver oprenset af Holbøll, en gang om året og det plejer at være i oktober måned.

Vejbrøndene på pladsen bliver suget for sand en gang årligt.

Faskine blev flyttet for ca. 5 år siden, hvilket ikke ser ud til at være registreret i virksomhedens oplysninger hos Næstved Kommune.



Figur 1 AffaldPlus har efter tilsynet sendt oversigt med placering

1 Faskine ved containerplads

2 Faskine ved vej.

3 Brønd hvorfra vandet løber til punkt 1. iflg. tegninger.



Figur 2 Ved den lille hvide bygning er brønden

Affald:

Farligt affald bliver modtaget og opbevaret, både før og efter emballering, i et rum hvor offentligheden ikke har adgang, med betongulv, hvor der ikke er afløb. Dagen før afhentning af farligt affald, bliver det emballerede affald flyttet til et andet rum. Her bliver det sat ved en port. Dette rum samt området uden for porten har betonbelægning. Der er ikke afløb i rummet. Der er afløb på området med beton uden for porten, der leder til sumpen inden for. Der foreligger driftsinstruks om, at dette afløb skal aflukkes ved afhentning af farligt affald.

Miljøledelse:

Genbrugspladsen har miljøledelse i form af ISO 14.001.



Jordforurening:

Grunden, inklusive pladsen vest for, er V2 kortlagt.

Der blev ikke observeret noget tegn på jordforurening ved tilsynet.

Det blev aftalt på tilsynet:

Intet aftalt

Luftfoto fra 2024:

