

Vestjydske Dambrug
Letbækvej 32
6862 Tistrup



**Varde
Kommune**

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947468

**Tilsynsrapport for miljøtilsynet d. 12. marts 2019 på Letbæk Dambrug,
Assenbæk Dambrug og Letbæk Mølle Dambrug.**

Virksomhed:	Vestjydske Dambrug	
Adresse:	Assenbækvej 5, Tistrup	16-01-2020
Dato for tilsyn:	12. marts 2019	
Formål med tilsyn:	Lovpligtigt "samlet tilsyn"	René Mathiasen Direkte tlf.: 79947468
Fra virksomheden deltog:	Bjarne Jøker Eg	
Tilsyn udført af:	René Mathiasen	Journalnr.: 6691/20 Sagsnr.: 19/9197

Bemærkning til tilsynet

Varde Kommune har ingen bemærkninger til tilsynet.

Generelt

Vestjydske Dambrug udgøres af 3 dambrug i området og dambrugene er omfattet af listepunkt I 202 (*Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiske-produktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet*) i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Virksomheden har i foråret 2017 ansøgt om miljøgodkendelse til de 3 dambrug, og arbejdet med miljøgodkendelserne er igangsat. Ved tilsynet blev der gjort opmærksom på, at man er i dialog med Billund Kommune om muligheden for at etablere et moderne dambrug i Billund Kommune. Foderkvoter fra de 3 dambrug i Hodde kan derfor muligvis blive overflyttet til Krogager. Bjarne ville derfor gerne have, at arbejdet med Miljøgodkendelse af de 3 dambrug i Letbæk/Assenbæk stilles i bero, indtil der er sket en videre afklaring.

Virksomheden drives til dagligt af Bjarne Jøker Eg og Henrik Jøker Eg.

Indretning og drift

Ved sidste års tilsyn blev det indskærpet, at der skulle ske korrekt afgitring af indløbet til Letbæk dambrug. Ved tilsynet var der etableret korrekt afgitring, og indskærpelsen betragtes dermed efterkommet.

Der er ellers ikke foretaget ændringer i indretning og drift på dambrugene siden sidste år.

Letbæk Mølle Dambrug er kun i drift i sommermånederne, og var ikke i drift under tilsynet.

Øvrige bemærkninger og opfølgning fra sidste års tilsyn.

Egenkontrolprøverne for de 3 dambrug for 2019 overholder udlederkravene.

DVFI-prøverne udtaget i foråret 2019 viste tegn på belastning fra både Assenbæk Dambrug og Letbæk Dambrug.

Der var ikke tegn på forringelse af faunaen nedstrøms Letbæk Mølle Dambrug.

Dambrug	Vandløb	Station	Placering	DVFI – 2019	DVFI – 2018
Assenbæk Dambrug	V142 - ved Assenbæk	0611-00300	OS	5	5
		0611-00005	NS	4	4
Letbæk Mølle Dambrug	V140 - v. Letbæk Mølle Uhre-Krarup-Kybæk	0614-00065	OS	5	5
		0610-02213	OS	7	7
		0610-01816	NS	7	6
Letbæk Dambrug	Uhre-Krarup-Kybæk	(0610-01816)	OS	7	6
		0610-01368	NS	5	6

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen² skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2020. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.

Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3 timer på de 3 dambrug til sammen.

Hvis tilsynsrapporten giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

René Mathiasen
Fagkoordinator

Lovhenvisninger

1: Bekendtgørelse nr. 486 af den 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.

2: Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.