

# Tilsynsrapport

## **Karl Mertz**

Sandvikenvej 2, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 10810876

P-nr.: 1012415407

Tilsynsdato: 20. april 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog værkfører Teddy Jørgensen. Fra tilsynsmyndigheden deltog miljøsagsbehandler Lasse Birch Højrup.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt A 53:

*”Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m<sup>2</sup>.”*

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Værkstedet blev inspiceret. Virksomheden har udvidet værkstedet, men produktionsarealet er stadig under 1.000 m<sup>2</sup>. Der er etableret et nyt afkast på det nye værksted som i øjeblikket blot stikker ud som et rør. Teddy kunne dog fortælle, at det snarligt bliver ført op til en meter over tag, som reglerne foreskriver. Han kunne desuden fortælle, at der bliver etableret en støjdamper på afkastet.

Der sorteres affald i følgende fraktioner: Metal (Munks Produkt Nakskov), dagrenovation, (Marius Pedersen), pap (Marius Pedersen) og spildolie (Avista Oil). Brugte oliefiltre og kattegrus med opsugget olie afleveres på genbrugspladsen.

Vaskepladsen blev besigtiget. Der blev udleveret kvittering for tømning af sandfang og olieudskiller.

Spildolien pumpes fra værkstedet ind i en tank placeret i en lukket container med kant hele vejen rundt. Der var kattegrus på gulvet og det kunne konstateres, at der var en del spild på gulvet, men spildet var holdt inden for den lukkede container.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet medførte ingen håndhævelser.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Virksomheden kunne udlevere kvittering for tømning af sandfang og olieudskiller. Der var ingen håndhævelser ved sidste tilsyn.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

**Vedhæftet fotos fra tilsynet:**



1. Tank til spildolie i lukket container med kant.



2. Kant på lukket container.



3. Vaskeplads.



4. Afkast fra nyt værksted – endnu ikke ført over tag.



5. Nyt værksted.



6. Spildolie med pumpe til spildolietank.