



Osvald Jensen A/S
Literbuen 16D
2740 Skovlunde

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.15-K08-1-24

Dato: 31. oktober 2024

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 29. oktober 2024

Virksomhedens navn	Osvald Jensen A/S
Virksomhedens adresse	Literbuen 16 D 2740 Skovlunde
CVR nummer	12601298
Matrikel	14 CM, Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	4396 2077
Virksomhedstype	Maskinfabriker, -værksteder 100 m ² -1000 m ² A53
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Christian Viereck, Osvald Jensen A/S og Lill Dueholm, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Literbuen 16 D, 2740 Skovlunde





Håndhævelser

Ingen håndhævelser ved tilsynet udført den 29. oktober 2024.

Generelt vedrørende Osvald Jensen A/S

Virksomheden har eksisteret siden 1911 – senest en del år i Brøndby. De er nyetableret/tilflyttet og idriftsat ca. 1. maj 2024. Der er ansat 20 personer i virksomheden.

Der produceres mindre tandhjul som den eneste i Nordeuropa. De har fået indrettet sig pænt i de nyligt renoverede lokaler.

Indretningen består af receptionsområde/administration, større lagerareal, råvareopbevaring (der er ikke afløb i områderne) og så selve maskinværkstedet. I alt 2200 m², produktionsarealet < 1000 m². Der er et vaskeanlæg; lukket system og væske kan aftappes derfra. Dette kan også foregå ved de enkelte maskiner. Vi har tidligere fået fremsendt jeres kemikalieliste.

Der forefindes flere større og mindre maskiner til produktion af metalemnerne – nogle er nye og nogle er af ældre dato. Separat er der et mindre lim-rum og et mindre sliberum. Der er ud-sugning på alle maskiner.

Affald

Der sorteres i mange fraktioner: farligt affald (skæreolier/olieemulsion til Avista Oil og klude til Elis Danmark), restaffald, pap, papir, plast, madaffald, jern/metal, metalspåner i flere fraktioner, plastemballage/metalemballage/mad- og drikkekartoner. MP er deres renovatør på alt andet end farligt affald og metalspåner. HJ Hansen afhenter de forskellige metalspåner; fx kobber, aluminium etc.

Der er både affaldscontainere ude og inde; inde stå der spåner, 660 l pap, 660 l restaffald og 2 x 1000 l palletanke til olieemulsion. Mængden af olieemulsion er pt på ca. 4000 l/år (2000 l første ½ år).

Jordforurening

Hele ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor angivet med **rødt**.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Gennemgang af miljøforhold



Vand

Virksomheden er ikke beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser (OSD).

Spildevand

Der fremkommer intet processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	29-10-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.
Næste basistilsyn forventes udført i 4. kvartal 2028.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm
Civilingeniør