



Rapport for miljøtilsyn hos Dansk Biofiber og Gødning A/S, Viderupgårdsvej 15B, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	40897739
E-mail		P. nr.	1025183009

Virksomhedstype	503b3, Bortskaf/nyttig Ikke-farligt >75 t/dg, slagge/aske
Godkendelsesdato	18.01.2021 samt tillæg fra 6.11.2023
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af afgasset fiber fra biogasanlæg, både i markstak og på opbevaringsanlæg
08-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilageopbevaringsanlæg med fast bund og hældning til afløb, og afløb fra ensilageanlæg skal føres til opsamlingsbeholder
22-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Under tilsynet blev det konstateret, at ensilagesaft fra køresilo løber udenfor den tætte belægning på bar jord mod både nord og øst for pladsen.
04-04-2023	Aftale	Efterkommet	På værkstedet opbevares flere forskellige råvarer, kemikalier m.m. i beholder anbragt på gulvet, hvor der er grovstøbt (ikke tæt belægning). Jf. kommunens forskrift for opbevaring af kemikalier skal eksempelvis opbevares på et areal, hvor der er tæt belægning med opkant eller på en spildbakke med en volumen, svarende til kapaciteten på den største beholder. Under tilsynet oplyste virksomheden, at materialerne vil blive anbragt på en spildbakke. Fristen for anbringelse af råvarer og kemikalier på spildbakke er fastsat til den 15. maj 2023.
04-04-2023	Aftale	Efterkommet	I en udendørs, uoverdækket container opbevares pap, papir, plastik og træ mhp. bortskaffelse. Vi aftalte, at genanvendeligt affald fremover skal sorteres og bortskaffes som særskilte affaldsfraktioner til genanvendelse. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for sortering af affaldsfraktioner i respektive beholdere er fastsat til den 15. maj 2023. Hovedparten af virksomhedens affald afhentes og bortskaffes af en anden virksomhed (Rokkedahl). Opmærksomheden henledes på, at det skal kunne dokumenteres at affaldet er blevet modtaget hos en godkendt modtager. Særligt vedrørende farligt affald gælder, at både transportøren og modtageren skal være registreret i Affaldsregisteret hos miljøstyrelsen.
04-04-2023	Aftale	Efterkommet	På virksomheden er der 2 dieselloletanke, som bruges til påfyldning af virksomhedens køretøjer. Begge olietanke er forsynet med aftapningspistol, hvor den ene er placeret i en bygning, hvor der er tæt belægning og uden gulvafløb, mens den anden tank opbevares udendørs – umiddelbart nord for værkstedet. Det blev aftalt at tanken flyttes ind i værkstedet og at der anvendes en spildbakke ifm. påfyldning af køretøjerne. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for flytning af tanken i værkstedsbygningen og anskaffelse af spildbakke fastsættes til den 1. juni 2023.
18-12-2024	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev konstateret, at opbevaring af spildolie sker i en palletank og på en spildbakke med begrænset volumen. Jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal spildolie opbevares på et areal, hvor der er tæt belægning med opkant og uden afløb eller på en spildbakke med en volumen, svarende til kapaciteten på den største beholder (forskriften er vedlagt tilsynsbrevet). Fristen for at indsende fotodokumentation for en korrekt opbevaring af spildolien er fastsat til den 1. februar 2025
18-12-2024	Aftale	Efterkommet	På værkstedet sker opbevaring af diverse råvarer og kemikalier i original emballage forsynet med aftapningshaner. Der skal anbringes en spildbakke under aftapningshanerne, således at evt. spild ikke giver anledning til en forurening af jord og

Dato	Type	Status	Kommentar
			grundvand. Fristen for at indsende fotodokumentation for anbringelse af spildbakke under beholdere med aftapningshaner er fastsat til den 1. februar 2025
18-12-2024	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev konstateret en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner (pap, plastik, ledning) i samme beholder. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
14-01-2026	Aftale	Meddelt	Ifølge BBR er der 2 olietanke på virksomheden; en på 5.900 liter, som er placeret indendørs, samt en tank på 1.200 liter, som er placeret udendørs. Under tilsynet blev der konstateret, at der er uoverensstemmelser mellem BBR-oplysninger og det faktiske forhold på virksomheden. På denne baggrund er det aftalt, at oplysningerne i BBR skal opdateres.
14-01-2026	Aftale	Meddelt	Beholderen til N-beriget flydende gødning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af flydende gødning til overkanten af beholderen (20 cm). Dog hyppigere i perioder med meget nedbør, jf. vilkår 14. i miljøgodkendelsen. Virksomheden kunne ikke fremvise driftsjournal eller andet, hvorfor det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal føre driftsjournal for kontrol af beholderen.
14-01-2026	Aftale	Meddelt	Jf. vilkår nr. 31 i miljøgodkendelsen skal virksomheden mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse og udbedre eventuelle skader. Besigtigelsen skal indføres i en journal, hvoraf det fremgår, hvornår besigtigelsen er foregået, og om der er konstateret sprækker, sætninger eller lignende. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Virksomheden har ikke ført driftsjournal i overensstemmelse med vilkår 31, hvorfor det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal føre journal over kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring af biomasse.
14-01-2026	Aftale	Meddelt	I Affaldsdatasystem (ADS) er der ingen data om virksomhedens bortskaffelse af affald. Under tilsynet oplyste virksomheden, at stort set alt affald transporteres til ejendommen Nymøllevej, hvorpå affaldet opbevares og bortskaffes sammen med øvrigt affald produceret på Nymøllevej. Der er ikke noget til hinder for denne bortskaffelsesmetode, men affaldet skal være tilknyttet til den virksomhed (med tilhørende P-nummer), hvorpå affaldet er produceret. Dette mhp. gennemsigtighed af affaldsflowet fra producent til slutmodtager. Hvis virksomheden fremadrettet ønsker at fortsætte med denne løsningsmodel, så skal der foretages en registrering af hver affaldsfraktion med angivelse af mængden, således at denne oplysning senere kan videreformidles til affaldstransportør, -indsamler og slutmodtageren, som kan danne grundlag for registrering i ADS.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse af biomasse fra landbrug, som kan være både plante- og husdyrgødningsbaseret biomasse. Biomasserne vil efter neddeling transporteres til biogasanlæg mhp. videre behandling. Endvidere modtager virksomheden afgasset biomasse fra biogasanlæg, som i overvejende grad består af gødning, dybstrøelse og lignende. Herefter sker der en efterbehandling af biomasserne i form af presning, tørring, ammoniakbehandling, m.m. Saften (forsuret væske) fra presning af biomasserne bliver opsamlet i en tank, som i godkendelsen kaldes for N-absorbertanken. Slutproduktet fra denne proces er gødningsvæske, som vil blive opbevaret i ejendommens gyllebeholdere samt i gyllebeholdere beliggende på andre ejendomme mhp. udbringning på landbrugsjord. Den seneste miljøgodkendelse af virksomheden, som blev meddelt den 6. november 2023, åbnede mulighed for: - etablering af ét fyringsanlæg med en samlet indfyringseffekt på 3 MW, og - ændring af driftstiderne så anlægget starter op mandag kl. 06:00 og er i drift døgnet rundt frem til fredag kl. 22.00 (svarende til i alt 112 timer pr. uge). Anlægget herunder tørreriet vil ikke være i drift i weekender og helligdage. Dog vil fyret altid være i drift for at kunne holde anlægget varmt og mhp. at producere varme til administrationsafdelingen. Virksomheden benytter udelukkende træpiller, som brændsel til fyringsanlægget.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har 2 afkast med en højde på 14 meter - regnet fra gulvhøjden.
Lugt	Der blev ikke konstateret væsentlige lugtgener fra virksomheden.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Der er vilkår i miljøgodkendelsen om overholdelse af grænseværdier ift. en række stoffer. Efter idriftsættelse af anlægget er der udført målinger, som dokumentation for virksomhedens overholdelse af grænseværdier.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden.
Støjkilder, indendørs	Når anlægget er i drift, så vil der være støjgener fra tørringsanlægget.
Støjkilder, udendørs	Der vil være støjgener ifm. den interne transport på matriklen samt ifm. levering og afhentning af diverse biomasser.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. Virksomheden har efter idriftsættelse udført en miljømåling ekstern støj, som dokumentation for anlæggets overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand og mindre mængde processpildevand ifm. spuling af køretøjer.
Spildevand, afløbsforhold	Vaskevandet afledes til procestank via lukkede afløbssystemer.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vask af køretøjer udføres indendørs på et areal, hvor der er tæt gulv og med afløb med forbindelse til procestanken.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1a	2006	01-5023	2006	Diesel	5.900	Indendørs			29-12-2046
1a	2019	72360	2019	Diesel	1.200	Over terræn, uden-dørs			30-12-2059

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Oplysningerne i BBR stemmer ikke overens med det faktiske forhold, hvorfor det er aftalt, at virksomheden skal opdatere oplysningerne i BBR-register
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er 2 dieselolietanke på virksomheden, hvor begge er placeret indendørs, hvor der er støbt gulv.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer med relation til driften af værkstedet opbevares i forskellige beholdere på værkstedsgulvet, hvor der er støbt. Øvrige biomasserelateret råvarer såsom græsensilage og lignende opbevares i udendørs køresiloer, mens afgasset fiberfraktion fra biogasanlæg opbevares på et befæstet areal beliggende umiddelbart udenfor produktionsbygningen, som løbende efter modtagelse flyttes indendørs. Øvrige flydende biomasse (N-beriget flydende væske) opbevares i udendørs gylletanke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Stort set alt affald opbevares i værkstedsbygningen i respektive beholdere. Flydende farligt affald opbevares i beholdere anbragt på spildbakke.
Affald, bortskaffelse	Der er ingen oplysninger om virksomhedens affald i Affaldsdatasystemet, da virksomheden hidtil har kørt affaldet til en anden ejendom med andet P-nummer, hvorfra affaldet er blevet bortskaffet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal registrere affaldsfraktion og affaldsmængden, således at oplysningerne kan danne grundlag for affaldstransportør, -indsamler og slutmodtagerens videreformidling til ADS.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	I virksomhedens miljøgodkendelse er der flere vilkår om opbevaring, sortering og bortskaffelse af affaldet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i både drikkevands- og særlige drikkevandsinteresse område.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, som der blev ført tilsyn med, blev der ikke konstateret tegn på forurening.
Planforhold	Virksomheden er ikke omfattet af kommuneplanrammer eller lokalplan.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har udarbejdet et egenkontrolskema til brug for fremtidig registrering af egenkontrol af beholderen til opbevaring af N-beriget flydende gødning samt til kontrol af befæstede arealer for evt. revner.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område, som er kortlagt efter Jordforureningslovens på V1 og V2-niveau,
Bæredygtighed*	Under tilsynet talte vi ikke om bæredygtighed, da der er tale om et nyt anlæg med fokus på en optimal genanvendelse af restprodukter fra plante- og husdyrproduktion, som i sig selv er et led i bæredygtighed.