



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Ledon Modul A/S
Vestergade 25
6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	29.11.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
-------------	--

Telefon	74826565	Hjemme- side	
E-mail		CVR nr.	16700800
Fax		P. nr.	1001145978

Matrikler	293 Højrup Ejerlav, Højrup
-----------	----------------------------

Acadre sagsnr.:	07/8601
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1 pkt. E 52 - "... Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningsnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m ² ".
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået med Anders Holst.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden fremstiller legeredskaber herunder legetårne, rucchebaner m.m. Der forefindes 2 CNC maskiner til fræsning af emner i plast og træ. Den sidste finish foretages ved håndfræsning. Derudover foretages samling og færdig montering af legeredskaber. Det samlede produktionsareal er på ca. 800 m ² og det samlede lagerareal er på ca. 1500 m ² .
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	I produktionen arbejdes der på følgende tidspunkter: Mandag-tirsdag kl. 07.00 - 16.00. Onsdag - torsdag kl. 07.00 - 15.00 Fredag kl. 07.00 - 12.15.
Antal ansatte	Der er i alt omkring 20 ansatte.
Ressourcer	
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden foretager ingen egenkontrol.

--	--

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Plast- og træplader.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Hver CNC maskine har tilkøbet et ventilationssystem. Blandende plast- og træspåner opsamles i plastposer som udskiftes hver dag. Spåner fra håndfræsning suges op via samme system.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der ingen eksterne støjgener af betydning.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Sandfang/udskillere	Ingen

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen olietanke på ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Poser med træ- og plastspåner samles i container og afhentes af vognmandsfirmaet Jens Juhl. Affaldet sendes til forbrænding. Øvrigt forbrændingseget affald afhentes også af vognmandsfirmaet Jens Juhl. Genanvendeligt affald herunder plastfolie (beskyttelsesfilm fra emner), plastafskær, pap og papir, balles hver for sig og afhentes af firmaet Polyloop. Rundt omkring i værkstedet er der opstillet minicontainere til sortering.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Ingen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurennet, og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1).

--	--

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Henstilling vedr. uhensigtsmæssig spild omkring udsugningsanlæg.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Ingen øvrige bemærkninger.