




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Strandmøllen A/S
Industribuen 32
5592 Ejby

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01877
Ref. HEBEC/SUBJO
Dato: 25. oktober 2016

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	STRANDMØLLEN A/S - Ejby
Virksomhedens adresse	Ejby Industribuen 325592
CVR nummer	13913072
Virksomhedstype	D201 Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Tidspunkt for tilsynet	22.09.2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev varslet den 11. august 2016
Deltagere fra virksomheden	Majken T. Christiansen (Miljøchef) Jørgen Christensen (Driftsleder)
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Henrik Bechmann Nielsen og Susie Björch
Tilsynet omfattede	Basistilsyn omfattende alle virksomhedens vilkår i Miljøgodkendelsen af 8. december 2010
Materiale udleveret	-



Placering af Strandmøllen A/S i Ejby, Fyn.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
Ikke relevant	Ikke relevant	Der har ikke været håndhævelser i den forgange tilsynsperiode

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Tankanlæg, køleanlæg efterses årligt af eksterne firmaer. Inspektion af impermeable menbaner udføres af Strandmøllen	Udtræk af database checklister blev forevist ved tilsynet

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af 8. december 2010 fra Miljøcenter Odense

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Der er ingen kommentarer til de generelle forhold. Vilkår er overholdt.

Indretning og drift

Vilkårene er overholdt under dette punkt.

Luftforurening

Virksomheden anvender udelukkende gasfyr i forbindelse med opvarmning af administrationen. Gasfyrer tilses årligt af eksternt firma. Der er ikke krav om tal for CO/CO₂ fra gasfyret skal sendes til MST.

Lugt

Der er ikke sat vilkår for lugt i miljøgodkendelsen. Lugt er generelt ikke et problem for denne branche.

Spildevand

Der produceres ikke spildevand fra produktionen

Støj

Vilkåret for støj er overholdt. Der er tidligere implementeret støjdæmpende foranstaltninger af afkast A53 med meget fint og effektivt resultat.

Affald

Der blev ikke ved tilsynet observeret overskridelse af vilkårene E1 og E2 som omhandler affald. Strandmøllen oplyste under tilsynet, at de pt. arbejder på at optimere deres håndtering af farligt affald.

Overjordiske olietanke

Der er opstillet en overjordisk diesel tank - se næste pkt.

Jord og grundvand

Vilkår F1

Området blev tjekket i forbindelse med besigtigelsen af området.

Alle olie og kemiprodukter stod i reolsystem i lagerhal med opsamling, men området foran reolen havde tydelige spor efter gentagne spild. Strandmøllen bedes forbedre håndtering af

produkter i forbindelse med omhædning, således spild undgås/minimeres.

Vilkår F2

Der er opsat en ny tank til opbevaring af diesel. Tanken er under 6000 liter og har derfor et minimum af krav jf. Tankbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at kravet om opsamling både kan ske i form af opsætning af en spildbakke eller ved at etablere en "opkant" på den tætte belægning. Strandmøllen har oplyst, at de bibeholder den oprindelige spildbakke som er placeret under den eksisterende tank med kontrolleret dræning og kontrol af utætheder som i dag. Det er Miljøstyrelsens henstilling, at vedligehold og tilsyn med ventil og spildbakke fortsat prioriteres.

Vilkår F5

Strandmøllen har efter det seneste tilsyn udvidet deres tjekliste i forbindelse med rundringer. Tjeklisten indeholder nu også et årligt tjek af befæstede områder, herunder tæt opsamling. Tjeklisten SBU-5 blev forevist under tilsynet.

Strandmøllen spurgte til, hvorvidt en palletank med 65% urea opløsning skal opbevares i spildbakke. Urea-opløsningen er iflg. Strandmøllen ikke klassificeret jf. CLP-forordningen. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er nødvendigt at placere en palletank i spildbakke, hvis palletanken indeholder et produkt, som ikke er klassificeret farligt jf. CLP-forordningen.

Til- og frakørsel

Der er ikke sat vilkår for til- og frakørsel

Indberetning/rapportering

Vilkår G4

Selv om indberetning af det grønne regnskab er afskaffet, så skal Strandmøllen fortsat fremsende oplysninger til Miljøstyrelsen senest den 1. juni jf. vilkår G4. Strandmøllen har indsamlet data, og skal således blot fremsende disse. Disse er modtaget ved Miljøstyrelsen den 28.9.2016

Sikkerhedsstillelse

Dette punkt er irrelevant

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke rapporteret om driftsforstyrrelser i den forgangne tilsynsperiode

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Virksomheden er klassificeret som en kolonne 2-virksomhed efter af risikobekendtgørelsen. Vilkår under risiko tjekkes i forbindelse med risikotilsyn med øvrige risikomyndigheder. Virksomheden blev gjort opmærksom på de nye krav i den nye risikobekendtgørelse som skal beskrives og indsendes til myndighederne senest den 1. november 2016.

Ophør

Ikke relevant

Andet

Intet at bemærke

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser. Miljøstyrelsen har blot følgende bemærkninger:

- På tilsynet blev det aftalt, at årsopgørelser jf. vilkår G4 fremover sendes direkte til Miljøstyrelsen /Sagsbehandler for Strandmøllen A/S senest pr. 1. juni.
- Miljøstyrelsen er enig i betragtning om, at dieseltanke på mindre end 6000 liter ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsens krav om opsamlingsbeholder, der kan rumme hele indholdet. Til gengæld henstiller Miljøstyrelsen til, at opsyn med ventil og spildbakke til stadighed prioriteres.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.