



## Rapport for miljøtilsyn 2025 hos WAPITIFARM/LANDBRUG/KURT NIELSEN, Tostrup Brovej 20, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

|                     |                       |         |            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato         | 25-11-2025            |         |            |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet |         |            |
| Telefon             |                       | CHR nr. | 32632      |
| Mobiltelefon        |                       | CVR nr. | 42670553   |
| E-mail              |                       | P. nr.  | 1008271182 |
| Miljørisikoscore    | 3,41                  |         |            |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tilladte dyreenheder     | 58,75 DE |
| Registrerede dyreenheder | 13,46 DE |

|          |   |
|----------|---|
| Kategori | 2 |
|----------|---|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar                                                                                                           |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-09-2020 | Indskærpelse | Efterkommet | Beholderkontrol fejl: Der skal støbes runding på overkant og revner indvendigt imellem 1, 2 og 3 skift skal svømmes |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart                           | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Ammeko 400-600 kg uden opdr.      | Dybstrøelse (hele arealet) | 35        | 21,88    | 28-04-2016      |            |
| Hjorte 3 - 15 mdr.                | Gl.dyretype - husk m3      | 50        | 6,00     | 28-04-2016      |            |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)     | Dybstrøelse (hele arealet) | 25        | 6,41     | 28-04-2016      |            |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 16        | 2,30     | 28-04-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 8         | 2,16     | 28-04-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet) | 42        | 20,00    | 28-04-2016      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                           | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|
|                                   |                            |           |          | Flydende                                   | Fast  |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr.      | Dybstrøelse (hele arealet) | 6         | 3,75     | 0,00                                       | 97,82 |
| Dådyr og andre mindre hjorte      | Gl.dyretype - husk m3      | 45        | 5,00     | 0,00                                       | 0,00  |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)     | Spaltegulvbokse            | 5         | 2,29     | 26,44                                      | 0,00  |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 5         | 0,66     | 0,00                                       | 8,62  |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 1         | 0,25     | 0,00                                       | 2,94  |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr.          | Spaltegulvbokse            | 3         | 1,51     | 23,10                                      | 0,00  |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                       | Der blev observeret lidt lugt ved tilsynet. Lugten stammede fra hønseholdet som gik rundt om gyllebeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation | På baggrund af gødningsregnskaberne fra 2022-23 og 2023-24 fremgår det at ejendommen, i disse to planår, har været under 25% af det tilladte dyrehold, hvilket svarer til 14,69 dyreenheder (DE). Hvis ejendommen har under 25% af det tilladte dyrehold i tre på hinanden følgende år, vil dyreholdet blive nedskrevet til det aktuelle dyrehold ved tilsynstidspunktet. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Læskur fast/flytbart, placering/strøelse | Der er ikke nogen læskure på ejendommen. Kvæget har adgang til at søge læ i stalden. Hjortene går på et areal med skov som de kan søge læ i.                                                                                                                                           |
| Fodersted på fold, placering             | Ved tilsynet stod der en foderhæk på kvægfolden. Ejer oplyste at denne ikke benyttes. Dyrene fodres inde i stalden.                                                                                                                                                                    |
| Ridebaner og folde                       | På tilsynstidspunktet var der stort set ikke noget plantedække på kvægfolden, ejer oplyste at der er plantedække på folden i løbet af året, men at der på denne tid af året ikke er lige så meget plantedække.<br>Folden hjortene går på blev observeret til at have fint plantedække. |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning     |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Gyllebeholder | 01-11-1977 | 07-09-2020   | 0                       | 314                    |                  | Bloksten.      |
| Gyllekanaler  | 01-01-1977 |              | 0                       | 150                    |                  | Fortank 50 m3. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | Det var ikke muligt at komme hen til gyllebeholderen, da der er lavet indhegning til høns rundt om gyllebeholderen. Det der kunne ses af gyllebeholderen vurderes at være i fin stand. Der blev observeret lidt bevoksning på den ene side af gyllebeholderen, men det vurderes at være af underordnet betydning. |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Det var ikke muligt at tilse beholderens flydelag, grundet indhegningen til hønsene. Ejer oplyser at han fører logbog for flydelaget. Denne blev ikke fremvist ved tilsynet, da ejer ikke var til stede.                                                                                                          |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der er dykket indløb på gyllebeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Der er fastmonteret anlæg til tømning af gyllebeholderen. Armen af anlægget var over beholderen, så der ikke er risiko for spild.                                                                                                                                                                                 |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Der er ikke krav om barrierer eller alarm på beholderen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Vurderes at være tilstrækkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Beholderen blev sidst kontrolleret i 2020. Beholderen er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol, den skal derfor senest kontrolleres igen i 2030.                                                                                                                                                            |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Ejer benytter maskinstation til udbringning med nedfælder. Ejer oplyste at der ikke er blevet bragt ud i 2025. Dokumentation for udbringningen blev ikke fremvist da ejer var til stede.                                                                                                                          |

## Billeder



Indhegning til høns rundt om gyllebeholderen.

## Billeder



Fasmonteret anlæg til tømning af gyllebeholder, med armen ind over beholderen.

## Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                       | Antal |
|-------------------|----------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Der er ingen markstakke på ejendommen. | 0     |

## Håndtering af kemikalier

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Sprøjtemidler opbevares i en gammel kumfryser. |

## Generelle bemærkninger

### Olietanke (BBR)

| Fabr. år | Fabr. nr. | Typenr. | Etab.år | Indhold                  | Størrelse | Placering | Sløjf. frist | Sløjf. år | Sløjf. met.         |
|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------------|
|          |           |         | 1963    | Mineralske olieprodukter |           |           |              |           | Tanken er afblændet |
|          |           |         | 1958    | Fyringsgasolie           | 1.600     | Nedgravet |              | 1980      | Tanken er afblændet |
| 2013     | 04010018  | 51-5223 | 2013    | Diesel                   | 1.800     | Indendørs | 21-04-2053   |           |                     |
|          |           |         | 1965    | Mineralske olieprodukter |           |           |              |           | Tanken er afblændet |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.                                                              |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Der er ingen aktiv flue- eller skadedyrsbekæmpelse på ejendommen. |

### Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Biogasegnede husdyrbrug*        | Der er ingen aftale om levering til biogas.                |
| Klima- og bæredygtighedstiltag* | Der er ingen klima- og bæredygtighedstiltag på ejendommen. |