

## TILSYNSRAPPORT

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basis tilsyn
<b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>	Gravenhorst-Plast A/S Sandbyvej 57 4171 Glumsø CVR: 16742236
<b>Virksomhedstype</b>	D59: Fremstilling af Plast med miljøgodkendt biaktivitet D207: virksomheder, der fremstiller produkter ved pressestøbning af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
<b>Tilsynsdato</b>	7. 12 2023
<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Samlet miljøtilsyn med begge aktiviteter.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Er det relevant med egenkontrol?</b>	ja