

RIKA PLAST
Att.: Claus Nielsen
Saunte Bygade 12A
3100 Hornbæk

Center for By, Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 25.10.2018
Sagsnr. 18/28455

Sagsbehandler
Annette Vedel
Tlf. 49 28 25 13
ave55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Miljøtilsyn hos RIKA PLAST A/S, Saunte Bygade 12A, 3100 Hornbæk
den 24.10. 2018**

| | |
|---|---------------------------------|
| Virksomhedens navn | RIKA PLAST A/S |
| Virksomhedens adresse | Saunte Bygade 12A, 3100 Hornbæk |
| CVR | 15113030 |
| Listepunkt | D59 |
| Virksomhedstype | Sprøjttestøbning af plast |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret |
| Dato for tilsynet | 24.10.2018 |
| Der er ført tilsyn med: | Hele virksomheden |
| Ny jordforurening? | Nej |
| Nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Nej |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol | Ingen indberetning |
| Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser? | ingen |

Tilstede ved tilsynet var Claus Jensen fra RIKA PLAST A/S og Annette Vedel,
Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Virksomheden foretager sprøjttestøbning af plast med forbrug af plast på under 5 t
pr. dag, listepkt. D59. (forbruget i 2017 var ca. 91 ton).

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Luftemission

Der er ikke emission til luften udenfor af miljømæssig betydning.

Støj

Kommunen vurderer umiddelbart, at støjgrænserne er overholdt mod naboer mod nord. (boliger).

Affald

Opbevaring af olie/olieaffald.

Ved det indendørs håndteringssted ligger olietønder i spildkar og bliver tømt via slange ført helt til tønderne af Avista Oil. Tønderne flyttes ikke fra karret.

Udendørs er et særskilt aflukket rum, hvor olietønder står i spildbakker og tømmes direkte via slange af Avista Oil, og på fyldning sker med tragt. Tønderne flyttes ikke fra karret.

Dokumentation for olieafhentning, 800 kg 07.06.2017 blev udleveret ved tilsynet.

Der er containere til øvrigt affald, papir, pap – og plastemballage, der går til genanvendelse.

Oversigt fra affaldsdataregistret over indberettet affald, der er hentet fra adressen er vedlagt som bilag til mailen med dette brev

Spildevand

Der er fortsat udledning af kondensvand fra trykluftsystemet via olieudskillere.

Virksomheden har kattegrus parat, hvis der skulle komme olie på gulvet.

Der var ikke noget olie på gulve ved tilsynet.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden 08.11.2018.

Med venlig hilsen

Annette Vedel