



Bilag 1: Miljøtilsynsrapport

Sagsnr: 20/10932

Virksomhedens navn	A&L Auto Repair
Virksomhedens adresse	Vejlevej 18 7190 Billund
Virksomhedens CVR- og P-nummer	39518376 1023559281
Virksomhedstype	Q01: Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsyn	07.09.2020
Tilsynstype	Miljøtilsyn, varslet
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold vedr. jord, spildevand, støj, luft, affald m.m.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret jordforurening. Der er eksisterende kortlægninger på ejendommen.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Egenkontrol gav ikke anledning til håndhævelser.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.