



Rapport for miljøtilsyn hos Toppenberg HOK ApS, Sundsholmen 9, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.12.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98192922	CVR nr.	10323002
E-mail	rasmus@toppenberg-hok.dk	P. nr.	1000057238

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
6-12-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender datablad på posefilter.
6-12-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden har ingen olietanke længere. Den tidligere tank er dog stadig registreret i BBR. Virksomheden skal anmelde sløjfningen via linket: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke .

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et bygningsnedkeri med 3 værksteder. Maskinværkstedet anvendes til udskæringer m.v., i samleværkstedet limes lister med isoleringsgummi og i kasseværkstedet laves kasser. Et tidligere lakrum er ændret til lager.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7:00 - 15:15		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Slibestøv	Posefilter
2	Rumudsugning		

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	I maskinværkstedet er der udsug ved hver maskine. Spånerne samles i en silo udendørs mod motorvejen. Der er posefilter. I samleværkstedet er der udsugning fra de fleste maskiner. Anlægget kører sammen med udsugningsanlægget fra maskinværkstedet. Kasseværkstedet er ligeledes koblet på udsugningsanlægget med posefilter. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender datablad på det filter, der er installeret.
Luft, støv	Intet at bemærke.
Luft, filtre	Kalhave fra Viborg udfører eftersyn. Sidste eftersyn foretaget i 2021. Virksomheden fører kontrol af filteranlæg ca. en gang om måneden.
Lugt	Intet at bemærke ved tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning
2	Kompressor		Indendørs i bygning
3	Spånudsugning		
4	Maskiner		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden er placeret i et erhvervsområde helt op ad motorvejen, hvorfor støjen fra virksomheden ikke fremstår tydelig. Intet væsentligt at bemærke ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Kun sanitært spildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskiller på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Id	Prod.år	Etable-ret,ca.	Indhold	Volu-men (l)	Placering	Stander-anlæg	Bemærkning
1			Diesel	1.200	Indendørs	JA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke længere. Den tidligere tank er dog stadig registreret i BBR. Virksomheden skal anmelde sløjfningen via linket: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/mil-joe-og-erhvervsaffald/olietanke .

Råvarer

Produkt	Årstal
Fugemasse	2023
Maling	2023
Lak	2023

Træ	2023
Lim	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har oplag af råvarer, der hører til en trævirksomhed, såsom fugemasse, maling, lak og lim. Der er kun et mindre oplag.
Råvarer, opbevaring	Langt de fleste råvarer opbevares indendørs i bygning. I malerværkstedet, hvor der håndmales og maling opbevares, er der tæt belægning og ingen afløb.

Affald

Affaldsart	Beholder	
	Type	Volumen (l)
Farve/lak maling uden org. opløsningsmidler	Container - lukket	
Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler	Container - lukket	
Glas	Container - lukket	
Isolering	Container - lukket	
Lak	Beholder	
Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim	Beholder	
Lysstofrør, lavenergipærer	Beholder	
Malingsrester	Beholder	
Metalaffald	Container - åben	
Papir	Container - lukket	
Papir og pap	Container - lukket	
Plast	Beholder	
Spraydåser	Beholder	
Trykimprægneret træ	Container - lukket	
Træaffald	Beholder	
Træspåner	Beholder	
Træspåner	Silo	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Meget af virksomhedens affald fremkommer på byggepladser og afhentes direkte der fra. Ved tilsynet talte vi om de 10 fraktioner, som virksomheden skal sortere. Vi snakkede desuden om muligheden for at bruge de kommunale affaldsordninger, når virksomhedens art og mængde svarer til en husholdning. Se i øvrigt linket her: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/erhvervsaffald-og-genbrug/sorter-virksomhedens-affald . Virksomheden har efter tilsynet kontaktet Aalborg Forsyning, og er ved at finde en løsning på afhentning af yderligere fraktioner.
Affald, sortering	Sortering på virksomhedens adresse blev drøftet. Dette er et fokuspunkt, og virksomheden er ved at opstarte de 10 fraktioner.
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares indendørs på betongulv og uden mulighed for afledning. Virksomhedens opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til et alment vandværk. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanens rammeområde 2.2.H7 (let erhvervsområde). Området er omfattet af lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Filteranlæg kontrolleres en gang om måneden.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Ved tilsynet tale vi om bæredygtighed. Virksomheden har anskaffet sig en pappresser, således de kan samle mere pap sammen, før det skal afhentes. Derudover er de ved at undersøge muligheden for at lave træpiller af deres rest. Virksomheden oplyste desuden, at de er gået i gang med at se på ESG-rapportering, og at de i starten af det nye år får hjælp til at lave klimaregnskab for virksomheden.