

Uvarslet prioriteret/ kampagnetilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Hesselballevej 49	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	ELISABETH HORUPDAMGÅRD SVINEPRODUKTION A/S		
Mobil nr.		Telefonnr.	
CVR- nr.	35069674	P-nr.	1009369658
CHR- nr.	26321		

Godkendelsestype	Godkendelse §33	Godkendelsesdato	
Bedriftstype	60601		
Hæstvej 3	Åstrup Strandvej 69		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var både et prioriteret- og kampagnetilsyn.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Kampagnetilsynets emne var opbevaringskapacitet samt tidlig udbringning

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse vedr. manglende reparation af kablerne i gyllebeholderen samt manglende lukning af teltoverdækning på gyllebeholderne, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Michael Andersen, daglig driftsansvarlig.

Tilsynsdato	29. januar 2026	Tilsynsførende	Clara M. Lycke
--------------------	-----------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
04-03-2021	Indskær- pelse	Overproduktion	Efterkommet	31-12-2022
06-01-2025	Henstillin- ger	Fejl på beholder som skal udbedres	Meddelt	Endnu ikke efterkommet. Se vedlagt tilsynsbrev.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1987	200	850	Teltdug	19-12-2024	10	
Gyllebeholder	01-06-2002	500	2.090	Teltdug	19-12-2024	10	kabel 7 9-12-13-14 er løse .. tanken skal måske graves op eller laves der splejsning på dem Kabel nr 4-5 skal skiftes 2 Stk afskalninger i opgravning spændele- ment
Gyllekanaler	01-06-2002	1	235	Fast låg			
Gyllebeholder	01-01-2022	755	3.000	Teltdug		10	

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Teltoverdækning. Der var dog en åbning i alle tre beholdere. De skal holdes lukket, bortset fra i forbindelse med afhentning og modtagelse af gylle. Se vedlagt tilsynsbrev for nærmere beskrivelse.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok.
Bemærkninger til gyllebeholder	
Opbevaringskapacitet	
Flydende husdyrgødning	Der er på Hesselballevej opbevaringskapacitet til omkring første April. Kapaciteten vurderes tilstrækkelig.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:

	– Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	3
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,34