

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Spildevand A/S
Knivoltvej 15
9900 Frederikshavn
Kontaktperson: Anne Thøgersen
Mail: anlt@forsyningen.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Rådgiver: WSP Danmark A/S
Martin Hareskov Larsen
Martin.larsen@wsp.com

22. december 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos Jorddepot Jupitervej beliggende Jupitervej 2, 9300 Sæby

Sagsnummer:
GEO-2021-06281

Frederikshavn Kommune har den 8. december 2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

DokID: 6498319
Sagsbehandler:
Rasmus Kristian Arvidson

Fra virksomheden deltog Martin Hareskov Larsen (WSP) Richard Madsen (Vennelyst) og fra Frederikshavn Kommune deltog Rasmus Kristian Arvidson.

Direkte telefonnummer:

+45 9845 8510

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Virksomhed, midlertidig oplagring mv af Ikke-farligt affald, og ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende henstillinger

- **Jord der håndteres i projektet skal anmeldes efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Side2/9

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Rasmus Kristian Arvidson
Miljømedarbejder

Telefon	51633051	CVR nr.	33044488
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	Ingen bemærkninger
Indretning & drift	Pladsen er indrettet lidt anderledes end hvad der er angivet i ansøgningen om Miljøgodkendelse. Men fortsat indenfor det afgrænsede område.
Egenkontrol (journal)	Jordflytning ud fra pladsen skal ske i henhold til reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
Miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger
Forurenet jord	Jord der flyttes ud fra det midlertidige jorddepot, og til ekstern modtager skal anmeldes og ske efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
I øvrigt	Ingen bemærkninger

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen bemærkninger

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ingen bemærkninger

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	ikke aktuelt

Olie- og kemikaliestanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen bemærkninger

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ikke aktuelt
Affald, generelt	Ingen bemærkninger



Figur 1 Jorddepot set fra Jupitervej



Figur 2 Sand



Figur 3 Fyldjord



Figur 4 Redskaber



Figur 5 Rørlager



Figur 6 Jorddepot