



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 11.08.2021 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Circle K på Landlyst Vænge 1, 2635 Ishøj. Tilsynet er udført som: Prioriteret tilsyn. Alle miljøforhold gennemgået.

Tilsynet er udført af: Bjørn Cederberg-Krohn
Fra virksomheden deltog: Annemette Kristensen, samt Brenda.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. Timetaksten for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2021 er timetaksten 433,41 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-13-21

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
11ae	20852	TRANEGILDE BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
CIRCLE K DANMARK A/S	Borgmester Christiansens Gade 50	2450 København SV

Betalersadresse	Circle K, Landlyst Vænge 1, Ishøj Attention: Annemette Kristensen
Tlf. / mobil / e-mail	43734171 / /
Hjemmeside	www.circlek.dk
CVR- / P-nummer	28142412 / 1005101001
Etableringsdato	01.01.1971
Spildevandstilladelse	24.09.2009
Kort beskrivelse	Q01 – Autoværksted Tankstation med autovask
Antal ansatte:	10
Driftstider (kl):	Hverdage: 00-24 Lørdage: 00-24 Søn- og helligdage: 00-24
Kommune-/lokalplanlægning	Boligområde (By06t1)
Faktisk anvendelse	Boligområde
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	07-10-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,27

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-10-2021	Indskærpelser	<p>Indskærpelse om manglende dokumentation jf Benzinstation bek.</p> <p>Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 18 skal følgende være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Månedlig inspektion af rørender ved rørtilslutninger til tanke i tankbrønd (§14)- Årlig test af alarmer i udskillere (§15)- Årlig kontrol for sand og slam i alle brønde (§15)- 5 årlig inspektion for indvendige revner og utætheder i udskillere (§15)- Tæthedsprøve for udskillere skal være tilgængelig. (§9) <p>Dokumentationen skal indsendes til Kommunen senest den 22. oktober. 2021.</p>
08-10-2021	Indskærpelser	<p>Indskærpelse om manglende dokumentation om genindvinding af benzin</p> <p>Jf. benzingenindvinding bekendtgørelsens skal følgende være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Egenkontrol for dampgenindvinding (§9)- Dokumentation for ekstern kontrol af dampgenindvinding (§10) <p>Dokumentationen skal indsendes til Kommunen senest den 22. oktober. 2021.</p>
08-10-2021	Indskærpelser	<p>Indskærpelse om manglende dokumentation jf Olietank bek</p> <p>Jf. Olietank bekendtgørelsens §35 og bilag 9 skal virksomheden fremvise beholderregnskab for deres olietanke.</p> <p>Dokumentationen skal indsendes til Kommunen senest den 22. oktober. 2021.</p>



08-10-2021	Indskærpelser	<p>Indskærpelse om manglende dokumentation, affald</p> <p>Jf. Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald §17.</p> <p>- Kvittering for tømning af olieudskillere og sandfang</p> <p>Virksomheden kunne ydere mere, ikke oplyse hvor og hvor mange udskillere der er etableret på adressen.</p> <p>Placering på kloakplan, antal af udskillere, størrelse samt tømning skal kendes af virksomheden.</p> <p>Kloakplan fremsendes, samt oversigt over olie- og benzinudskillere, størrelse og seneste tømning,</p> <p>samt dokumentation for tømning, sendes til kommunens miljøtilsyn.</p> <p>Dokumentationen skal indsendes til Kommunen senest den 22. oktober. 2021.</p>
08-10-2021	Indskærpelser	<p>Indskærpelse om sortering af affald</p> <p>Virksomheden har forholdsvis meget pap i containeren til dagrenovation, som skal frasorteres til den</p> <p>separate indsamling af pap.</p> <p>Desuden skal virksomheden etablere beholder til ren plast affald i henhold til Erhvervsaffalds regulativet.</p>
08-10-2021	Henstillinger	<p>Henstilling om ansøgning om tilslutningstilladelse</p> <p>Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse til udledning fra vaskehallen.</p> <p>Circle K bedes fremsende en ansøgning snarest muligt.</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	<p>Virksomheden har efterkommet indskærpelse af 23.12.2020 om udbedring af fuger på påfyldningsplads.</p> 


Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr	Afmeldt
11ae	V2	30-06-2011	Matriklen er kortlagt som følge af at der har været tankstation på matriklen siden 1998.	183-05046	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Opbevares i godkendt beholder. Lille årlig mængde.</p> 

Bortskaffelse


Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/ stk/vægt	Enhed	Place- ring/beskyttelse	Transportør
Dagrenovation	Minicontainer	6	m ³	Indhegnet	Marius Pedersen
Farligt affald ikke nævnt andetsteds	Ikke oplyst			Indhegnet	Marius Pedersen
Olie- og benzinud- skillere	Ikke oplyst				Ikke fremvist dokumenta- tion
Pap til genanven- delse	Minicontainer	6		Indhegnet	Marius Pedersen

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	<p>Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation på at de overholder gældende regler for egenkontrol i Benzinstationsbekendtgørelsen og Benzingenindvindings bekendtgørelsen.</p> <p>Dette skal kunne fremvises på tilsynet. Der blev givet mundtligt tilsagn om at dette kunne eftersendes umiddelbart efter tilsynet. Dette er ikke sket.</p> <p>Virksomheden bør samle relevant miljø dokumentation i en miljømappe. Beholdningsregnskab.</p> <p>Månedlig inspektion af rørender ved rørtilslutninger til tanke i tankbrønd (§14)</p> <p>Årlig test af alarmer i udskillere (§15)</p> <p>Årlig kontrol for sand og slam i alle brønde (§15)</p> <p>5 årlig inspektion for indvendige revner og utætheder i udskillere (§15)</p> <p>Tæthedsprøve for udskillere skal være tilgængelig. (§9)</p> <p>Egenkontrol for dampgenindvinding (§9)</p> <p>Dokumentation for ekstern kontrol af dampgenindvinding (§10)</p> <p>Kvittering for tømning af olieudskillere og sandfang</p>



Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	<p>Opbevaring af kemikalier på spildbakke. Henstilling af 23.12.2020 fulgt.</p> 

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse til vaskehallen. Virksomheder skal ansøge kommunens miljøafdeling om en tilslutningstilladelse til kloak. Circle K bedes fremsende en ansøgning snarest muligt.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	<p>Virksomheden har ikke overblik over deres olie- og benzinudskillere. Placering på kloakplan, antal af udskillere, størrelse samt tømning skal kendes af virksomheden. Kloakplan fremsendes, samt oversigt over olie- og benzinudskillere, størrelse og seneste tømning, samt dokumentation for tømning, sendes til kommunens miljøtilsyn.</p>



Støj	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har efterkommet henstilling af 23.12.2020 med skiltning i forhold til støjgæner (banketid for måtter)  A photograph showing a residential area with a grassy lawn and a paved road. In the foreground, there is a noise meter on a stand and a white sign on a post. In the background, there are trees and a house with a grey roof. The sky is blue with some clouds.

Tilsynskommentar:

Udført af: Bjørn Cederberg-Krohn