

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Opstrupvej 5, 6980 Tim
CVR:	40432825
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- En del af tidligere sengestald med fast gulv er ændret til dybstrøelsesareal (på vestlig side af foderbord).
Vurdering:
Ændring af stald fra sengestald med fast gulv til dybstrøelsesareal er en godkendelsespligtig ændring. Ændringen skal tages ud af drift eller miljøgodkendes.
- Ejer skal være opmærksom på kontinuitetsregler:
 - Hvis miljøgodkendelsen efter udnyttelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
- Forplads ved ensilagesiloer må ikke anvendes til ensilage/dybstrøelse, da forpladsen ikke har opsamling af restvand.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-12-2012
Tilladte dyreenheder	292,20
Udnyttelse af godkendelse	Godkendelsen er tidligere udnyttet i forhold til dyrehold. - Der er ved tilsynet kvier i ungdyrstald og samt få køer på dybstrøelse i tidligere kostald. <u>Vurdering:</u> Ejer skal være opmærksom på kontinuitetsregler: - Hvis miljøgodkendelsen efter udnyttelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
Staldtype	- Sengestald med fast gulv i kostald: En del af tidligere sengestald med fast gulv er ændret til dybstrøelsesareal (på vest side af foderbord). <u>Vurdering:</u> Ændring af stald fra sengestald med fast gulv til dybstrøelsesareal er en godkendelsespligtig ændring. Ændringen skal tages ud af drift eller miljøgodkendes. - Sengestald med fast gulv (østlig side i stald): Anvendes ikke længere. - Dybstrøelsesareal i kostald. - Sengestald med spaltegulv i ungdyrstald: Anvendes til kvier.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u> - Skrabeanlæg i ungdyrstald (bygning 2) Anlægget skal køre minimum 6 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> Skrabning af spaltegulv har ifølge forskning ikke en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	<u>Vilkår:</u> - Grovfoderrationen skal bestå af minimum 40 % græsmarksprodukter.

Antal mdr. på græs	Intet krav.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,67	17-12-2012
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	162	216,00	17-12-2012
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	4,66	17-12-2012
St.r. årsopdr. 26-26 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,62	17-12-2012
St.r. årsopdr. 3-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	144	63,97	17-12-2012
Slagtekalv st.r. 40-120 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	82	4,29	17-12-2012

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,3	0,0	111,6
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald m. fast gulv	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	34	14,3	193,4	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,2	1,9	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 06-11-2024:</u> Kviehotel: 61 kvier og 1 handyr. - Ved tilsynet: få køer på dybstrøelse i tidligere kostald (Ikke registreret i CHR på adressen). <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> 1 kvie (5,4-6 mdr.), 34 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (235,7-237 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 1 kvie (5-6 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Hvis miljøgodkendelsen efter udnyttelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
Produktionsareal	En del af tidligere sengestald med fast gulv er ændret til dybstrøelsesareal (på vestlig side af foderbord). <u>Vurdering:</u> Ændring af stald fra sengestald med fast gulv til dybstrøelsesareal er en godkendelsespligtig ændring. Ændringen skal tages ud af drift eller miljøgodkendes.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Forplads ved ensilagesiloer må ikke anvendes til ensilage/dybstrøelse, da forpladsen ikke har opsamling af restvand. <u>Mod vest, tæt ved silo:</u> Afløb til brønd, der pumper restvand til gylle i ungdyrstald. - Ved tilsynet er silo fyldt ud over afløb, så restvand via forplads løber ud på forplads/terræn mod vest. <u>Vurdering:</u> Afløb ved ensilagesiloer skal holdes frie, så restvand/ensilagesaft frit kan løbe i afløb/pumpes til opsamling. <u>Mod øst:</u> - Fri randbelægning: Ok. - Der er etableret afløb til pumpebrønd, ca. midt for siloer. Der er ikke 3% fald mod afløb: Restvand står langs med vej. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres en afgrænsning mod øst, så restvand ikke kan løbe uden for pladsen. Restvand skal ledes til afløb.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Plads ved ungdyrstald anvendes ikke.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	1.650	3.375	0	
Fast mødding	01-07-2010	82	70		

Markstakke	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype
Gyllebeholder	01-01-2000	05-12-2019	10	785	3.100	Flydelag
Gyllekanaler	01-01-1995			0	200	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000			0	100	Fast låg
Beholder kontrolleret 05-12-2019.						

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav til alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.100 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	155951	Tank	01-5820	2006	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2006 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke sprøjtemidler til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Madum Å til vanding: 64.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Markvanding er sammenkoblet med Opstrupvej 6.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/grøft syd for ejendommen.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald tages med til Skelmosevej 17, hvor der er erhvervscontainer.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.