

MAN Nordjylland A/S
Nordvej 16
9900 Frederikshavn
Att.: Peter Larsen

Sendt via mail: pjl@mannord.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

5. marts 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos MAN Nordjylland A/S beliggende Nordvej 16, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2019-02133

Frederikshavn Kommune har den 04.03.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Claus Pedersen og Kjeld Jacobsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Opbevaring af flydende væsker**

Virksomheden opbevarer flere 200 L tromler med hhv. kølervæske, hydraulikolie og andre væsker i et rum, hvor gulvet har fald ned mod rummets afløb, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. § 12, stk. 1 i *Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 af den 30. august 2019* skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Det **indskærpes** over for virksomheden, at der skal findes og etableres en holdbar løsning på opbevaring af tromler med flydende væsker, således der ikke er risiko for afløb til kloak jf. ovenstående, **inden 3. april 2020**.

Virksomheden bedes fremsende billeddokumentation på, at indskærpelsen er efterkommet inden for tidsfristen.

- **Håndtering af brugt kattegrus**

Virksomheden anvender savsmuld til opsamling af bl.a. spildt kølervæske, hydraulikolie og andet farligt affald, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag. Virksomheden oplyste på tilsynet, at de hidtil har afleveret brugt savsmuld sammen med dagrenovationen.

Det **aftaltes** med virksomheden, at brugt savsmuld skal håndteres som farligt affald og må derfor ikke leveres i større mængder i dagrenovationen. Virksomheden anskaffer en særskilt beholder til opbevaring af brugt savsmuld og leverer det sammen med andet farligt affald.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98479104	CVR nr.	40028382
Fax		P. nr.	1024220040


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden blev i 2019 overtaget af A/S Knud Uggerhøj.</p> <p>Virksomheden har salg af nye lastvogne. Ydermere foretager virksomheden service og reparation af lastvogne, kassevogne, kølemaskiner, kølevogne samt gaffeltrucks. Desuden har virksomheden reservedelslager. Se billeder af værkstedet nedenfor:</p>  <p>Virksomheden yder 24-timers service på MAN vogne og kølemaskiner. Der er 1 mand fast tilkøbt en vagtordning til opgaver ude af huset.</p>

	<p>Normal drift foregår mellem kl. 7-15.30. Antal ansatte på lokaliteten: 12 stk. inkl. kontor og salg.</p> <p>Virksomheden er ISO 9001:2015 certificeret.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningsgasser og svejserøg.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt).</p> <p>Virksomheden oplyser ydermere, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	Virksomheden har også afdelinger i hhv. Hjørring, Thisted og Svendstrup.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har rumventilation. Derudover er der punktudsug på hhv. udstødningsgasser og svejserøg, se udsug nedenfor:</p> 

	<p>Der er ikke filter på afkast til udsugningsgas. Virksomheden oplyser, at der er alarm på alle afkast og at der foretages eksternt service af alt udsug (min. 1 gang årligt). Sidste service var den 17-06-2019.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der foretages slibning, svejsning og pladearbejde i et begrænset omfang.</p> <p>Antal afkast: 3 stk. (1 stk. fra hhv. rumventilation, svejserøg og udstødningsgas). Afkast er ført overtag.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs på lokaliteten (der foretages også arbejde ude i marken).</p> <p>Kompressor er placeret ude i lukket ikke isoleret skur, se nedenfor, men kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>  <p>Virksomheden oplyser, at nabovirksomheden Happydays før i tiden kunne komme ned til værkstedet, når de syntes det støj for meget fra eksempelvis afprøvning af kølemaskiner. Begge parter fandt ud af problematikken i fællesskab. Afprøvning af kølemaskiner foretages ikke længere på lokaliteten, da det kræver speciel tilladelse, hvormed støjniveauet er minimeret markant.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er afløb flere steder i værkstedet. Virksomheden har en vaskehal, se nedenfor:</p> 

	<p>Vaskehallen er på nuværende tidspunkt udlejet til bybus-selskabet, som manuelt vasker deres busser deri. Selve vaskeanlægget benyttes ikke. Virksomheden anvendes ikke selv vaskehallen, da den ikke er tidssvarende.</p> <p>Der er afløb fra vaskehallen, som afleder til stor opsamlingstank, således vandet kan genanvendes. Se tanken nedenfor:</p> 
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Virksomheden har olieudskillere og sandfang, som tømmes automatisk af Stæten.</p> <p>Stæten holder selv øje og tømmer når der er behov herfor - dog min. en gang årligt. Sidste tømning var den 25-11-2019.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke i BBR på Nordvej 12:</p> <p>Størrelse: 2400 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1997 Anvendes til: motorolie</p> <p>Størrelse: 2500 L Placering: Indendørs, plast tank Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter År: 2006 Anvendes til: spildolie</p>

	<p>Motorolietanken er placeret i værkstedet, se nedenfor:</p>  <p>Spildolietanken er dobbeltvægget og placeret i vaskehallen, se nedenfor:</p>  <p>Spildolien pumpes derover via rør der er placeret i hhv. graven og i værkstedet, se nedenfor:</p>  
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske: Modtagestation Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil -Batterier/akkumulatorer: Returordning med MAN og ellers Sæby Produkthandel -Savsmuld til opsamling af spild: dagrenovationen <p>Virksomheden orienteres igen om, at brugt savsmuld skal håndteres som farligt affald og må derfor ikke leveres i større mængder i dagrenovationen. Det aftaltes med virksomheden, at de anskaffer en særskilt beholder til brugt savsmuld.</p>

Det meste af det farlige affald er placeret inde. Oliefiltre og spraydåser er placeret i særskilte container fra Modtagestationen Vendsyssel i rum med afløb. Kølervæske, hydraulikolie og andre væsker opbevares i tromler i samme rum, hvor gulvet har fald ned mod rummets afløb, se nedenstående billeder:



Det aftaltes med virksomheden på tilsynet i 2019, at tromler med væsker skal placeres på spildbakke, således der ikke kan ske læk til kloak. Dette er endnu ikke sket. Det indskræpes derfor over for virksomheden, at der skal findes og etableres en holdbar løsning på opbevaring af tromler med flydende væsker, således der ikke er risiko for læk til kloakken, inden 3. april 2020.

Virksomheden havde på tilsynet i 2019 nogle fyldte 200 L olietromler stående uden for på asfalt belægning. Ydermere stod der en fyldt 200 L olietromle i vaskehallen. Virksomheden oplyste, at de ikke havde kendskab til indholdet i tromlerne. Virksomheden havde desuden mange brugte batterier stående ved tilsynet i 2019 - både placeret i boks og på gulvet. Det blev i 2019 indskræpet over for virksomheden, at tromlerne og indholdet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og fremadrettet opbevares korrekt uden mulighed for afløb til jord eller kloak. Ydermere blev det indskræpet i 2019 at brugte batterier skal opbevares og afhentes korrekt, således de ikke ophober sig. Virksomheden har den 18-07-2019 fremsendt billeder af, at begge indskærpelser er efterkommet.

	<p>Nedenfor ses opbevaring af batterier:</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none">-Dagrenovation: HCS Renovation-Dæk: Returordning med Tobøl Dæk A/S el. Stena Metal-Plast kofanger: begrænset mængde ellers HCS Renovation-Bilruder, PVC: Stena Metal-Metal: Sæby Produkthandel-Pap, papir: Særskilt container ved HCS Renovation-Miljøklude: Berendsen <p>Affaldet i de store container opbevares ude på fast og tæt belægning. I belægningen er der dæksel til olieudskillere. Se den udendørs opbevaring nedenfor:</p>  <p>Den indendørs opbevaring ses nedenfor:</p> 