

Tilsynsrapport

Funch's Turisttrafik

Bandholmvej 100

CVR-nr: 32590284

P-nr: 1015724664

Tilsynsdato: 01.11.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er gennemført af Dorthe Nøhr Larsen, MOE på vegne af Lolland kommunes Teknik- og Miljømyndighed.

- **Virksomhedstype:**

Vognmand

- **Baggrund for tilsynet:**

Varslet tilsyn

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Støj

Affald

Spildevand

Opbevaring af flydende råvarer (Smøreolie, bremsevæske, fyringsolie etc.)

Olietanke

Jordforurening

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Tilsynet resulterede i en henstilling.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Henstilling vedrørende tømning af olieudskillere og sandfang.

I henhold til Lolland Kommunes regulativ for erhvervsaffald, 30-03-2012, §19.3 skal olieudskilleren bundtømmes mindst 1 gang årligt. Sandfang skal ligeledes tømmes mindst 1 gang årligt.

På tilsynet blev det oplyst, at den seneste tømning blev foretaget af Vestlollands Kloakservice 05-11-2014, det er således 2 år siden olieudskilleren og sandfanget sidst er bundtømt. Årsagen er formentlig, at det var en opgave den tidligere mekaniker, tog sig af.

Det henstilles, at sandfang og olieudskillere tømmes snarest og, at der indgås en aftale med et eksternt firma om en årlig tømning af olieudskilleren og sandfanget.

- **Score som følge af tilsynet:**

Efter tilsynet er scoren sat ned fra 4.00 til 2.80.

- **Tilsynsførende: Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S**

Funch's Turisttrafik
Bandholmvej 100
4943 Torrig L.

Dato: 14.11.2016

Projekt nr.: 1005510-041
T: +45 2528 1866
E: dnl@moe.dk

Bilag A til Tilsynsrapport

Miljøtilsyn gennemført 1. november 2016

Dorthe Nøhr Larsen, MOE, har på vegne af Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed foretaget et varslet miljøtilsyn på virksomheden 1. november 2016. Fra virksomheden deltog ejer Flemming Funch.

Formålet med miljøtilsynet er at vurdere om virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

Resultat af tilsynet

På baggrund af tilsynet er der givet en henstilling om årlig tømning af sandfang og olieudskiller

Virksomhedens placering

Virksomhedens aktiviteter foregår på matrikel 25h, Birket By, Birket.

Virksomhedens drift

Virksomheden driver busvirksomhed og der køres dagligt ud med omkring 12 busser fra adressen. Virksomheden råder desuden over værksted og vaskehal til store køretøjer. Værkstedets aktiviteterne er droslet meget ned, og der er ikke længer ansat egen mekaniker i virksomheden. Vaskehallen benyttes fortsat.



Vaskehal

Virksomheden har ansat 12 chauffører ud over Flemming Funch, der står for det administrative.

Luftforurening

Værkstedet er forsynet med eget oliefyr til opvarmning af lokalerne.

Støj

Nærmeste bolig er naboen mod nord. Afstanden til nærmeste beboelse er således ganske lille, under 20 meter.

De væsentligste støjkluder er vaskehal, værkstedsaktiviteter og kompressoren. Vask foregår med lukkede porte. Værkstedsaktiviteterne foregår i meget begrænset omfang, og med lukkede porte. Der forekom hverken værkstedsaktiviteter eller vask under miljøtilsynet. Kompressoren er placeret i et skur på den sydlige facade.

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter kan foregå uden at genere boligen 20 m nord for virksomheden.

Spildevand

Der er ikke afløb til kloak fra det almindelige værksted. Der er afløb fra vaskehal og den udvendige vaskeplads. Vandet herfra ledes gennem sandfang og olieudskiller. Seneste tømning af sandfang og olieudskiller er foretaget 05-11-2014 af Vestlollands Kloakservice. Det gives en henstilling til virksomheden om at sikre, at tømning af sandfang og olieudskiller sker mindst en gang om året.

Sanitært spildevand ledes direkte til kloak.

Opbevaring af flydende råvarer, olie og kemikalier

Flydende råvarer, der opbevares i vaskehallen, hvorfra der er afløb, opbevares på spildbakker. Flydende råvarer i værkstedslokalet opbevares langs den ene væg, langt fra portene. Der er ikke afløb fra værkstedslokalet.



De to bulkkanke, der tidligere blev benyttet til spildolie og ny motorolie, er tømt. Der er anskaffet en ny tank til spildolie. Spildolietanken er placeret inde i værkstedslokalet. Tømning af spildolietanken er bestilt hos Avista, og tømningen er planlagt til onsdag 3. november.

De to bulkkanke ønskes bevaret som arbejdsborde, og det blev aftalt, at påfyldningsstudsens lukkes permanent, så det ikke er fysisk muligt at fylde ny olie på tankene.

Affald

I nedenstående skema fremgår, hvem virksomhedens affaldsfraktioner bortskaffes til.

Affaldsfraktion	Bortskaffes til/af
Jern og metal	Afleveres til Munck
Blandet brændbart	Afleveres på genbrugspladsen
Spildolie	Avista
Andet farligt flydende affald	Afleveres på genbrugspladsen
Dæk	Afleveres til Munck
Batterier	Afleveres til Munck

Spildolie opbevares i en ny tank placeret i den østlige ende af værkstedet.



ADS-data

Inden tilsynet er der trukket en liste over ADS-data for virksomheden. Vestlollands Kloakservice har i 2014 indberettet 4,6 ton affald af typen 13 02 08 – Andre motor-, gear- og smøreolier. Dette kan svare til tømning af sandfang og olieudskillere. Der er ikke indberettet noget olie- og kemikalieaffald i 2015, hvilket kan undre, da de to bulkkanke er blevet tømt i forbindelse med etablering af den nye spildolietank.

Stena Recycling har i 2015 indberettet en mindre mængde af blandet emballage og metaller. Virksomheden har på baggrund af den nedsatte aktivitet i værkstedet, og dermed en begrænset affaldsmængde opsagt aftalen med Stena Recycling, og valgt selv at bortkøre affald til genbrugspladsen og Munck.

Udtrækket fra ADS er vedlagt som bilag.

Olietanke

Der er i BBR registreret 3 tanke på ejendommen. Tankene er gengivet i nedenstående tabel.

Bandholmvej 100, 4943 Torrig L					
TA-nummer*	Placering	Etableringsår	Størrelse (liter)	Indhold	Fabrikat og nummer
TA-1	Nedgravet	1971	ukendt	Mineralske olieprodukter	
TA-2	Ude, over terræn	2003	5.900	Autogasolie (Dieselolie)	
TA-3	Ude, over terræn	2003	1.225	Fyringsgasolie	Shell Miljø-tank 12R00178-U 55-5820

*: TA betyder Teknisk Anlæg

Det blev på tilsynet oplyst af virksomheden, at TA-1 er tømt, rensat og afproppet i 2003. Virksomheden mener bestemt, at dette er meddelt den daværende Ravnsborg Kommune.

De to øvrige tanke er placeret i en container på den sydlige facade. Under tilsynet blev der påfyldt diesel på TA-2. Busserne tanker diesel fra standen for enden af containeren.



Da containeren ikke er tæt, stod der en del vand i spildbakken under tanken. Det blev aftalt under tilsynet, at dette vand bortpumpes via vaskeplads, sandfang og olieudskiller. Der var ingen tegn på olie i vandet.



Dieselolietank, spildbakke fyldt med vand.



Fyringsolietank

Med venlig hilsen
MOE A/S

Dorthe Nøhr Larsen

Dorthe Nøhr Larsen
Kemiingeniør HD – Miljø

Funchs Turisttrafik



Bandholmvej 100, 4943 Torrig L

Dato: 02.11.2016

Målforshold: 1:500

Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV

Support: miljøportal@miljøportal.dk

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Virksomhedsrapport (R016) (EAK, Affaldsfraktion, Behandlingsform,)

Affaldsmængder hvor Funchs Turisttrafik, Bandholmvej 100, 4943 Torrig L, (p-nummer) 1015724664 i Lolland kommune er affaldsproducent

Rapporten er hentet den 13-10-2016 15:29:32 af Lasse Birch Højrup, Administrationsbygningen Rødby med p-nummer 1003304975

Producent	EAK	Affaldsfraktion	Behandlingsform	Modtager	Indberetter	2014 [tons]	2015 [tons]
Funchs Turisttrafik, Bandholmvej 100, 4943 Torrig L, p.nr. 1015724664	13 02 08 - Andre motor-, gear- og smøreolier	E03 Forbrændingseget	09 Midlertidig oplagring (kun til senere forbrænding)	STENSØ ALLÉ 12 ApS, Rødbyvej 78, 4900 Nakskov, p.nr. 1018205854	VESTLOLLANDS KLOAKSERVICE V/KNUD ÅGE NIELSEN, Linkøpingvej 7, 4900 Nakskov, p.nr. 1000669082	4,600	
Funchs Turisttrafik, Bandholmvej 100, 4943 Torrig L, p.nr. 1015724664	15 01 06 - Blandet emballage	E29 Farligt affald	04 Særlig behandling (herunder forbehandling)	Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, p.nr. 1017154679	Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, p.nr. 1017154679		0,141
Funchs Turisttrafik, Bandholmvej 100, 4943 Torrig L, p.nr. 1015724664	20 01 40 - Metaller	E29 Farligt affald	04 Særlig behandling (herunder forbehandling)	Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, p.nr. 1017154679	Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, p.nr. 1017154679		0,034
Total [tons]						4,600	0,175