

Backhausen A/S Skadecenter
Knivholtvej 14
9900 Frederikshavn
Att.: Jannie Backhausen

E-mail: jrb@backhausen-as.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

5. april 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos Backhausen A/S Skadecenter beliggende Knivholtvej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-03083
Dokumentnummer: 7134920

Frederikshavn Kommune har den 04.04.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Lærke Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 31072522
	P. nr. 1022397709




Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er et skadecenter som laver pladearbejde for andre autoværksteder samt private med forsikringsskader. Ydermere er værkstedet blevet godkendt som Tesla værksted. Nedenfor ses billeder af pladeværkstedet:</p>  <p>Virksomheden har lejet sig ind på lokaliteten i halvdelen af bygninger.</p> <p>Værkstedet er omkring 500 m2.</p> <p>Antal ansatte: 2 stk. + en flexjobber</p> <p>Normal arbejdstid: ca. kl. 07-15.45 og tidligere fri om fredagen.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har jf. v. 14 i autoværkstedbekendtgørelsen krav om at føre egenkontrol med følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

	<p>3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.</p> <p>Oplysninger ift. pkt. 1 er ikke relevant for virksomheden.</p> <p>Oplysninger ift. pkt. 2 føres elektronisk og kan fremsendes ved interesse.</p> <p>Oplysninger ift. pkt. 3 føres elektronisk hos Backhausen A/S Frederikshavn, da anlægget er fælles for de to virksomheder. Anlægget er placeret på Ellehammervej 9.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Virksomheden er derimod omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening.
I øvrigt	Udvidelsen med et pladeværksted er ikke anmeldt til kommunen, men det blev i 2019 vurderet ud fra tilsynet og virksomhedens oplysninger, at autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har i forbindelse med etableringen af pladeværkstedet fået etableret rumventilation i lokalet og punktudsug til hhv. udstødningsgas og svejserøg. Se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Slibning med sandpapir kører på en støvsuger.</p> <p>Pladeværkstedets kompressor og cyklonfilter til slibemaskiner går på et fælles anlæg hos lakeringsværkstedet, som er placeret i udendørs isoleret skur.</p> 

	<p>Pladeværkstedet har følgende afkast:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 afkast fra rumventilation - 1 afkast fra udsug fra svejserøg og udstødningsgas. <p>Der er punktudsug til hhv. svejserøg og udstødningsgas uden filter inde på værkstedet.</p> <p>Afkast er ført ca. 1 meter over tag.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte i pladeværkstedet.</p> <p>Pladeværkstedets kompressor og cyklonfilter til slibemaskiner går på et fælles anlæg hos lakeringsværkstedet, som er placeret i udendørs isoleret skur.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Pladeværkstedet genererer ingen processpildevand - kun sanitært spildevand afledes fra virksomheden.</p> <p>Der er ingen afløb i værkstedet.</p>

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokaliteten i BBR.</p> <p>Lokaliteten er opvarmet med naturgas.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager virksomhedens affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recykling - Kølervæske: Stena Recykling - Bremsevæske: Stena Recykling - Spildolie: Stena Recykling

	<p>- Batterier/akkumulatorer: begrænset - virksomheden har tidligere selv afleveret, men er orienteret om, at de skal have en kvittering for aflevering af farligt affald. Virksomheden indgår i stedet en aftale med Stena Recykling omkring afhentning.</p> <p>Virksomhedens farlige flydende affald står i værkstedets depot, hvor der ikke er afløb til kloak. Desuden er affaldet placeret på spildbakker jf. gældende regler.</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager virksomhedens affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jern og metal: Stena Recykling -Ruder: Stena Recykling -Plast kofanger: Stena Recykling -Dæk: Stena Recykling -Pap og papir: Afleveres i lakeringsværkstedet særskilte container, som afhentes af Carl Lauritzen v. Nordjysk Forretnings & Industri Renovation -Alm. plast fra emballage: Afleveres i lakeringsværkstedet særskilte container, som afhentes af Carl Lauritzen v. Nordjysk Forretnings & Industri Renovation <p>Ovenstående er placeret i hver deres udendørs container, se nedenfor:</p> 