



Søkilde Autodele ApS
Yderholmen 10-12
2750 Ballerup

Sendt via e-mail: kontakt@soekilde.dk

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 2. december 2019

Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.02.16-K08-2-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 27. november 2019

Virksomhedens navn	Søkilde Autodele ApS
Virksomhedens adresse	Yderholmen 10-12, 2750 Ballerup
CVR nummer	35234004
Matrikel	4l og 4m, Ågerup By, Pederstrup
Telefonnummer	44 97 62 70
Virksomhedstype	K209 Autoophugning
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år) og partielt tilsyn
Deltagere på tilsynet	Heidi Uttenthal Bay, Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Ove Søkilde, Søkilde Autodel ApS
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald), samt spildevand

Oversigtskort for Yderholmen 10-12, 2750 Ballerup



Figur 1: Oversigtskort over Søkilde Autodel Aps. Blå pil angiver værksteder, orange pil angiver lager, grøn pil angiver vaskeplads, grå pil angiver miljøoplæg under tag eller i bygning. Blå skraveret angiver kortlagt areal på vidensniveau 1, som muligt forurenet (begge matrikler).

Håndhævelser

På baggrund af tilsynet gives 1 henstilling:

- Afvask af dele, som kan have olierester på sig, skal foregå på vaskepladsen og ikke på SF-sten, da der er risiko for at olien løber i regnvandskloakken.

Generelt vedrørende Søkilde Autodele ApS

Aktiviteter

Virksomheden modtager skrotbiler og sælger anvendelige dele videre. Ejendommen miljøcertificeres årligt ved tilsyn af Bureau Veritas og er ISO 14001.2004 godkendt.

Jordforurening

Ejendommen er registreret som muligt forurenede vidensniveau 1 (V1), se kort ovenfor.

Vand og natur

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og den sydlige del af ejendommen ligger i vandforsyningens indvindingsopland. Nærmeste beskyttede natur er § 3-beskyttet sø, som ligger ca. 40 meter nord for ejendommen.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med elvarme ifølge BBR.

Gennemgang af miljøforhold

Støj

Der har ikke været støjklager for ejendommen siden sidste tilsyn.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være en belastning for luftmiljøet.

Jord, grundvand og overfladevand

Indkørslen er belagt med SF-sten. Modtagerpladsen er befæstet med betonplader. Begge værksteder er befæstet med beton. Vaskepladsen er befæstet med beton.

Spildevand

Værksteder er uden gulvafløb.

Vaskepladsen har afløb i siden af pladsen, som er koblet på et sandfang og en olieudskiller. Det oplyses, at der afvaskes diverse smådele i indkørslen ved siden af vaskepladsen.

Olieudskilleren er tilses årligt af SMOKA. Sidste tilsyn er sket 25. november 2019, hvor der ikke var olie i udskilleren og der ikke var bemærkninger til udskilleren.

Spildevandstilladelse er under udarbejdelse.

Ballerup Kommune henstiller til at afvask af dele, som kan have olierester på sig, skal foregå på vaskepladsen og ikke på SF-sten, da der er risiko for at olien løber i regnvandskloakken.

Opbevaring/afhentning af affald

Der er to store spildolietanke (1000 l), som tømmes af AVISTA Oil. Derudover er der blå 200 l tromler (lågfade) til opsamling af kølervæske, mv., som afhentes af AVISTA Oil.

Stena Recycling afhenter ca. 300 biler om året; ca. 10-12 biler ad gangen. I 2018 er der afleveret 270 stk. og modtaget 277 stk.

Årlig driftsrapport indberettes til Miljøstyrelsen. Print af driftsrapporten fra 2018 blev udleveret ved tilsynet.

Der sorteres i følgende fraktioner med indberettede kg angivelser til genanvendelse fra 2018:

Oliefiltre (149 kg)

Blyakkumulatorer (3252 kg)

Dæk (11.840 kg)

Fælge (1020 kg)

Kobber og aluminiumsdele (1738 kg)

Jernholdige dele (27.000 kg)

1300 kg affald er afleveret til forbrænding, deponering og destruktion.

Diverse kvitteringer for aflevering forefindes i fysisk form på lokaliteten og blev fremvist ved tilsynet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-11-2019
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,94

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2021.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay