



Rapport for miljøtilsyn hos Farvergårdens Autoservice Aps Aalborg, Kastetvej 13A, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.10.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98161211	CVR nr.	11556302
E-mail	info@farvergaardensauto.dk	P. nr.	1000255642

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
06-09-2012	Indskærpelse	Olietanke: Udskiftning af olietank. Indskærpelse efterkommet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Farvergårdens Autoservice ApS foretager almindelig reparation og service af biler. Der er 4 ansatte og virksomhedens driftstid er ca. kl. 7 – 17.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	7-17		
Miljøledelse				
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og slibning	Svejserøg		
2	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,5					
2		0,5					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Udsug af hhv. udstødningsgas og udsugning fra svejsning er opdelt i to separate udsugningssystemer og afkast. Det er i forbindelse med tidligere tilsyn på adressen og ligeledes ved dette tilsyn vurderet, at den nuværende placering af afkastene er den bedst mulige i forhold til at undgå røg og lugtgener hos naboer, selvom afkastene ikke helt overholder minimumshøjderne. Der er desuden installeret rumventilation uden rensning.
Luft, filtre	Filtrene i virksomhedens udsugningsanlæg er omfattet af regelmæssigt vedligehold fra eksternt firma. Der blev fremvist kvitteringer for kontrol ved tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	<p>Kompressor er placeret indendørs i et selvstændigt rum og udgør ikke en støjgene for omgivelserne.</p> <p>Alle arbejdsprocesser foregår indendørs bag lukkede døre og porte. Afstanden til nærmeste naboer er meget kort. Der har aldrig været nabo-klager, og det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke udgør en støjgene for omgivelserne.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der foretages ikke vask af biler i vaskehallen længere. Der er installeret ventilationssystem i vaskehallen og der opbevares dæk. Vask af biler sker hos eksterne.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskilleren til vaskehallen tilses stadig 1x årligt af eksternt. Seneste eftersyn og tømning var 7/2-2017.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.000	2004	Indendørs	NEJ
2	Fyringsolie	1.200	2013	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank indendørs på tæt gulv. Tanken er af mærket Roug fra 2004. Kapacitet 1.000 l, G. nr. 5810, Nr. 145901. Oliefyret blev senest tilset oktober 2016, og ny aftale for næste tilsyn var lavet. Dansk Varme Service tilser fyret.</p> <p>Olietanken til oliefyret blev udskiftet i 2013. Tanken er fra 2008 med en kapacitet på 1.200 l. G. nr 505323, nr. 29221, type C3A. Tanken er ikke registreret i BBR. Det blev aftalt, at dette bliver gjort hurtigst muligt.</p>

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Virksomheden opbevarer olier, kølervæske og andre flydende råvarer på spildbakker. Der er tale om begrænsede mængder.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Benzin			Beholder		Indendørs			
Blandet brændbart			Container - lukket		Impermeabel belægning			
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Indendørs		FTZ	Afhentes ugentligt
Bremse- og koblingsvæske			Container - lukket		Indendørs		Stena	
Diesel			Beholder		Indendørs			
Dæk			Ikke relevant		Overdækket		Villadsen Dæk	
Jern			Container - lukket		Impermeabel belægning			
Kølervæske			Container - lukket		Indendørs		Stena	
Lysstofrør, lavenergi-pærer			Beholder		Indendørs			
Oliefiltre			Container - lukket		Indendørs		Stena	
Spildolie			Dobbeltvæget tank	1.200	Indendørs		Fortum	
Spraydåser			Container - lukket		Indendørs		Stena	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Under tilsynet blev virksomhedens affaldsfraktioner gennemgået. Det farlige affald opbevares alt sammen indendørs på fast gulv. Virksomhedens kvitteringer for bortskaffelse af affald blev fremvist under tilsynet. Der er god dokumentation for affaldsbortskaffelsen.
Affald, opbevaring	Jernskrot opbevares i en udendørs container, dæk opbevares indendørs i den gamle vaskehal.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der foretages jævnligt kontrol af olieudskiller, oliefyr og filtersystemer. Kvitteringer for kontrol blev fremvist ved tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Matriklen er V2-kortlagt, og der er konstateret forurening fra tidligere renseri, tekstilvirksomhed samt autoværksted.
Bæredygtighed	Grundet flytteplaner er forskellige tiltag sat i bero. Der er dog udskiftet til mere energivenlig belysning inden for de seneste par år.
Øvrige bemærkninger	<p>Man er ved at udse sig nye lokaler, hvorfra der kan drives autoværksted, og det forventes, at virksomheden flytter inden for de næste 1 - 2 år. Det er vigtigt, at der laves ny anmeldelse af autoværkstedet, når man er på plads i de nye lokaler. Anmeldelse kan ske på nedenstående link:</p> <p>http://apps.aalborgkommune.dk/blanketter/TM-AnmeldelseAfAutovaerksted.pdf</p> <p>Virksomheden fremstod pæn og ryddelig ved tilsynet.</p>