



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31  
ligj@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Sommersted Autoservice /F Bohnfeldt  
Storegade 82  
6560 Sommersted**

Dato for miljøtilsyn:	29.09.2016
Til stede ved tilsyn:	Frede Bohnfeldt, Sommersted Autoservice Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74504224	Hjemmeside	
E-mail	sommerstedautoservice@bbsyd.dk	CVR nr.	25495276
Fax		P. nr.	1007774555

Matrikler	328 Sommersted Ejerlav, Sommersted
-----------	------------------------------------

Acadre sagsnr.:	10/17734
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.</p> <p>Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i for af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.</p> <p>Virksomheden er derudover omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2015 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Frede Bohmfeldt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden foretager reparation og service på personbiler og varebiler. Endvidere har virksomheden salg af biler.
Driftstider	Mandag - torsdag fra kl. 07.30 - 16.00. Fredag fra kl. 07.30 - 14.00.
Antal ansatte	Der er 6 ansatte i virksomheden.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvittering for aflevering af affald samt tømning af sandfang og olieudskiller blev fremvist ved tilsynet.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Motorolie opbevares i 2 stk. 1000 l tanke med dobbeltvæg. Disse er placeret i værkstedet.</p> <p>Kølervæske, bremsevæske, sprinklevæske m.m. opbevares i tromler på lager uden afløb.</p> <p>Gearolier forekommer i små 1 l beholdere og opbevares i særskilt rum uden afløb.</p> <p>Der er blevet opsat en ny filebænk med 2 900 liters tanke til motorolie.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luft/lugt	Der er etableret udsugningsanlæg til udstødningsgasser samt rumventilation.
-----------	---

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen ekstern støj af betydning blev konstateret ved miljøtilsynet.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Spildevand ledes til offentlig kloak.</p> <p>Overfladevand/regnvand ledes til det offentlige regnvandssystem.</p> <p>Der er etableret en ny kloakledning fra det tidligere undervognsbehandlingsværksted til den eksisterende olieudskiller i 2007.</p> <p>Endvidere er der i 2008 etableret en ny vaskeplads med en afløbsbrønd med sandfang hvorfra der er etableret en kloakledning med tilslutning til den eksisterende kloakledning.</p> <p>I 2010 er der givet en tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra det etablerede spildevandsanlæg med tilhørende vaskeplads.</p>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Der er en olieudskiller hvortil der tilløb fra en afløbsrist på vaskepladsen samt en afløbsrist i værkstedet.</p> <p>Udskilleren tømmes 1 gang årlig af Haderslev Slamsugerservice. Sidste tømning var 14.12.2016.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke	<p>Der er en 2500 liters overjordisk olietank af stål til fyringsolie, der står udendørs bag værkstedet.</p> <p>Derudover er der en dobbeltvægget 1000 liters ståltank til opbevaring af spildolie, samt 2 stk. 1000 liters dobbeltvæggede ståltanke til opbevaring af motorolie.</p> <p>Desuden en filebænk tank med 2 x 900 liters tanke til motorolie.</p>
-------	---

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Brugte/kasserede bildæk afhentes af Brdr. Høyer. Disse opbevares udendørs bag værkstedet under halvtag.</p> <p>Metalaffald opbevares i åben container udendørs. Containeren er placeret under et halvtag bag værkstedet. Metalaffaldet afhentes af Jels Produktforretning.</p> <p>Pap kommes i en 600 liters minicontainer fra Flemming Paulsen som tømmer den efter behov. Endvidere er der en 600 liters minicontainer til opbevaring brandbart affald. Den container tømmes også efter behov.</p> <p>Autoruder aftages af Topglas når disse skifter ruder på bilerne.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Aftørringsklude opbevares i beholder indtil de afhentes af Berendsen Miljø. Samtidig med aflevering af snavsede klude modtages nye.</p> <p>Brugte batterier opbevares i batteriboks indendørs og aftages af FTZ.</p> <p>Spildolien opbevares i en 1000 liters dobbeltvægget olietank og afhentes af Nordgroup, Esbjerg (ejes af Ekokem).</p> <p>Det blev ved tilsynet oplyst, at oliefiltre bortskaffes med brandbart affald samt at bremse- og kølervæske hældes i tanken med spildolie og bortskaffes sammen med spildolien.</p> <p>Oliefiltre er farligt affald og må ikke bortskaffes med almindeligt brændbart affald.</p> <p>Ved tilsynet blev det påpeget at virksomheden skal sikre at farligt affald håndteres efter gældende regler.</p> <p>Virksomheden er efter tilsynet blevet kontaktet af afdelingslederen for Erhverv, Teknik og Miljø, og fået indskærpet gældende regler for bortskaffelse af oliefiltre.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V1-kortlagt af Region Syddanmark i henhold til Jordforureningsloven, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet gav anledning til en indskærpelse i henhold til § 14 i Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til miljøforholdene, udover at farligt affald fremover skal sorteres, opbevares og bortskaffes efter gældende lovgivning.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl  
Miljømedarbejder