

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-01-2019 på ejendommen:

Houmvej 8
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer
-------------------------	------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Håndhævelser

14-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløbsforholdene omkring ensilagesiloerne bringes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, enilage m.v.
14-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at den gamle plansilo ikke må benyttes til opbevaring af dybstrøelse eller ensilage, medmindre afløbsforholdene bringes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, enilage m.v.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-07-2009
Sidste tilladelse	25-01-2016
Tilladte dyreenheder	156,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Skift i dyretype fra 25-01-2016 er udnyttet
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Ok
Vilkår om beplantning	Nej.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	164	62,34	25-01-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	148	77,61	25-01-2016	

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	16,22	25-01-2016	
------------------------	----------------------------	----	-------	------------	--

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	210	94,97	0,00	1.652,64
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,80	0,00	140,24

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet er der 453 årskøer og 446 hundyropdræt forelt på Bandsbølvej 29 og Houmvej 8.
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Ingen kemisk behandling mod fluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	132	300	0	Tidligere plansilo. 2,5 m høje sider.
Ensilageplansilo	04-01-1800	180	450	0	I følge byggesag. Afløb til gyllebeholder.
Ensilageplansilo	05-01-1800	360	720	360	Højde skønnet til 2 m. Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er ved tidligere tilsyn oplyst, at der fra de nye plansiloer er afløb til gyllen via pumpebrønd. Dette er ikke tilfældet, der er afløb direkte til dræn.

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Dybstrøelse lægges i gl. plansilo ved siden af stalden. Ejer oplyser, at der ikke er afløb fra siloen til opsamlingsbeholder som påkrævet, men at det løber til dræn. Ejer vil fremover køre dybstrøelse direkte i markstak. Plansiloen må ikke benyttes, medmindre der etableres korrekt afløb.
------------------------------------	--

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen markstak

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1800	15-09-2011	225	900	Flydelag	I flg. byggesag fra 1979.
Gyllebeholder	15-09-2017		1.256	4.000	Flydelag	
Gyllekanaler	06-01-1800		0	950		Gyllekanaler og fortank. + ny stald
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800		0	72		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 28,71

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 4,85

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Interval gødningsskraber - udgår	Kører hele tiden.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 800m3. Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 05-09-2011 Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok
Kompost (Placering på markkort) udgået	Ja, overdækkes med plast.
Fast overdækning, gyllebeholder - udgår	Naturlig flydelag.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der vaskes og blandes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskiner og dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske

forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen
Olie (opbevaring)	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Lejer container, hvor det bringes til ESØ af maskinstation.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Tages med til bandsbølvej 29.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Hemmet vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Er reg, under Bandsbølvej 29.
Krav om beplantning, stald	Nej.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	16-12-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3

E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.