

SEH Autodele A/S
Ravnhøjvej 15
8543 Hornslet

22. september 2025

Sagsnr.: 25/27253

Kontaktperson:

Lasse Abraham Rasmussen

laara@syddjurs.dk

Tlf.: 29 24 11 23

Sendt pr. mail til:

seh.autodele@gmail.com og peredgar2@gmail.dk

Miljøtilsyn på SEH Autodele A/S, Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet

Syddjurs Kommune har d. 1. september 2025 foretaget miljøtilsyn på SEH Autodele A/S, Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet.

Tilsynet er et "basistilsyn¹", hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Basistilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser.

Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

1. Oplag af farligt affald og kemikalier

Virksomheden opbevarer spraydåser og oliefiltre i 200 L plastfade. Kølervæske opbevares i en beholder placeret inde i et 200 L plastfad, som kan rumme indholdet af beholderen. Bremsevæske, diesel og benzin opbevares i 10 eller 25 L plastdunke på en spildbakke. Der opbevares ligeledes en mindre mængde råvarer fx gearolie på spildbakken.

Natur og Miljø

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

	
Billede 1. Opbevaring af spraydåser, oliefiltre og kølemiddel.	Billede 2. Opbevaring af aftappet diesel, bremsevæske og benzin samt diverse kemikalieråvarer.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Der stod 25 L dunke markeret med 'diesel', stablet i to lag på spildbakken. Stablingen medfører en risiko for spilds hvis oplaget vælter. Beholdere med kemikalier på spildbakken må ikke stables.

2. Årlig affaldsrapport

På tilsynet blev den seneste affaldsrapport fra d. 18. marts 2025 gennemgået. De efterspurgte fraktioner var blev tilføjet til affaldsrapporten på nær plastkomponenter.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Svend Erik oplyste, at plast og glas ikke bliver demonteret, da det økonomisk set ikke kan svarer sig. Syddjurs Kommune anser forholdet som godkendt.

3. Spildolietank – sikring mod udslip til kloak ved spild

Der var anskaffet en gummimåtte som kunne bruges til at afdække det nærmeste afløb. Gummimåtten lå i nærheden af spildolietanken og ikke på afløbet ved tilsynet.



Billede 3. Gummimåtte til sikring af afløb ved uheld. I højre side ses spildolietanken.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Virksomheden skal sikre, at der ved uheld ikke kan tilledes olie fra spildolietanken til det nærliggende afløb. Der skal etableres en løsning som varigt sikre afløbet mod tilledning af kemikalier i tilfælde af uheld fx ved at etablere en spildbakke under tanken, opkant rundt om tanken eller afløbet lukkes eller der etableres en krave rundt om afløbet.

Syddjurs Kommune **henstiller** til, at virksomheden indsender en plan for varig sikring af afløbene mod spild og uheld fra spildolietanken. Planen skal sendes til Syddjurs Kommune indenfor 4 uger på mail virksomheder@syddjurs.dk.

Virksomheden har efter tilsynet oplyst at tætningsmåtten vil blive liggende på afløbet når det ikke er i brug. Syddjurs Kommune anser henstillingen som efterkommet.

4. Opsamling af spild

Der blev observeret et mindre spild ved spildolietanken. Umiddelbart stammede spildet fra utæthed ved påfyldningsstudsens. Venstre side af tanken fremstod 'fedtet' af olie og der sås et mindre 'friskt' spild af afdryppet olie under tanken. Belægningen under spildolietanken fremstod som påvirket af gentagne spild.

Der blev observeret spild af hvad der vurderes at være servoolie under et stativ hvor der hænger tandstænger. Enkelte steder lå kattegrus.



Billede 4. Spildolietanken ved tilsynet i 2025.



Billede 5. Spild under spildolietanken.



Billede 6. Spild under tangstænger ved tilsynet 2025

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

På tilsynet blev det drøftet at håndteringen af spildolie ikke måtte give anledning til spild.

Betonbelægningen kan ødelægges ved gentagende og længerevarende påvirkning fra olie og andre kemikalier. Jf. vilkår 2.2.2.6. i miljøgodkendelsen skal spild af væsker og olie straks opsamles, og håndteres og bortskaffes som farligt affald.

Ved tilsynet blev det drøftet at kattegrus som er blevet brugt til opsamling af kemikalie-spild, hurtigst muligt skal fejes op og opbevares i en egnet beholder indtil det bortskaffes til en godkendt modtager.

Afmonterede olieholdige bildele bør opbevares således, at de ikke giver anledning til spild på belægningen.

Syddjurs Kommune **henstiller** til, at håndteringen af spildolie ikke giver anledning til spild og at utætheden ved studsens på spildolietanken tættes.

Virksomheden har efter tilsynet oplyst at studsens på spildolietanken er blevet repareret og at de fremover vil være mere omhyggelige ved påfyldning af spildolie for at undgå spild. Syddjurs Kommune anser henstillingen som efterkommet.

Syddjurs Kommune **henstiller** til, at afmonterede olieholdige bildele opbevares således, at der ikke sker gentagende påvirkning af betongulvet med olie og andre kemikalier.

Virksomheden har efter tilsynet oplyst at de opstiller en spildbakke under de ophængte olieholdige bildele.

5. Revurdering

Svend Erik Høj oplyste at bygningen var blevet solgt til hans søn som driver auto-værkstedet og at han nu lejer lokalerne for et halvt år ad gangen. Han var usikker på hvor længe han ville blive ved med at drive virksomheden.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Syddjurs Kommune vil undersøge baggrunden for sagen om revurdering. Sagen vil blive behandlet særskilt.

Generelt

Virksomheden har CVR nr. 55 29 25 15

Ved tilsynet deltog Svend Erik Høj fra virksomheden, Per Edgar Jørgensen som rådgiver for virksomheden og Lasse Abraham Rasmussen fra Syddjurs Kommune.

SEH Autodele A/S er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelsen af d. 12. maj 2000 under listepunkt K209 i Godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2.

Autoophug er desuden omfattet af reglerne i Bilskrotbekendtgørelsen³.

Indretning og drift

Certificering:

Virksomheden blev i 2024 re-certificeret efter ISO 14001:2015 af Force Certification.

Liste over godkendte autoophuggere:

Virksomheden er opført listen over godkendte autoophuggere på www.borger.dk.

Medlemskab af brancheorganisation:

Virksomheden er medlem af brancheorganisationen for autogenbrug/autoophug DAG – Dansk Autogenbrug.

Antal ansatte:

Virksomheden har ingen ansatte og drives kun af ejer Svend Erik Høj.

Ændringer af indretning og drift:

Der er ikke sket ændringer af virksomhedens indretning og drift siden sidste tilsyn.

Aktiviteter:

Virksomheden miljøbehandler og demonterer personbiler og varebiler under 3500 kg.

Virksomheden har jf. vilkår 2.2.2.1. i miljøgodkendelsen, tilladelse til at ophugge 200 biler årligt. Ifølge affaldsindberetningen har virksomheden ophugget 23 biler i 2024. Miljøgodkendelsen udnyttedes derfor ikke fuldt ud.

Ved tilsynet befandt sig:

- 15 miljøbehandlede biler som var klar til afhentning
- 12 miljøbehandlede biler som ikke var endeligt demonterede
- 3 ikke-miljøbehandlede biler som med motorer i
- 1 bil hvor miljøbehandling/ophug var i gang

De miljøbehandlede biler opbevares udendørs på grus.

De tre biler med motorer i befandt sig udendørs. To stod på gruspladsen med de øvrige biler og én befandt sig på trucken som stod udenfor porten ind til værkstedet.



Billede 7. Oplag af miljøbehandlede biler



Billede 8. Oplag af miljøbehandlede biler



Billede 9. Miljøbehandlede biler med påbegyndt demontering. Biler markeret med kryds indeholdt motorer med henblik på salg (delvist miljøbehandlede).

Én bil befandt sig på liften i værkstedet hvor miljøbehandlingen var i gang. Miljøbehandlingen foregår på betongulv.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at virksomheden lever op til vilkårene i miljøgodkendelsen vedrørende opbevaringen af de miljøbehandlede og ikke-miljøbehandlede biler.

Luft

Der er ingen udsug fra virksomheden.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

På tilsynet blev der ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

Kommunen har ikke modtaget klager fra naboer siden seneste tilsyn.

Støj

På tilsynet blev der ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

Kommunen har ikke modtaget klager fra naboer siden seneste tilsyn.

Affald

Virksomheden genbruger benzin, diesel, sprinklervæske og kølemiddel internt. Virksomhedens håndtering af kølemiddel blev drøftet ifm. affaldsindberetningen for 2023 (sagsnr. 24/11303).

Virksomheden oplyste, at kølemiddel aftappes af Svend Erik Høj og genbruges internt samt overdrages til Autohallen Hornslet ApS med henblik på genbrug. Svend Erik Høj fremvist et autorisationsbevis fra Kølebranchens Miljøordning KMO.

Svend Erik Høj oplyste, at glas og plastkomponenter ikke afmonteres inden videre overdragelse af affaldet, da det ikke kan svare sig økonomisk.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Virksomhedens affaldsrapport blev behandlet i en særskilt sag (sagsnr. 25/7079) ifm. den årlige indberetning.

Syddjurs Kommune godkendte d. 16. april 2024, virksomhedens håndtering af kølemiddel med henvisning til affaldsbekendtgørelsen⁴ og affaldsaktørbekendtgørelsen⁵.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at virksomhedens håndtering af affaldsfraktionerne er tilfredsstillende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Ejendommen er forureningskortlagt på vidensniveau 1 (V1). Kortlægningen betyder, at der skal søges om tilladelse efter Jordforeningslovens §8 stk.1 ifm. ændring af arealanvendelsen. Desuden betyder kortlægningen, at der er anmeldelses- og analysepligt iht. Jordflytningsbekendtgørelsen⁶ i tilfælde af jordflytning fra ejendommen.

På tilsynet blev der ikke observeret tegn på jordforurening.

Tankanlæg

Der befinder sig to olietanke på ejendommen. Begge er 1.200 L tanke fra 2009 og bruges til opbevaring af hhv. spildolie og fyringsolie.

Tankene er registreret i BBR.

Spildevand

Der er to gulvafløb i værkstedet på virksomheden. Begge afløb er koblet på sandfang og olieudskiller på 600 L. Olieudskiller og sandfang blev senest tømt i maj 2024 og der var ingen bemærkninger til tømningen.

Spildevandstilladelsen er fra 1981 og omhandler udelukkende sanitært spildevand samt regnvand.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Det er beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse, at der er etableret sandfang og olieudskiller i forbindelse med en vaskeplads i adskillerhallen og i værkstedet samt at afløbsforholdene er synet af det daværende Rosenholm Kommune i 1988. Kommunen er dermed bekendt med spildevandsforholdene. Tilladelsen vil derfor først blive revurderet i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse eller eventuelle ændringer i spildevandsforholdene.

Hvis der sker ændringer i udledningen af spildevand fra virksomheden, skal der indsendes ansøgning om spildevandstilladelse.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomhedens vilkår 2.2.7 om årlig indrapportering af antal ophuggede biler, producerede mængder affald fordelt på type og oplysninger om affaldsmottagerne er ændret ved brev af 30. august 2001, således at det er tilstrækkeligt, at virksomheden har disse oplysninger tilgængelige, så de kan fremvises ved tilsyn.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

Virksomheden tilsendte resultatet af den årlige affaldsindberetning til Syddjurs Kommune d. 18. marts 2025 som blev behandlet i en særskilt sag.

Genanvendelse og nyttiggørelse

Af virksomhedens årlige indberetning iht. Bilskrotbekendtgørelsen for år 2024 fremgår en opgørelse af demonterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocenten. Skemaet viser en genanvendelsesprocent på **84,84%** og en genbrugsprocent på **4,97%**. Tilsammen genbruges og genanvendes **89,81%**.

Syddjurs Kommunes bemærkninger:

I Bilskrotbekendtgørelsens §19 stk. 1 fremgår det, at der ved særskilt behandling af udtjente køretøjer skal sikres, at mængden af stoffer, materialer og komponenter der udtages til genbrug eller genanvendelse udgør mindst 10 % af de behandlede bilers egenvægt. Virksomheden opfylder derfor kravet i Bilskrotbekendtgørelsen.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheden er medlem af Dansk Autogenbrug og er således en del af den kollektive sikkerhedsstillelsesordning.

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. Forvaltningslovens § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsbrev og –rapport vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#).

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at tage kontakt.

Med venlig hilsen

Lasse Abraham Rasmussen
Civilingeniør

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af d. 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1027 af d. 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse nr. 1654 af d. 29. december 2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse

⁴ Bekendtgørelse nr. 1749 af d. 30. december 2024 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1743 af d. 30. December 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1425 af d. 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord