



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Kommunes Driftsafdeling - Unionvej Unionvej 3 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	06. oktober 2025
Til stede ved tilsyn:	Niels Eeg Føns, formand, Driftsafdeling Vojens Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	74342601	Hjemmeside	www.haderslev.dk
E-mail	nief@haderslev.dk	CVR nr.	29189757
Fax		P. nr.	1009070180

Matrikler
768 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	25/24531
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af: - Bekendtgørelse godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. Virksomheden er omfattet af punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer." - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipeline, nr. 1257 af 27. november 2019.
Godkendelse/tilladelse	Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af godkendelsespligt.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er formand Niels Eeg Føns.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået. Der blev udført både miljøtilsyn og affaldstilsyn.
Produktionsforhold	Virksomheden er en materielgård for kommunens driftsafdeling. Der er tilknyttet vaskeplads, vaskehal, tankplads, garageanlæg og værksted.
Driftstider	Driftstider er mandag til torsdag kl. 7-15.45 og fredag kl. 7-12.15. Herudover rykker vintertjenesten ud fra materielgården, hvilket kan ske døgnet rundt i vinterperioden.
Antal ansatte	Der er ca. 35 ansatte på materielgården. En stor del af vedligeholdelsen af biler og materiel foregår ude i byen.
Ressourcer	Bygningen inkl. værkstedet opvarmes med gasfyr.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer for afhentning af affald af Marius Pedersen og ABAS er digitaliseret. Der blev ved tilsyn fremvist kvittering for tømning af restaffald, pap, ABAS containere og olieudskillere.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	Giftrum i den nordlige bygning er ikke længere i brug, da der ikke længere anvendes sprøjtemidler. Giftrummet står aflåst. I værkstedet står 200 liter olietromler med taphaner - disse er placeret på rullevogne. Rullevogne med olietromler er placeret i værkstedsrum uden afløb, dog lige ved åbning mod værkstedsrum med afløb. Olietromler på rullevogne skal flyttes væk fra åbning mellem de to værkstedsrum, så der ikke er risiko for, at olien løber i afløb ved spild. I værkstedet er der placeret en tank til spildolie. Til denne tank er tilkoblet en spildbakke, hvor olieholdige dele ligger til afdrypning. Fra spildbakken pumpes spildolie op i tanken. Der forefindes ikke længere akkumulatorsyre på virksomheden. I vaskehallen stod der ved tilsynet en tromle med frostvæske og to mindre oliedunke udenfor opsamlingskarene. Tromlen og oliedunke skal placeres på spildbakke. I en lukket container midt på pladsen står der en dieseltank med tilhørende stander anlæg. I containeren opbevares der også tromler med ren benzin til de små motorredskaber samt diverse olier. Beholdere står på opsamlingsbakke. Under halvtag ved den udendørs vaskeplads står en tromle med motorolie. Tromlen skal flyttes op på spildbakke.
-----------------------	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er punktudsugninger til svejserøg (CO₂-svejsning og elektrodesvejsning) samt udstødningsgasser. Virksomheden skifter selv filter i udsugningsanlægget. Der er en filteralarm, der indikerer, når filtret skal skiftes. Afkast er ført over tag.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støj stammer primært fra køretøjer. Virksomheden har en kompressor stående udendørs. Kompressoren er kun tændt, når der er folk på pladsen.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er 4 olieudskillere på materielgården. De sidder på afløb fra: - Værksted - Vaskehal - med slamfang - Vaskeplads - med slamfang - Tankpladsen På vaskepladsen benyttes kun vand (højtryksrenser) til vask af materiel. I vinterhalvåret rengøres vintermaterielet dagligt for salt. I den indendørs vaskehal vaskes der i gennemsnit maksimalt en bil om ugen. Værkstedets gulv vaskes ikke, men rengøres med fejmaskine. Tømning af fejmaskine foregår i beholder, som afhentes af ABAS.
Vandforsyning	Virksomheden forsynes med drikkevand fra offentlig vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	De fire olieudskillere tømmes tre gange årligt af Haderslev Slamsugerservice. Sandfang tømmes fire gange årligt af Haderslev Slamsugerservice.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret følgende tanke på materielgården: - Tank til diesel, 5.900 liter, 2021, overjordisk med pumpe/stander anlæg i container, som står i gårdspladsen. 2022. - Tank på 1.200 liter, 2021, overjordisk, står indendørs i værkstedet. Bruges til olieprodukt. - Tank på 1.800 liter, 2021, overjordiske, står indendørs i værkstedet. Bruges til spildolie. Den nedgravede benzintank ved tankpladsen er sløjfet og bortgravet i 2018. Den nedgravede spildolietank fra 1993 er sløjfet og sandfyldt i 2021. Tanken ligger under pladsen foran formandskontoret. Derudover ligger der 4 sløjfede tanke nord for bygningerne.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Affald (prod. og oplag)	Restaffald og pap opbevares i containere markeret med piktogram. Containere tømmes i fast frekvens af Marius Pedersen På værkstedet er der affaldsbeholdere til glas, hård plast og blød plast. Disse afhentes af Marius Pedersen efter behov. I beholder for hård plast var der plast med olierester på - dette skal sorteres som farligt affald. Metalskrot opbevares i container på flisebelagt plads ved vaskepladsen. I containeren var der metal med olierester på. Metalskrot med olierester skal placeres i tæt container med sider. Container skal placeres under overdække.
-------------------------	---

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Auto Branchens Affalds Service (ABAS) henter affaldet fra værkstedet. Værkstedsaaffaldet er spildolie, bremsevaskevand, kølervæske, oliefiltre, spraydåser og gulvopfej. Affaldet opbevares indendørs i egnede beholdere i værkstedet og flydende affald står i beholdere på opsamlingskar. Spildolietank er placeret indendørs i værkstedet. Til tanken er koblet spildbakke, hvor olieholdige reservedele ligger til afdrypning. Fra spildbakke pumpes spildolie op i spildolietank. Klude til olie m.m. vaskes. Bilbatterier står i en syrefast plastkasse under halvtag ved vaskepladsen. Spild opsamles med kattegrus. Brugt kattegrus opbevares i beholder, som afhentes af ABAS.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har konstateret forurening på matriklen og har derfor kortlagt et mindre område af matriklen på vidensniveau 2 (V2 = konstateret forurening). Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres. Resten af matriklen er markeret "under sagsbehandling". Kortlægningsattesten blev forevist ved tilsynet og kan ses på Regionens hjemmeside.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der blev ved tilsynet givet følgende henstillinger: - Tromle med motorolie under halvtag ved vaskeplads skal stå på spildbakke. - Tromle med frostvæske og oliedunke i indendørs vaskehal skal stå på spildbakke. - Olietromler med taphaner i værksted skal flyttes, så de opbevares i værkstedsrum uden afløb, og ikke i nærhed af indgang til det værkstedsrum, hvor der er afløb. - Metalaffald med olierester skal placeres i tæt container med sider og under overdække. - Plastaffald med olierester skal sorteres som farligt affald.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Udover de angivne henstillinger under punktet "håndhævelser" var der ikke noget at bemærke ved tilsynet.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder