

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-03-2019 på ejendommen:

Sønderkjærsvvej 13
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 2.500 m³. skal have foretaget beholderkontrol.
 - Dykket indløb er tæret op og skal derfor skiftes.
- Vaskepladsen skal have etableret afgrænsning, så vaskevand mm. holdes på pladsen. Afløbet skal renses.
- Gyllebeholdere på 1.300 og 3.000 m³.: flydelag ikke dækkende.

Til information:

- I forbindelse med tømning af en gyllebeholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning.
- Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres nyt dykket indløb og foretages beholderkontrol af 2.500 m3 gyllebeholder inden 15. maj 2019**, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 og Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Håndhævelser

26-03-2019	Indskærpelse, Miljø	Dykket nedløb på 2.500 m3 gyllebeholder skal skiftes, idet det er tæret op. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-02-2016
Sidste tilladelse	19-01-2018
Tilladte dyreenheder	386,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Ny slagte- og smågrisestald er etableret.- Ny gyllebeholder er etableret.
Vilkår om beplantning	Vilkår om beplantning i miljøgodkendelse fra 2016 er bortfaldet i forbindelse med tillæg nr. 1.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Ny smågrisestald: klimastald med delvis spaltegulv.- Slagtesvin: drænet gulv + spalter (33/67).
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none">- Vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere er bortfaldet i forbindelse med tillæg nr. 1 til §12 miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af ny 3.000 m ³ gyllebeholder.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår etape 1:</u></p> <p>Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som Kg N ab dyr pr. årssø × antallet af årssøer skal være mindre end 21.434 kg N pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> o Antal søer: 900 o Antal fravænnede grise: 30 o Fravænningsvægt: 7,1 o FEso pr. årssø: 1515 o Gram råprotein pr. FEso: 129 <p><u>Vilkår etape 2:</u></p> <p>Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som Kg N ab dyr pr. årssø × antallet af årssøer skal være mindre end 21.508 kg N pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> o Antal søer: 920 o Antal fravænnede grise: 30 o Fravænningsvægt: 7,0 o FEso pr. årssø: 1510 o Gram råprotein pr. FEso: 127,3 <p>Samtlige af husdyrbrugets søer skal leve op til ovennævnte krav til fodring.</p> <p>Dokumentation for indholdet af N og P ab dyr pr år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentationen kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. <p>Vilkåret for etape 2 er i brug, idet der ved tilsynet er mere end 900 søer på ejendommen.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal søer: 924 (ifølge gødningsregnskab) - Antal fravænnede grise: 31,4 - Fravænningsvægt: 6,8 - FEso pr. årssø: 1404 - Gram råprotein pr. FEso: 110,2 <p><u>Beregnet: Kg N total for søer: 15.974 kg.</u></p> <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkåret overholdes.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Vilkår, antal stipladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer: 920 stk. - Smågrise: 5.360 stk. - Slagtesvin/polte: 160 stk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	920	62,41	19-01-2018	
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	560	88,64	19-01-2018	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	360	56,98	19-01-2018	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	34.000	164,78	19-01-2018	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	500	13,49	19-01-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	924	146,69	3.686,76	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	924	62,87	1.570,80	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	29.580	64,93	1.712,96	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	550	4,88	89,84	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Vilkår, Etape 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøgodkendelsens omfatter et dyrehold bestående af 920 årssøer, en årlig produktion af 34.000 smågrise (7,0-32,0 kg) og en årlig produktion af 500 sopolte (32,0-110 kg), i alt svarende til 386,3 DE. - Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 386,3 DE ikke overskrides. - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 920 årssøer, 5360 smågrise samt 160 sopolte på stald. <p><u>Ifølge CHR-register 26-03-2018:</u> 920 søer, 150 svin over 30 kg. og 4.650 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 924 årssøer, 29.580 smågrise (5,7-17 kg.), 550 slagtesvin (90-110 kg.). - 2016/2017: 831 årssøer, 24.962 smågrise (7,1-17 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overholder det tilladte for ejendommen.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer samt elektriske fluefangere.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Area l (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2018	15	1		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	08-11-2010	10	344	1.300	Flydelag	Beholderkontrol udført 08-11-2010.
Gyllebeholder	01-01-1998	11-02-2009	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol udført 11-02-2009.
Gyllebeholder	01-01-2002	08-11-2010	10	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-11-2010.
Gyllebeholder	01-06-2018		10	750	3.000	Teltdug	
Gyllekælder	01-01-1800			0	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ikke lovkrav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Gyllebeholder 1	<p>Gyllebeholder på 1.300 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvis. - Logbog: Ok. <p><u>Til information:</u> I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning.</p> <p><u>Efter omrøring og udbringning i øvrigt</u> accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.</p>
Gyllebeholder 2	<p>Gyllebeholder på 2.500 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i februar 2009. Skal have foretaget beholderkontrol. - Dykket indløb: Er tæret op og skal derfor skiftes. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3	<p>Gyllebeholder på 3.000 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Flydelag ikke dækkende. Der er ifølge ejer kørt gylle fra gyllebeholderen inden for den sidste uge. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4	<p>Gyllebeholder på 3.000 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder bygget i 2018. - Dykket indløb: ok. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemikalieopbevaring på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nedervej 16, Staby
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten fyldes på Nedervej 16 i Staby.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	<p>Vaskeplads har ifølge ejer afløb til gylle.</p> <p>Vaskepladsen skal have etableret afgrænsning, så vaskevand mm. holdes på pladsen. Afløbet skal renses.</p>

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn. Der er ingen befæstede pladser med afløb.
Forsinkelsesbassin, regnvand	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Såfremt at arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m² og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. - Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. - Alternativt kan der etableres faskine, eller afledes til terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2g	1180952			Tank (Produkt på væskeform)		2000	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, uden dørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> - 2.500 liters olietank fra 2000 står på fast bund i foderlade. - 1.200 liters olietank fra 2008 står i staldanlæg. <ul style="list-style-type: none"> o Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Fast underlag ved indkørsel, overdækket med kappe.

Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommes i container fra Marius Pedersen.
--	--

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Analyse senest foretaget i 2013. Zone rundt om boring: ok. <u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hver 5 år skal der udtages en drikkevandsprøve til forenklet kontrol. - Analyse foretaget: nej.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring til markvanding er sløjfet.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-03-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.