



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. xx xx xx xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Otto Hamann**  
**Kongevej 316**  
**6510 Gram**

Dato for miljøtilsyn:	28.11.2022
Til stede ved tilsyn:	Otto Hamann Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	Hjemmeside
E-mail	CVR nr. 47219817
Fax	P. nr. 1001893396

Acadre sagsnr.:	22/21895
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af:  Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.  Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.  Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21/06/2019.  Olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27/11/2019.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har tilladelse til at drive et autoværksted.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejer, Otto Hamann.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor dele af virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om et almindeligt autoværksted.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Driftstiderne er efter behov, men gennemsnitligt 3 timer om dagen fra mandag til fredag.
Antal ansatte	Der er kun ejeren beskæftiget i virksomheden.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår med oliefyr.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden har en miljømappe med relevant dokumentation for miljøtilsyn.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Olie og kemikalier opbevares indendørs i rummet, hvor olietanken står.</p> <p>Rummet har en opkant ved begge døre og der er ingen afløb.</p> <p>Oplaget af olie og kemikalier på virksomheden er begrænset. Ejer bestiller varer hjem dag-til-dag, så unødvendigt oplag forhindres.</p> <p>Der er et mindre oplag af spraydåser og nye bilbatterier (3-4 stk.) i et rum til venstre for indgangen. Dette rum er også uden afløb.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er et luftafkast på den sydlige side af bygningen, hvor punktudsugning til udsugning af udstødningsgasser er tilsluttet.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er opstillet en kompressor indendørs i rummet, hvor olietanken står. Der er ingen væsentlig ekstern støj fra virksomheden.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun almindeligt sanitært spildevand fra virksomheden.
Vandforsyning	Der leveres drikkevand fra Arnum Vandværk.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Olieudskilleren tømmes og efterses en gang om året af Marius Petersen.</p> <p>Fremvist kvittering fra den 31. marts 2022.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Dæk opbevares i gårdspladsen bag værkstedet og afhentes af Høyer dæk efter behov, sidste afhentning var den 18. maj 2020.</p> <p>Metalskrot opbevares i gårdspladsen bag værkstedet, og afleveres til UL. Petersens eftf. efter behov. Metaldele med olie opbevares indendørs. På tilsynet blev der fremvist kvittering fra den 20. november 2018.</p> <p>Det brandbare affald opbevares i en 300 liters container inde i værkstedet og afhentes af Marius Pedersen en gang om måneden. Kvittering fremvist fra den 31. oktober 2022.</p> <p>Pap og plastic afleveres på genbrugspladsen i Gram.</p> <p>Vi drøftede affaldssortering i forskellige fraktioner på tilsynet.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Oliefiltre, kølervæske og brugte spraydåser opbevares i blå plastbeholdere inde i værkstedet. Disse bliver efter behov afhentet af Avista Oil. Kvittering fremvist fra den 19. oktober 2020.</p> <p>Spildolie opbevares i en 200 liters tromle udendørs i en betonstøbt "sump" som kan tilbageholde eventuelt spild. Spildolien afhentes efter behov af Avista Oil.</p> <p>Bruge bilbatterier tages med retur når nye bliver leveret af Au2parts.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er konstateret forurening på matriklen.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold. Der er styr på tingene.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder