

Tilsynsrapport

Dansoll A/S

Erhard Frederiksensvej 1, 4960 Holeby

CVR-nr.: 28674880

P-nr.: 1012849407

Tilsynsdato: 15. maj 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Virksomheden var repræsenteret v/ direktør Jonas Svendsen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er miljøgodkendt 1989 af Holeby Kommune efter dengang punkt D 8 farvefabrikker og lakfabrikker og D 11 – aftapning eller pakning af kemikalier eller farve – og lakprodukter. Siden er virksomheden indplaceret som ikke godkendelsespligtig virksomhed iht. brugerbetalingsbekendtgørelsens punkt D 56: Aftapning og pakning af kemikalier mv. Lolland Kommune har ført dette miljøtilsyn iht. denne listeindplacering.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet er et basistilsyn. Der er ikke indkommet klager over virksomheden fra naboerne.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Indendørs:

Oplag af råvarer

Oplag af flydende affald, herunder farligt affald

Det fremgår at der oplagres flydende farligt affald flere steder på virksomheden som ikke overholder den del af oplagskravene – jf. erhvervsaffaldsregulativets § 12¹ - der omhandler at oplagspladsen skal være afgrænset og sikret mod at affald kan løbe til jord, grundvand eller kloak. Forholdet blev drøftet, virksomheden henviser til at det ene gulvafløb der er i hal 1 er afproppet. Dvs der i praksis ikke er fare for at evt. spild af affald eller råvarer afledes til kloak.

Teknik – og Miljømyndigheden accepterer løsningen, der går på at samtlige gulvafløb afproppes, i en bygning, hvor der oplagres flydende råvarer. Men accepten omfatter kun oplag af flydende råvarer ikke oplag af flydende farligt affald. Se nedenfor under indskærpelse af oplagskravene for flydende farligt affald jf. erhvervsaffaldsregulativets § 12.

Afproppet gulvafløb.

Lolland Forsyning har oplyst, at der konstateret problemer med skum i kloakbrønde i området. Dette blev drøftet med virksomheden. Virksomheden har en afdeling med aftapning af rengøringsmidler. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer på grundlag af tilsynet og virksomhedens oplysninger at Dansoll A/S ikke giver anledning til afledning af skumdannende kemikalier til kloakken i et omfang, der er relevant for de skumgener Lolland Forsyning har rapporteret.

Oplag af brændbare væsker i hal 3 overholder de nævnte oplagskrav. Dog er det her i hovedsagen flydende råvarer og ikke affald, der oplagres. Der ses en enkelt tromle med flydende farligt affald uden for opsamlingskummen. For at overholde oplagskravet skal den stå på opsamlingskummen.

Det vurderes umiddelbart, at virksomheden udnytter produktions- og lagerlokalerne helt til kapacitetsmax. Virksomheden oplyste at den har planlagt udvidelse i lejede lokaler andet sted i Holeby. Teknik- og Miljømyndigheden oplyste på tilsynet at etablering af en afdeling af virksomheden i disse lokaler andet sted i Holeby kan ske uden forudgående miljøgodkendelse, dvs. listeindplacering sva-

¹ Lolland Kommune, Regulativ for erhvervsaffald af 30-03-2012

rende til Dansoll A/S, på adressen Erhard Frederiksenvej 1, 4960 Holeby. Teknik- og Miljømyndigheden stiller sig i øvrigt til rådighed for evt. møde om miljøforhold i forbindelse med etablering på den nye adresse.

Virksomheden oplyste på tilsynet at den siden sidste tilsyn har overtaget den hal der på vedlagte oversigtskort er betegnet hal 5. I denne er der oplagret en del flydende råvarer i palletanke og tromler, samt en del tromler og lågfade med flydende, farligt affald.

Oplag af flydende, farligt affald i samtlige bygninger andre end bygning 3 vurderes ikke at overholde opbevaringskravene jf. erhvervsaffaldsregulativets § 12. Primært fordi større spild (hel tromle eller hel palletank) kan løbe ud på gulv og videre ud langs kanter, døre og portåbninger.

Udendørs:
Oplag af affald mv.

Det fremgår at virksomheden oplagre et stort antal tomme palletanke. Det vurderes at der oplagres mere end nødvendigt, dvs. mere end hvad der svarer til et læs og/eller en affaldstransport.

Teknik- og Miljømyndigheden har forståelse for, at der skal samles affald til bortskaffelse i en vis mængde, før man rekvirerer transportør mhp. bortskaffelse af hhv. tømte emballager og/eller farligt affald i tromler. Det vurderes imidlertid, at virksomheden oplagrer mere affald og over længere tid end nødvendigt.

Der var efterladt 1 stk. 200 l åbent stål-spændelågsfad, der har været anvendt til afbrænding af affald. Dog ses det, at det er år siden at affaldsafbrændingen har fundet sted. Virksomheden gav tilsagn om uden unødvendig forsinkelse at fjerne dette spændelågsfad. Den halvforbrændte affalds- aske i bunden inkl. vegetation anvises hermed bortskaffet som forbrændingsegnat affald.

Der blev taget fotos på tilsynet. Vedlagt.

Affaldsdatasystemet

Udskrift fra ADS (affaldsdatasystemet) for årene 2014, -15 og 16 blev gennemgået.

Det fremgik af de udtrukne data (rapport R016) at bortskaffelse af hhv. jern og metal og tømte plastpalletanke (ikke returemballage) ikke er indberettet i årene 2014, -15 og - 16.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Indskærpelse

Farligt affald, der kan give anledning til forurening ved spild/afledning til af jord, grundvand, overfladevand og kloak skal iht. § 12 i gældende erhvervsaffaldsregulativ oplagres som flg.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

- Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
- Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
- Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
- Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere.

- Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Indskærpelsen skal være opfyldt inden for 4 måneder fra dd. **Dog senest 1. oktober 2017.**

Indskærpelse

Der må ikke foregå afbrænding af affald på virksomheden, heller ikke afbrænding i mindre skala af emballageaffald og lignende. Vi henviser til erhvervsaffaldsregulativet § 15.

Henstilling:

Det henstilles til virksomheden, at oplagring af affald, herunder farligt affald nedbringes til et niveau, der svarer til at virksomheden bortskaffer sit affald mindst 1 gang pr år. Dvs. at virksomheden ikke akkumulerer mere end 1 års affaldsproduktion.

Vi skal i den sammenhæng henvise til affaldsbekendtgørelsens § 68 stk. 3², der indeholder en bestemmelse om at erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse maksimalt må oplagres på virksomheden i 1 år.

Henstilling:

Det henstilles til virksomheden at afrense rester efter spild af farve og absorbtionsmiddel, der på tilsynstidspunktet henlå som udtørret farvet affald. Om ikke andet bør dette skrubes eller slibes af. Det resulterende tørre affald vurderes at kunne bortskaffes som forbrændingseget affald.

Henstilling:

Papir, pap eller plast der er henkastet direkte på jorden bedes opsamlet og placeret i container for hhv. papir, pap og forbrændingseget affald.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen indberetninger.

- **Tilsynsførende:**



Gorm V Sørensen, Miljøsagsbehandler

² Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12-2012 om affald

Vedhæftet fotos fra tilsynet



1 . Produktionslokale



2. Indendørs oplag af råvarer/hjælpstoffer på tæt betongulv, på paller m spildbakker



3. Produktionslokale/ lagerhal



4. produktionslokale og lagerhal



5. Kompresserrum /CO2 anlæg



6. Olietank og oliefyr



7. Spild på gulv/ opsamling med absorbtionsmiddel forsøgt – uden held. Pt spildet er udtørret og fast



8. Gulvafløb afproppet



9. Bulk tank til olie. I brug.



10. Udendørs oplag af tomme pallettanke. Ikke returpaller.



11. jern- og metalfald i form af tomme stålromler og stål- spænelågsfade.



12. Foran: Blandetank ikke i brug, opstillet midlertidigt udendørs. Bagved. Lukket skibscontainer beregnet til div. oplag.



13. Udendørs: Tomme pallettanke



14. Udendørs: Tom HFO tank af metal (aluminium).
Returemballage.



15. Udendørs oplag af råvare: oliepro-
dukt/petroleum.



16. Indendørs: Oplag af div. Tom plastemballage mv.



17. Indendørs: oplag af udstyr, pt. ikke i brug.



18. Udendørs oplag af returpallettanke.



20. Udendørs oplag af pallettanke -ikke returembal-lage. Her en uden top og med indhold af regnvand.



21. Oplagsrum for brændbare væsker. Beholderne står på elefantriste på opsamlingsbeholder med stor opsamlingskapacitet.



22. Oplagsrum for brændbare væsker.



23. Oplagsrum for brændbare væsker. Tromle med – antageligt flydende, brandfarligt affald, står uden for opsamlingskummen



24. Udendørs. Tom 200 l stål-spændelågsfad, tidligere anvendt til afbrænding af affald



25. Udendørs: div oplag træaffald, metalkonstruktion



26. Udendørs: Papiersække henkastet på jorden



27. Indendørs: Oplag af affald. Primært metalaffald i form af kasserede tomme alu-spraydåser



28. Indendørs: Oplag af flydende råvarer.



29. Indendørs. Oplag af flydende farligt affald i lille stålbur.



30. Indendørs. Hal med stort oplag af brugbare råvarer og et stort oplag af efter det oplyste kasserede flydende råvarer= flydende, farligt affald.



31. Samme som 30.



32. Samme som 30 og 31.



33. Indendørs i skur ved indkørsel. Oplag af farligt affald.