

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Ole Moesgaard Andersen Storbakken 2, 8530 Hjortshøj		
Ejer:	Bente Møller Andersen	Tlf. nr.:	8699 9163
Adresse:	Mejlbyvej 606, 8530 Hjortshøj	Mob. nr.:	2320 6720
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	28830262	P-nr.:	1011569397
Godkendelsestype:	§16b	Godkendelsesdato:	10-03-2020
Bedriftstype:	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om, at olietanken på 20.000 liter fra 1973 (fab.nr.: 168608) skal inspiceres indvendigt hvert 10. år, og der skal laves tæthedsprøvning af rørføringen. Dette er ikke gjort i mange år, og olietanken er derfor ulovlig, om må ikke længere bruges, hvilket fremgår af vedlagte brev. Det skal derudover bemærkes, at én olietank på 2.500 liter fra 1999 (Roug, nr.: 100727) skal registreres i BBR, og syv olietanke skal afregistreres fra BBR (anlægsnummer 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8).

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Ole Moesgaard Andersen

Tilsynsdato:	30-08-2021	Tilsynsførende:	Christian Westergaard
---------------------	------------	------------------------	-----------------------

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	Gødningsregnskab gennemgået.
Bemærkninger	Ingen bemærkninger.

Tilladt produktion jf. §16b miljøtilladelse af 10-03-2020

Staldafsnit	Dyretype	Gulvtype	Produktionsareal	Miljøteknologi
1	Slagtesvin	Fulldrænede gulv	240 m ²	Ingen
2			82 m ²	
3			230 m ²	
4			640 m ²	
5			126 m ²	
			1.318 m ²	

Registreret produktion

Staldafsnit	Dyretype	Gulvtype	Produktionsareal	Miljøteknologi
1	Slagtesvin	Fulldrænede gulv	240 m ²	Ingen
2			82 m ²	
3			230 m ²	
4			640 m ²	
5			126 m ²	
			1.318 m ²	

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Ok
Logbog	-

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1990	04-05-2019	700	3.250	Leca	Intet at bemærke
Gyllebeholder	01-06-2008	22-03-2017	750	3.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-05-1975		1	390	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-2004		1	80	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1980	22-11-2005	1	160	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-07-1980		1	40	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2004		1	40	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ok
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ok
Alarm:	Nej

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	23,44

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Containerordning til affald.
	Bortskaffelse	Afhentes af John. Sørensen.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i olietønder på spildbakke.
	Bortskaffelse	Marius Pedersen
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanylebokse.
	Bortskaffelse	Genbrugsplads.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Under kappe.
	Bortskaffelse	DAKA

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Vaskeplads eller i marken
Udvendig vask af sprøjte	Vaskeplads
Opbevaring af sprøjtemidler	Kemirum
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	-
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	<p>Husdyrbruget rådet over to olietanke. Én på 20.000 liter, der fremgår af BBR, samt en olietank på 2500 liter fra 1999 (Nr. 100727, Roug).</p> <p>Olietanken fra Roug skal registreres i BBR.</p> <p>Olietanken på 20.000 liter er fra 1973 (fab.nr.: 168608) skal hvert 10. år inspiceres indvendigt, og der skal laves tæthedsprøvning af rørføringen. Dette er ikke gjort i mange år, og olietanken er derfor ulovlig, om må ikke længere bruges.</p> <p>Derudover, er der syv tanke, der fremgår af BBR, som ikke længere forefindes på ejendommen. Det drejer sig om anlægsnr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8. Disse skal afregistreres.</p>

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,06