

Dokumenter

Viser 23 af 23

	B.	L.	D...	Løbenr.	Jo...	Journaldato	Kategori	Dokumentd...	↑1	D..	Sagsbehandler	Dokumenttitel	Indhold
				23	334064	2019	19-12-2019	Besvarelse	12-12-2019	I	marlu	RE: VVM-screening	Indsendelse af VVM-Screening
				22	313041	2019	02-12-2019	Henvend	02-12-2019	U	marlu	VVM-screening	Henvendelse til virksomheden at der mangler VVM-screening
				21	300159	2019	02-12-2019	Henvend	18-11-2019	U	marlu	Partshøringsbrev	Partshøringsbrev sendt til nabo samt ejer af ejendommen
				20	300043	2019	02-12-2019	Notat	18-11-2019	X	marlu	Partshøringsliste	Partshøringsliste
				19	296004	2019	02-12-2019	Besvarelse	14-11-2019	N	marlu	SV: Opbevaring af Flamingo (EPS) i stald	Tilbage melding at der allerede er en byggesag og at der ikke kræves landzone...
				18	296001	2019	02-12-2019	Henvend	14-11-2019	N	marlu	SV: Opbevaring af Flamingo (EPS) i stald	Intern afklaring om der kræves byggetilladelse
				17	292184	2019	02-12-2019	Henvend	11-11-2019	U	marlu	Brandkrav og maksimalt oplag	Forespørgsel til virksomheden vedrørende maksimalt oplag
				16	292183	2019	11-11-2019	Besvarelse	11-11-2019	I	marlu	SV: Opbevaring af Flamingo (EPS) i stald	Svar fra brandvæsnet at det er oplagets størrelse som er afgørende
				15	291472	2019	02-12-2019	Henvend	11-11-2019	U	marlu	Opbevaring af Flamingo (EPS) i stald	Spørgsmål til Vestsjællandsbrandvæsnet vedrørende regler for maksimalt oplag
				14	270283	2019	21-10-2019	Afg.	21-10-2019	U	marlu	Kvittering for modtagelse af ansøgning	Kvittering for modtagelse af ansøgning
				13	270253	2019	02-12-2019	Afg.	21-10-2019	U	marlu	Kvittering for modtagelse af ansøgning	Kvittering for modtagelse af ansøgning
				12	268883	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	St%c3%b8j+-+Vibration.+SJ+Granulat.pdf
				11	268882	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	Eriksholmvej+32%2c+SJ+Granulat%2c+plantegning.pdf
				10	268881	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Affaldsanlæggets produktion	SJ Granulat process 003.jpg
				9	268880	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Affaldsanlæggets produktion	SJ Granulat process 001.jpg
				8	268879	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Affaldsanlæggets produktion	SJ Granulat process 002.jpg
				7	268878	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Affaldsanlæggets produktion	SJ Granulat process 004.jpg
				6	268877	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Affaldsanlæggets produktion	SJ Granulat process 005.jpg
				5	268876	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Anlæggets indretning	St%c3%b8j+-+Vibration.+SJ+Granulat.pdf
				4	268875	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Tegninger over affaldsanlæggets indretning	Eriksholmvej+32%2c+SJ+Granulat%2c+plantegning.pdf
				3	268874	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Oversigtsplan af virksomhedens placering	Eriksholmvej+32%2c+SJ+Granulat%2c+plantegning.pdf
				2	268873	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19(B) Konflikt rapport for ansøgningen	Konflikt rapport for ansøgningen (KonfliktRapport.pdf)
				1	268872	2019	17-10-2019	Henvend	17-10-2019	I	kombit_miljø	1/19 SJ Granulat ApS: Miljøgodkendelse/ anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 10/17/2019	Hoveddokument for ansøgningen (Ansoegning.pdf)