



Rapport for miljøtilsyn hos Johansens Maskinfabrik, Bøgildsmindevej 11, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.09.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98176445	CVR nr.	19959902
E-mail	info@johansens-aps.dk	P. nr.	1004071282

Virksomhedstype	A53, Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er i 2015 købt af VTS, Vendsyssel Trailerservice A/S, Bøgildsmindevej 25. Der produceres primært hundegårde på adressen. Delene købes hjem og svejses sammen til ønskede størrelser. Der findes følgende maskiner på stedet: - diverse boremaskiner - drejebænke - presse/bukkemaskine - saks/klipper - sav - stansemaskine, der ikke er i drift Der er 3 svejsesteder med udsugning og filter. Der er en skruekompressor. Bygningen opvarmes med naturgas, hvor der sidder 2 gasfyr installeret i loftet i hallen, der leverer strålevarme. Der er desuden et mindre fyr, der sørger for varmt vand + gulvvarme til kontor/køkken.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
500	1	Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-16		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning - CO2	Svejserøg		Absolutfilter (mindst 99,97 % rensning)

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Naturgas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er 3 svejsesteder, hvorfra der er etableret afsugning. Der er fælles filteranlæg for alle 3 svejsesteder. Der svejses kun fra et sted ad gangen. Der er ikke regelmæssig kontrol af filteret. Dette vil dog ske fremtidigt efter salg til VTS, hvor der er ønske om regelmæssigt eftersyn og kontrol af anlægget med kvittering.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor, skrue		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en skruekompressor på virksomheden. Denne er placeret indendørs, bagerst i produktionshallen. Den var ikke i drift under tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke vaskeplads og olieudskiller/sandfang på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er ingen olietanke på matriklen. Dette stemmer overens med oplysningerne i BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Metal	50		Ton	Ingen beholder			2017
Spraymidler				Spraydåse			2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der forekommer begrænsede mængder råvarer på virksomheden. Der er primært tale om metaldele indkøbt klar til at svejse sammen eller metalplader, der skal skæres til og bukes inden det svejses sammen.
Råvarer, opbevaring	Metal opbevares indendørs.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der forekommer smøremidler på spraydåse i begrænsede mængder (der anvendes 2-3 stk pr år). Disse opbevares indendørs.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Metalaffald	100	Kg	Container - åben		Indendørs		Uniscrap	Der er ca. 2-3 tons metalaffald/år
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer begrænsede mængder affald. Primært metal og pap/papir fra emballage. Affaldet er placeret i containere enten indenfor eller udenfor.
Affald, farligt	Der forekommer ikke farligt affald på virksomheden.
Affald, sortering	Affaldet sorteres i rette fraktioner.
Affald, opbevaring	Affald opbevares indendørs i containere eller udendørs i lukkede containere.
Affald, bortskaffelse	Der er begrænsede affaldsmængder. Affald bortskaffes sammen med affald fra Vendsyssel Trailer Service A/S, Bøgildsmindevej 25.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er solgt til Vendsyssel Trailer Service A/S og skal fremover være en del af miljøtilsynet for denne virksomhed. Virksomheden forekommer pæn og ryddelig ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er placeret i område for lokalplan BPV NS11, der er udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere bl.a. maskinværksteder, entreprenørvirksomhed m.v.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der forekommer ikke egenkontrol. Der er dog ved overgang til VTS indført regelmæssigt tilsyn med filteranlægget. Der skal derfor fremover kvitteres for kontrol af filteret.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på matriklen. Området er omfattet af områdeklassificering, og der skal derfor udtages jordprøve til analyse, hvis der skal flyttes jord fra ejendommen. Der blev ved tilsynet ikke konstateret mulig jordforurening eller kilder hertil.
Bæredygtighed	Der blev ikke talt om bæredygtighed, da virksomheden er solgt til VTS. Virksomheden skal derfor overgå til de mål og ønsker, som VTS har på området.