



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1271-00437
Ref. prech/dibiv
Dato: 13.1.2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	REFA - Miljøcenter Hasselø
Virksomhedens adresse	Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F
CVR nummer	78951818
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	15.12.2016
Baggrunden for tilsynet	Præsentation af ny sagsbehandler samt opstart af revurdering
Varsling af tilsynet	Ja
Deltagere fra virksomheden	Susanne Bidstrup Andersen og Niels-Erik Sakariassen
Øvrige deltagere	Flemming Nielsen (REFA) og Aske Hansen (REFA) deltog i det efterfølgende møde
Tilsynet udført af	Preben Christophersen, Ditte Brogaard Iversen, Sanne Gärtner
Tilsynet omfattede	Generel rundvisning og drøftelse af oplysninger til revurdering af miljøgodkendelser samt BTR
Materiale udleveret	Ingen

Se kort over Miljøcenter Hasselø på sidste side.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn:

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-11-2015	Indskærpelse	Neddeling af imprægneret træ; overtrædelse af vilkår 48 i godkendelse af december 2006. Indskærpelsen medførte, at REFA ansøgte om en anden placering på anlægget som blev godkendt af Miljøstyrelsen 8. dec. 2016.

Nærværende tilsyn har ikke givet anledning til håndhævelse.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport	Miljøstyrelsen har godkendt årsrapporten for 2015. Spørgsmål om sikkerhedsstillelse udestår muligvis.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. December 2006; Revideret godkendelse meddelt af Storstrøms Amt (hovedgodkendelsen)
2. 18/9 2008 Karteringsplads
3. 21/5 2013 Omklassificering af deponeringsenhed fra inert til blandet
4. 29/5 2013 Godkendelse til vandholdigt slam
5. 2/7 2013 Ændring af positivliste (påbud)
6. 1/8 2013 Flytning af plads til hhv. brokker og neddeling af rent træaffald
7. 18/9 2013 Oplag og sortering af genbrugsmaterialer
8. 28/1 2014 Ændring af positivlisten (påbud)
9. 6/2 2014 Etablere en ny hal til oplag og sortering af genbrugsmaterialer
10. 17/2 2015 Sortering af affald, neddeling og oplagring af brandbart affald på område A, B1 og B2
11. 3/6 2016 Opdateret komplet positivliste (påbud)
12. 8/12 2016 Flytning af oplag og neddeling af imprægneret træ

Gennemgang af miljøforhold

I garagen umiddelbart indenfor indkørslen (driftsbygning) er opbevaring af:

- Spildolie, sprinklervæske, oliefiltere, fedtpatroner og spraydåser på spildbakke
- Motorolie og hydraulikolie i miljøcontainere med spildbakke
- 2 x AdBlue (tilsætning til diesel) i 1.000 liters palletanke samt
- Én 5.900 liters dieselolietank godkendt til udendørs opstilling.

Der var tydelige spor af spild på belægningen:



Hele garagen er placeret ovenpå det gamle slaggedepot og indenfor deponeringsanlæggets membraner og drænsystemer.

Depotet for brændbart omgivet med hegn:



På karteringspladsen er jordbunker opdelt og markeret for hver kommune:



Depotet for mineralsk affald som er ved at være fyldt op:



REFA har indsendt oplysninger om etablering af ny enhed til accept hos Miljøstyrelsen jf. vilkår i godkendelsen. Arealet hvor den nye enhed skal etableres ses i baggrunden:



Betoncillerne hvor oplag og neddeling af imprægneret træ fremover skal foregå:



Bygningsaffald bliver analyseret for PCB for hver 100 tons inden genanvendelse.

I ressourcecentret sorteres i genanvendeligt PVC, hård plast, havemøbler, (som pga. indholdet af kridt ikke kan komme sammen med hård plast), keramik, flasker og Isomix (dvs. bilruder og planglas):



Revurdering

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynet, at revurderingen af Miljøcenter Hasselø miljøgodkendelse fra december 2006 ville blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Revurderingen blev efter tilsynet annonceret den 21. december 2016.

Miljøstyrelsen oplyste, at det i forbindelse med revurderingen skal afklares, om der også skal laves basistilstandsrapport (BTR). REFA bemærkede, at de ikke var tilfredse med dette, eftersom Miljøcenter Hasselø hverken har olieudskillere eller nedgravede olietanke, og at al opbevaring af farligt affald og kemikalier (fra/til egen drift) foregår indenfor deponeringsanlæggets membraner og drænsystemer. Miljøstyrelsen oplyste, at det er nødvendigt med et grundlag til at kunne træffe en afgørelse om, om der skal udarbejdes BTR. Dette svarer til trin 1-3 i Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

REFA vil inden 1. februar 2017 fremsende en tidsplan for, hvornår oplysninger til revurderingssagen kan fremsendes til Miljøstyrelsen (se efterfølgende).

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet og mødet blev det aftalt, at REFA udarbejder en tidsplan for, hvornår følgende forventes at kunne fremsendes til Miljøstyrelsen til revurderingssagen;

- En opdateret miljøteknisk beskrivelse
- Basistilstandsrapport trin 1-3
- Forslag / ønsker til vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 som med fordel kan udgå eller ændres.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen og har ikke haft bemærkninger.

