

Helsingør kommune Beredskab
Klostermosevej 106
3000 Helsingør
Att Kim Breum Welle

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 20.11.2025
Sagsnr. 25/32435

Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Referat af miljøtilsyn med Beredskabets fire garageanlæg på Klostermosevej 106,
Bybjergvej 4, Præstegårdsvej 15 og Birkehavevej 4**

Helsingør Kommune var på miljø- og affaldstilsyn hos beredskabets fire garageanlæg den 10. oktober 2025. Det drejer sig om adresserne:

Klostermosevej 106, 3000 Helsingør

Bybjergvej 4, 3060 Espergærde

Præstegårdsvej 15, 3490 Tikøb

Birkehavevej 4, 3100 Hornbæk

Tilstede ved tilsynet var Kim Breum Welle, fra Beredskabet og Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at de er indrettet og drives i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder (1) og Miljøbeskyttelsesloven (2) i almindelighed, samt at du sorterer og skaffer affald bort efter affaldsbekendtgørelsen (3).

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Jeg mangler oplysning om olieudskiller til vaskepladsen på Birkehavevej 4 er færdigetableret. Jeg har spurgt Alfa om de tømmer en udskiller på adressen – de oplyser, at det gør de ikke. Jeg vil derfor bede jer finde oplysninger om den findes eller ej inden udgangen af 2025.
- I skal fremover opbevare olie og kemi på spildbakker på Bybjergvej 4, Præstegårdsvej 15 og Birkehavevej 4. Spildbakken kan helt simpelt være en stor spand eller en murerbalje. Spildbakken skal bare kunne rumme indholdet af den største beholder, som I vil opbevare på den.
- Jeg vil bede jer fremsende datablade om sæber til både bilvask og tøjvask
- Hvis I får brug for at tage farligt affald (opsamlet fra biluheld mm) med til stationen midlertidigt skal I opbevare det på en spildbakke og under tag.

Jeg vil kontakte jer og følge op på ovenstående

Generelt

Klostermosevej 106 er en bemandet brandstation, mens de øvrige tre er ubemandede.

Klostermosevej 106 udgør hovedbrandstationen. Her opbevares olie, kemi, sæber mm og distribueres derfra ud til de tre andre stationer, i små mængder og efter behov.

De fire stationer har følgende aktiviteter til fælles:

De er brandstationer med brandbiler, maskinel mm parkeret indendørs

Der er ikke biler og oplag udendørs

Der foretages vask af stationens biler udendørs på vaskepladser med afløb til OU (Det er foreløbigt uafklaret om Birkehavevej 4 har olieudskillere)

Der opbevares olie og andre væsker til efterfyldning på biler

Der foregår ikke reparation af bilerne og der efterfyldes kun med olie og andre væsker – gulve så rene ud

Reparation af biler sker eksternt

Der vaskes tøj i vaskemaskiner med særlige vaskemidler (fra Ecolab) til formålet

Indendørs opbevares sæberne til vask af tøj mm

Indendørs opbevares sæber (fra Würtz) til vask af bilerne

På Præstegårdsvej 15 er der desuden et lille værksted, hvor der arbejdes med tyk ståltråd til at holde på slanger og bøsninger. Der er dog kun tale om klip og buk af ståltråd.

På Klostermosevej 106 er der gamle smøregreve. Disse bruges dog ikke mere og der var ikke tegn på oledryp eller spild fra nyere tid.

Luftemission

Aktiviteter på stedet giver ikke anledning til luftemissioner.

Støj

Vi har ikke oplysning om, at der har været klager over støj fra brandstationerne.

Spildevand

Adresserne Klostermosevej 106, Bybjergvej 4 og Præstegårdvej 15 har vaskepladser med olieudskillere.

På Birkehavevej 4 kan jeg se, at der i 2020 har været planer om at lave en olieudskiller til vaskepladsen. Jeg kan dog ikke se at det udføres. Jeg har spurgt Alfa om de kender til en olieudskiller på stedet – det gør de ikke. Jeg vil derfor bede jer finde oplysninger om den findes eller ej inden udgangen af 2025.

Vaskepladser på de fire ejendomme så rene og pæne ud, uden tegn på oliespild.

Alfa har oplyst, at de har tømt olieudskillere på Klostermosevej 106, Bybjergvej 4 og Præstegårdsvej 15 i 2025.

På alle stationer og særligt på Klostermosevej 106 står sæber ikke på spildbakker. De er placeret inde i bygning, men i lokaler hvor der er gulvafløb og fald mod gulvafløbet. Jeg vil bede jer fremsende datablade vedr. jeres sæber til både bilvask og tøjvask.

Oplag af olie og kemikalier

Olie og kemi til efterfyldning af biler opbevares primært på Klostermosevej 106, hvor det står på spildbakke og i skab med hylder med spildbakker.

På Klostermosevej 106 var der væske i bunden af spildbakken – den skal I huske at tømme. Du oplyste at det var allerede sat i værk.

Derudover er der på Klostermosevej et skab, hvor hylderne er udformet som spildbakker – her findes smøremidler, silikone til lugernes gummilister mm.

Mindre dunke tages med ud til de andre tre stationer efter behov.

På de andre tre stationer opbevares dunke med olie og kemi uden spildbakke. I skal fremover opbevare olie og kemi på spildbakker på Bybjergvej 106, Præstegårdsvej 15 og Birkehavevej 4. Spildbakken kan helt simpelt være en stor spand eller en murerbalje. Spildbakken skal bare kunne rumme indholdet af den største beholder, som I vil opbevare på den.

Vi har ikke oplysning om tanke

Affald

Farligt affald

I har ikke noget farligt affald, der opbevares på stationerne.

I opsamler af og til kattegrus med olie eller suger olie/benzin op fra et spild og hælder det på dunke. Ved større uheld vil hjælp til dette dog blive tilkaldt, f.eks. slamsuger. I afleverer kattegrus og eventuelt opsuget væske på genbrugspladsen. Hvis I skulle få brug for at tage farligt affald med til stationen midlertidigt skal I opbevare det på en spildbakke og under tag.

Klostermosevej 106 – I havde et lille spændefad stående til små batterier. Det stod udendørs sammen med containerne til affald. Batterierne er farligt affald og skal opbevares under tag og først stilles frem i forbindelse med tømning.

Øvrigt affald

Birkehavevej 4, Præstegårdsvej 15 og Bybjergvej 4 er alle ubemandede stationer. De har dog hver deres P-nummer.

Da stationerne er ubemandede og du oplyser, at der er meget lidt affald, er det valgfrit for jer, om I ønsker at have en affaldsordning til det husholdningslignende affald. Du oplyste at I praktisk taget ikke har noget affald, og der kun lejlighedsvist kommer folk på de tre stationer.

Pap og plast fra driften af stedet, tager I enten med til Klostermosevej 106, eller I kører det direkte på genbrugspladsen.

Oversigt bemærkninger – alle stationer

Station	Affaldsordning	Kommentar
Klostermosevej 106	Forsyning Helsingør	Forsyningens ordning, dog med store containere, hvilket er ok, når der er tale om en kommunal institution. Bemandet station. Sortering så fin ud.
Birkehavevej 4	Forsyning Helsingør	Beholdere fra Forsyning Helsingør, svarende til en almindelig husstand. Vi kunne dog ikke se beholder til pap/papir? Ubemandet station. Der var næsten intet affald
Præstegårdsvej 15	Forsyning Helsingør	Beholdere fra Forsyning Helsingør, svarende til en almindelig husstand. Ubemandet station. Der var næsten intet affald
Bybjergvej 4	Ingen ordning	Ingen affaldsordning Ubemandet stationen. Der var næsten intet affald

Kommentarer om affald

Ingen kommentarer.

Anbefalinger om affald

Vi anbefaler, at I arbejder med:

- ☐ at minimere jeres affald og genbruge så meget som muligt
- ☐ løbende at informere medarbejdere om affaldssortering og nye tiltag
- ☐ tydelig skiltning ved affaldsspande indendørs og udendørs
- ☐ at bruge gennemsigtige/klare affaldssække, så I kan se, at der bliver sorteret korrekt
- ☐ at fortsætte det gode sorteringsarbejde, samt vurdere behovet for nye fraktioner løbende

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 5. december 2025.

Virksomhedens navn	Helsingør Kommunes Beredskab
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 106, 3000 Helsingør Bybjergvej 4, 3060 Espergærde Præstegårdsvej 15, 3080 Tikøb Birkehavevej 4, 3100 Hornbæk
CVR	64022018
Listepunkt	H51
Virksomhedstype	Garageanlæg
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	10.oktober 2025


Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuel

Med venlig hilsen

Christina Moltke

Kort og fotos

Klostermosevej 106



Vaskeplads – spildevandet løber primært til denne rist



Olie og kemi til bilerne, på spildbakke



Sæber til bilvask og tøjvask




Affaldsplads. Den blå tromle bruges til batterier

Bybjergvej 4




Vaskeplads foran portene

Præstegårdsvej 15



Vaskeplads foran portene

Birkehavevej 4

Vaskeplads foran portene

[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.