



Rapport for miljøtilsyn hos Ket Autoservice v/Ket Doan Nguyen, Indkildevej 14, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.07.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98148351	CVR nr.	17259407
E-mail	ket-auto@mail.dk	P. nr.	1001253485

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
18-07-2018	Aftale	Virksomheden skal fremover sikre sig dokumentation for aflevering af farligt affald på Aalborg Kommunes genbrugspladser.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værksteder er etableret i 1993				
Der udføres mindre reparationer og klargøring af nyere biler inden videresalg. Der udføres ikke vask, slibning, autolakering eller undervognsbehandling.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	8-17	efter aftale	efter aftale
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret et udsug fra svejserøg/udsugning, men det benyttes meget lidt.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Udsugningsanlæg		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor står i lagerrum. Arbejde sker for lukkede porte. Der er ingen boliger i nærheden ud over egen bolig.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der fremkommer ikke processpildevand. Vask af biler foregår i fremmed vaskehal.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ikke gulv afløb på værkstedet. Området er spildevandskloakeret, dvs. ejendommen/området er tilsluttet det offentlige kloaksystem med kun én kloakledning. Der må kun afledes spildevand via denne kloakledning til det offentlige kloaksystem. Ejendommens/områdets overfladevand (regnvand) må ikke afledes til det offentlige kloaksystem, men skal afledes på anden vis.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke olieudskiller på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Ejendommen er tilkoblet fjernvarme. Fyringsolietanken er fjernet den 5.11.2012, jf. BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Oliefiltre						Indendørs	2018
Køler væske		2	Stk	Plastdunk	60	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Bremsevæske		1	Stk	Plastdunk	5	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Motorolie		2	Stk	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Autogummi/dæk						Ikke relevant	2018
Sprinklervæske		1	Stk	Plastdunk	60	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger. Der er spildbækker ved beholdere, hvor der aftappes væsker.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	DanBrit Akkumulator	DanBrit Akkumulator	
Dæk			Ikke oplyst		Udendørs	Villadsen Dæk	Villadsen Dæk	
Metalaffald			Beholder		Indendørs		Genbrugspladsen Over Kæret	
Oliefiltre			Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.		Genbrugspladsen Over Kæret	
Spildolie	20	Liter	Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.		Genbrugspladsen Over Kæret	
Spraydåser			Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.		Genbrugspladsen Over Kæret	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der var meget begrænset oplag af affald på virksomheden, idet det bortskaffes løbende.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Beholdere med olie og flydende affald opbevares i spildbakker.
Affald, bortskaffelse	<p>Affald fra virksomheden afleveres på kommunens genbrugsplads. Der forelå ikke kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Bortskaffelse af batterier fremgår af Affaldsregisteret. Vi aftalte, at virksomheden fremover sikrer sig dokumentation, når affaldet afleveres på genbrugspladsen.</p> <p>Nærmere information om tilmelding og adgang for erhverv til alle genbrugspladser findes her: https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/genbrugsplads-og-center/tilmelding-af-virksomhed-til-genbrugsplads.aspx. Pjece er vedlagt tilsynsrapporten.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Generelle bemærkninger	Der er pænt og ryddeligt på og omkring virksomheden, som bærer præg af god systematik.
Planforhold	Virksomheden ligger i erhvervsområde 4.3.H1, ifølge kommuneplanrammerne.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden skal sikre sig dokumentation for bortskaffelse af affald, især farligt affald - se under Affald, bortskaffelse.
Jordforurening	Ejendommen er ikke omfattet af Region Nordjyllands kortlægning efter jordforureningsloven. Ejendommen ligger i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed med inspiration i det fremsendte samtaleark. Virksomheden oplyste, at der skiftes til LED-belysning løbende. Endvidere er der meget fokus på sortering af affald til genbrug.