

Silkeborg Autoservice  
Hårup Bygade 15  
8600 Silkeborg

Att.: Kent Nielsen  
Mail: kent@post.tele.dk

13. januar 2017

## **Miljøtilsyn hos Silkeborg Autoservice, Hårup Bygade 15, 8600 Silkeborg**

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2016.

Tilsynet er et prioriteret miljøtilsyn efter bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet, se bilag 1, ingen miljømæssige bemærkninger.

Kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang, opgørelse fra Stena Recycling A/S samt aftale vedr. miljøklude fra Berendsen Textil Service A/S blev udleveret ved tilsynet.

### Øvrigt

Virksomheden opbevarer jern- og metalaffald direkte på belægningssten i et nærliggende affaldsskur. Det blev ved tilsynet oplyst, at der ikke er olier- eller kemikalier på affaldet.

Det gøres opmærksom på, at såfremt jern- og metalaffald indeholder olier og/eller kemikalier, skal affaldet opbevares i en lukket og tæt container, således at der ikke er risiko for afløb til jord og grundvand.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2016.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til tilsynet er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Louise Horn  
Civilingeniør

**TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN**

<b>Tilsynsdato</b>	22.12.2016
<b>Virksomhed</b>	Silkeborg AutoserviceSilkeborg Autoservice
<b>CVR-nummer</b>	20458844
<b>P-nummer</b>	1004317522
<b>Adresse</b>	Hårup Bygade 17B
<b>Postnummer og by</b>	8600 Silkeborg
<b>Kontaktperson</b>	Kent Nielsen
<b>E-mail</b>	kent@post.tele.dk
<b>Telefonnummer</b>	86845153
<b>Virksomhedstype:</b>	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Kent Nielsen
<b>Tilsynsførende</b>	Dorthe Dahl, MiljøInform
<b>KS</b>	Louise Horn

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et prioriteret tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag § 2 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler. Der foretages årligt ca. 800 reparationer.

Virksomheden lejer værkstedslokalet af Michael Jakobsen.

### Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se situationsplan i bilag 2.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Transportør
<b>Spildolie</b>	Dobbeltvægget spildolietank på 1.200 l	Stena Recycling A/S
<b>Kølervæske</b>	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
<b>Bremsevæske</b>	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
<b>Oliefiltre</b>	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
<b>Spraydåser</b>	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
<b>Akkumulatorer</b>	<b>Retur til leverandøren</b>	<b>Autopart</b>

<b>Affaldstyper</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>Transportør</b>
Vand fra gulvvaskemaskine	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
Bremse- og koblingsbelægning	I beholder	Bradal
<b>Klude, absorptionsmiddel mm.</b>	<b>Beholder i værksted</b>	<b>Berendsen</b>
<b>Olie- og benzindskiller</b>	Olieudskiller	FKSSlamson A/S – sidst tømt den 20-01-2016
Elektronisk udstyr	Emballage fra Stena Recycling	Stena Recycling A/S
Katalysatorer	I skur på belægningssten	Autopart
Metalskrot	I skur på belægningssten	Bradal
Glas	-	Retur med Midtjysk Bilglas
Dæk	Skur	Øksendal Dæk
Industriaffald	Container	Marius Pedersen
Dagrenovation	Beholder	Kommunal indsamlingsordning

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsordningen.

## **LUFTEMISSIONER**

### **Udsugningsanlæg**

Virksomheden er etableret med

- punktudsugning fra udstødningsgas, afkastet er ført ca. 1 meter over tag.
- punktudsugning fra slibepads, afkastet er ført ca. 1 meter over tag
- rumudsugning.

## **SPILDEVAND**

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulvafløb i værkstederne

Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse af den 4. februar 2008 gældende for virksomheden Michael Jakobsen og Silkeborg Autoservice. Det er Michael Jakobsen, der er ansvarlig for kvartalvis kontrol af sandfang og olieudskiller samt tømning af samme.

Olieudskilleren er sidst tømt i den 20. januar 2016.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

## **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet,

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med opbevaring og bortskaffelse af affald, tømning af olieudskillere og luftafkast.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærper.
Konklusioner på egenkontrol	Der er ikke gennemført tilsyn mht. virksomhedens egenkontrol.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.