

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sags nr. 17/38137
 Kontaktperson
 Helle Kløcher

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	<i>Beredskab og Sikkerhed – Station Ebeltoft</i>
Adresse	Kirkegade 30
Postnummer og by	8400 Ebeltoft
CVR nr.	Syddjurs Kommune
Virksomhedstype	H51 Anlæg for motorkøretøjer, redningsstation
Matrikel	94 i Ebeltoft Markjorder
Planforhold	Byzone. Område med blandet bolig og erhverv.
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<i>Overfladerecipienter: Ingen § 3 vandløb, søer mv. inden for 500 m</i> <i>Følsomme brugerområder: Ligger i område der er udlagt til boliger.. <20 m til nærmeste boliger.</i> <i>Vandindvindingsinteresser: Ligger i oplandet til Skelhøje og Bjørnkær Råvandsstation. Område med almindelige drikkevandsinteresser.</i>
Kontaktperson	<i>Kim Jensen</i>
Telefon	<i>30 48 14 80</i>
E-mail	kimpost@stofanet.dk
Tilstede ved tilsynet	<i>Louis Aistrup</i>
Tilsynsdato	20. november 2017
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Kløcher

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- *Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².*
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden er en kommunal brandstation. Den beskæftiger sig med brandslukning, redning, miljøtjeneste samt redning/miljøtjeneste på havet.
Produktionsareal og grundareal	Virksomheden har et areal på ca. 390 m ² . Grundareal er på ca. 1.000 m ² .
Indretning	På brandstationen er der opholdsrum med kontor, omklædningsrum, møde- og uddannelseslokale, vagtrum/teknikrum til radioteknik samt garage til brandbiler, trailer med båd. Der er en kælder med sikringsrum, og rum til opbevaring af materialer og arkiv. Garagen har betongulv med afløb til sandfang/olieudskiller. Der er ingen smøregrav. Udendørs findes parkeringsplads, sandfang/olieudskiller og affaldscontainere. Virksomheden har 2 brandbiler samt en firhjulstrækker og en båd på trailer. Firhjulstrækkeren anvendes bl.a. til at køre med trailer/båd. Service på biler og benzin/diesel påfyldning foregår eksternt.
Etableret på nuværende adresse	Virksomheden er etableret på nuværende adresse i 1986.
Udvidelse / ændringer	Der er ikke sket ændringer for nyligt.
Antal ansatte	Stationen er ikke fast bemanded, der er 20 deltids ansatte.
Driftstid	Døgndrift / efter behov
Driftsforstyrrelser og uheld	Der har ikke været driftsforstyrrelser eller/og uheld siden sidste tilsyn.
Egenkontrol / driftsjournal	<i>Virksomheden gemmer tømningsrapporter for olieudskilleren.</i>
Bemærkning	-

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2010

Nr.	Bemærkning i 2010	Efterfølgende konstatering
1	Sandfang og olieudskiller er ikke tilmeldt den kommunale tømningsordning	Sandfang og olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning den 31. januar 2011
Bemærkning		Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel (incl. kørsel med udrykning)	Udendørs
2	Kompressorer (1 stk.)	I kælder
Bemærkninger		<p>Det vurderes, at der ikke er betydende støj fra udsugningsanlæg.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p>

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsug fra udstødning	Ca.3 m over terræn	-
Bemærkninger:	<p>Punktudsugning til udstødningsgasser er startet i kort tid ved hver udrykning, men da brandmændene har en responstid på 5 minutter fra de modtager opkaldet, til brandbilen kører ud af garagen, så er det højst 0,5-1 minut pr. gang at udsugningen er tændt. Der er i gennemsnit 1,5 udrykning pr. uge.</p> <p>Afkastet er ført ud gennem en gavl på bagsiden af bygningen.</p> <p>Normalt er der krav om, at afkast skal føres minimum 1 meter over tag, men da afkast med udsugning af udstødningsgasser kun benyttes i få minutter hver uge, vurderes det at være en bagatelsag.</p> <p>Såfremt driftsforholdene ændrer sig, vil forholdet blive taget op til ny vurdering.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>	



Afkast for udsugning af udstødningsgasser.

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme samt elvarme i kælderen.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Bilvask	<i>Jumbo Shampoo</i>	-	-	-
	<i>Voks</i>	-	-	-
Bemærkning	<p>Spildevand ledes til offentlig kloak. Processpildevand afledes via sandfang og olieudskiller.</p> <p>Årligt vandforbrug er på ca. 70 m³ pr. år.</p> <p>Vand til fyldning af brandbiler går på en anden vandmåler.</p> <p>Biler vaskes oftest kun med vand. Der anvendes autoshampoo og voks en gang i mellem.</p> <p>Bilvask foregår normalt indendørs med afløb til sandfang og olieudskiller.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang	-	Ved P-plads
2 Olieudskiller	7 m ³	Ved P-plads
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		10. november 2017
Bemærkning	<p>Sandfang og olieudskiller er placeret ved bygningens nord-vestside, under parkeringspladser og buske. Olieudskilleren er en 2-kammer trixtank på ca. 7 m³.</p> <p>Sandfang/olieudskiller er etableret i 1986, i forbindelse med etablering af brandstationen.</p> <p>Afløb fra håndvask er ikke tilsluttet udskilleren.</p> <p><i>Der blev ved sidste tømning i ikke fundet fejl på olieudskilleren.</i></p>	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Sprinklervæske	Ca. 20 l i plastik beholder	I garagen
Vaskemiddel til bilvask	Ca. 2 x 10 l i plastik beholder	I garagen
Motorolie til efterfyldning	Ca. 2x5 l i plastik-dunke	I garagen
Delta-F (affedtningsmiddel)	Ca. 50 l i dunke	I garagen
Skumvæske	Ca. 150 l	I garagen
Flaskegas	Ca. 2x11 kg	I garagen
Bemærkning	<p>Råvarer opbevares indendørs på fast gulv.</p> <p><i>Gulvet i garagen er indrettet, så det er muligt at vaske bilerne indendørs. Der er derfor flere afløb langs bagvæggen samt ud mod fronten.</i></p> <p><i>Der opbevares ikke længere ekstra benzin til båden.</i></p> <p><i>Skumvæske og affedtningsmiddel, der benyttes i forbindelse med oprydning efter uheld, opbevares på brandbilerne.</i></p> <p><i>Derudover var 2 dunke med skumvæsker placeret ved siden af et afløb i gulvet.</i></p>	

Tanke

Bemærkninger	Der er ingen tanke på virksomheden.
---------------------	-------------------------------------

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
	-	-	-	-	-
Øvrig affald:					
Erhvervsaffald	-	Container	Udendørs	Reno Djurs	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant		
Bemærkning	Der forekommer ingen farligt affald på virksomheden.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Syddjurs Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

- 2 dunke med skumvæske blev opbevaret ved siden af et afløb i garagen.

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

- Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.