



## Rapport for miljøtilsyn 2025 hos CU Landbrug ApS, Melkærvej 11, 9381 Sulsted

### Overordnede oplysninger

|                     |                               |         |            |
|---------------------|-------------------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato         | 30-07-2025                    |         |            |
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn - uvarslet |         |            |
| Telefon             |                               | CHR nr. | 32478      |
| Mobiltelefon        |                               | CVR nr. | 38778641   |
| E-mail              |                               | P. nr.  | 1022631957 |
| Miljørisikoscore    | 4,34                          |         |            |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 |
| Godkendelsesdato | 08-09-2020                |

|          |    |
|----------|----|
| Kategori | 1a |
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status        | Kommentar                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-05-2022 | Indskærpelse | Efterkommet   | Hul i teltdugen på gyllebeholderen skal repareres                                                                                                                          |
| 12-05-2022 | Aftale       | Efterkommet   | Luger i teltdugen på gyllebeholderen skal lukkes<br>Logbøger for beholdere på andre ejendomme skal fremsendes                                                              |
| 12-05-2022 | Aftale       | Andre forhold | Fremsende materiale vedr. miljøledelse, oplæringsmateriale og plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel (IE-særregler)                                       |
| 27-02-2023 | Aftale       | Andre forhold | Fremsende materiale vedr. miljøledelse, oplæringsmateriale, foder og plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel (IE-særregler)                                |
| 11-10-2023 | Indskærpelse | Efterkommet   | Fremsende materiale vedr. miljøledelse, oplæringsmateriale for personale, plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel samt foderkrav (indlægssedler for foder) |
| 03-10-2023 | Aftale       | Efterkommet   | Lugerne i gyllebeholderens teltoverdækning skal lukkes                                                                                                                     |
| 11-10-2023 | Aftale       | Andre forhold | Logbog for udslusning af gylle skal foreligge                                                                                                                              |
| 22-08-2024 | Indskærpelse | Efterkommet   | Miljøgodkendelsens vilkår 9 og 11 vedr. udslusning af gylle skal overholdes. Der skal mindst udsledes gylle hver 7. dag og der skal føres logbog over dette.               |
| 22-08-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Lugen i gyllebeholderens teltoverdækning skal lukkes                                                                                                                       |
| 22-08-2024 | Aftale       | Efterkommet   | Dokumentation for metode til udbringning af gylle på "sort jord" og græsmarker skal tilsendes kommunen.                                                                    |
| 22-08-2024 | Aftale       | Meddelt       | Olietank fremgår ikke i BBR. Olietanken skal anmeldes til kommunen.                                                                                                        |

## Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn            | Areal (m²) | Bemærkning |
|---------|-----------------|------------|------------|
| 1       | Stald Dannebrog | 1.155      |            |
| 2       | Gl. Stald       | 507        |            |

## Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m²) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem                        | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|----------|--------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | 1      | 911        | Slagtesvin          | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) |              | 08-09-2020   |            |
| 2        | 1      | 421        | Slagtesvin          | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) |              | 08-09-2020   |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                    | Intet at bemærke ved tilsynet.                                                                                |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ejendommen har en §16 a miljøgodkendelse fra 08-09-2020 til 1.332 m2 til slagtesvin. Denne vurderes udnyttet. |
| Hyppig udslusning svinestalde, dok.   | I forbindelse med tilsynet blev der fremvist logbog for hyppig udslusning af gylle. Alt ok.                   |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type                     | Byggedato  | Kontroldato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                                                                                                    |
|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder            | 01-01-2003 | 26-08-2024  | 0                       | 3.500                  | Teltdug          | Perstrup. Under 100 meter fra et åbent vandløb, som leder ud i Melkærgården - Krav om alarm og 5-årig kontrol |
| Anden opsamlingsbeholder | 02-01-2003 |             | 0                       | 120                    | Fast låg         | Beholder til gylleforsuring. Vurderet i 2016 at procestank ikke er omfattet af krav om beholderkontrol        |
| Gyllekanaler             | 01-01-1800 |             | 0                       | 190                    |                  |                                                                                                               |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | Gyllebeholderen var i fin stand ved tilsynet og der blev ikke observeret noget beplantning ved gyllebeholderen.                                                                                                                                                                                                           |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Der er fast overdækning på beholderen, der er derfor ikke krav om logbog. Ved tilsynet stod den ene luge af teltoverdækningen åben. Denne skal lukkes efter brug (se punktet Vilkår i miljøgodkendelsen). Efter tilsynet har ejer fremsendt dokumentation for at lugen er lukket, hvorfor der ikke laves en indskærpelse. |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der er dykket indløb på beholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Der er ikke et fastmonteret anlæg til tømning af gyllebeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Der er alarm på gyllebeholderen, da beholderen er under 100 m fra et åbent vandløb.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Vurderes at være tilstrækkelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Gyllebeholderen blev sidst kontrolleret i 2024, grundet afstanden til vandløb er den underlagt 5-årig kontrol. Beholderen skal derfor senest kontrolleres igen i 2029.                                                                                                                                                    |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Udbringningen af gylle udføres af Multiman Maskinstation v/Kasper Jensen. Faktura fremsendt af ejer.                                                                                                                                                                                                                      |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Udbringningsmetoden fremgår ikke af fakturaen, ejer skal sørge for at dette fremgår af fakturaen. |

### Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar    | Antal |
|-------------------|---------------------|-------|
| Antal markstakke* | Ingen ved tilsynet. | 0     |

## Generelle bemærkninger

### Olietanke (BBR)

| Fabr. år | Fabr. nr. | Typenr. | Etab.år | Indhold         | Størrelse | Placering             | Sløjfning sfrist | Sløjfnings år |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|
|          |           |         | 1963    | Fyringsg asolie | 1.500     | Nedgravet             |                  | 1984          |
|          |           |         | 1981    | Fyringsg asolie | 4.000     | Over terræn, udendørs |                  |               |
|          |           |         | 1960    | Fyringsg asolie | 2.500     | Nedgravet             |                  | 1982          |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Ejer informerede at han selv står for skadedyrsbekæmpelse, da han har R2 certifikat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Olietanke                              | Ifølge BBR er der 3 sløjfede olietanke på ejendommen, hvoraf 2 er nedgravede og 1 er en overjordisk tank udendørs.<br>Ved tilsyn i 2024 blev der fortalt at der er 1 olietank indendørs på ejendommen, denne fremgår ikke af ejendommens BBR-meddelelse. Det blev aftalt ved tilsynet i 2024 at denne skal registreres. Ved tilsynet i 2025 var den stadig ikke blevet registreret.                                      |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse  | Ifølge vilkår 9-11 i miljøgodkendelsen, skal gyllen i gyllekanalerne udpumpes mindst hver 7. dag. Desuden skal der føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 9. Dette vilkår er overholdt. Ifølge vilkår 13 i miljøgodkendelsen, så skal teltoverdækning skal lukkes efter endt omrøring og udkørsel. Efter fremsendelse af foto fra ejer anses dette vilkår som overholdt. |

## Særregler. for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse (å)                          | Blev ikke fremvist ved tilsynet, repræsentanten for dyreholdet informerede at de arbejder med løbende at skift til lavenergi pumper og til LED belysning.                                                                                                                                         |
| Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å) | Det blev drøftet ved tilsynet at der sammen med den årlig indberetning skal indsendes logbøger over kontroller, reparationer og vedligeholdelse.                                                                                                                                                  |
| Foder, indhold protein og fosfor (å)      | Blev ikke fremvist ved tilsynet, bliver indsendt sammen med den årlige indberetning senere på året.                                                                                                                                                                                               |
| Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)    | Hyppig udslusning er anvendt som ammoniakreducerende teknik jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen. Der blev ved tilsynet fremvist logbog for dette.                                                                                                                                                   |
| Årlig indberetning til kommunen           | Det blev drøftet ved tilsynet at den årlige indberetning der skal laves til kommunen, skal være for det foregående år. I år skal der derfor indberettes for 2024. Dette er for at sikre at landbruget har mulighed for at vurdere og vise hvilken effekt deres miljømål har haft på husdyrbruget. |
| Oplæringsmateriale personale (t)          | Blev ikke fremvist ved tilsynet.<br>Jævnfør § 50 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der udarbejdes oplærings materiale, som er tilgængeligt for personalet og opdateres løbende.                                                                                                            |
| Beredskabsplan (t)                        | Ligger tilgængelig for personalet på ejendommen. Denne bør opdateres årligt.                                                                                                                                                                                                                      |
| Energieffektiv belysning (t)              | Udskifter løbende til LED belysning.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)   | Blev ikke drøftet ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klima- og bæredygtighedstiltag* | Løbende udskift til lavenergi pumper og til LED belysning. |
| Biogasegnede husdyrbrug*        | Afleverer gylle til Krogenskær biogas i Brønderslev.       |