

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lindholmvej 5, 6980 Tim
CVR:	27201520
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Håndtering af affaldsfraktioner: Affald kommer i container til "brændbart".
Vurdering:
Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.

- Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af:
 - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser.
 - Landbrugsplastik
 - Hård/blød plast
 - Bigbags
 - Træ/paller (må ikke afbrændes)
 - Pap/papir
 - Rest efter sortering = restaffald.

På relevante steder (fx i værksted, ved malkecenter) skal der opstilles affaldsspande med tydelig markering af affaldstype (fx piktogram), så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.

- Restvand fra ensilagesiloer skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal, så afgrøder kan opsamle næringsstoffer.

Fremadrettet:

Restvand udsprinkles via vandingsmaskine.

Indskærpelse givet ved miljøtilsyn 07-09-2022 skal efterkommes:

- **Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.** Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet.

- Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et større område.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg 1.
Godkendelsesdato	02-03-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	2025: - Meddelt Accept til opsætning af AgroGas anlæg: Anlægget er etableret. - Meddelt Accept af teltoverdækning på 4 eksisterende gylletanke: Gyllebeholder har fået teltoverdækninger. Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse (2020) er udnyttet: - Gulvtype er ændret i kostalden. - Nye kalvehytter v/malkecenter og ved kalvestald: Pladser er etableret. §16a-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet: - Ungdyrstald, ensilagesilo og forplads er etableret.
Staldtype	Malkekøer: Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb Goldkøer: - Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb - Dybstrøelsesarealer Nyere ungdyr-/kostald: - Sengestald med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb. Kalve: Dybstrøelse.

Miljøteknologi - forsurening (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg vurderes at køre/skrabe efter hensigten.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse opbevares på fast bund ved Tim Kirkevej 13, hvorfra det afhentes af biogasanlæg.
Bepantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende bepantning omkring ejendommens bygninger og gyllebeholdere skal bevares og bepantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Ok.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kostald, nyt gulv	Ja	3.221	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

2	Kalvestald	Ja	335	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
3	Kalvehytter	Ja	138	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
4	Goldkostald	Ja	821	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
4	Goldkostald	Ja	439	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
5	Ungdyrstald	Ja	1.400	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
6	Kalvehyt. v malkecenter	Ja	43	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
7	Nye kalvehyt. v kalvestald	Ja	57	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 07-10-2025:</u> Samkøring med Tim Kirkevej 13. - Malkekvangsbesætning: 613 køer, 322 kvier og 7 handyr. Der er ikke længere tilladelse til kvæg på Tim Kirkevej 13. Samkøring mellem ejendommene bliver fjernet af ejer. <u>Ifølge kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - 615 årskøer, 139 kvier (0-6 mdr.), 215 kvier (6 mdr.-kælvning) og 344 slagtekalve (40-63 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der er ikke foretaget ændringer i produktionsarealer.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesilo/-plads: - Fri randbelægning/afgrænsning: Ok. - Afløb til: Opsamlingsbeholder/pumpebrønd på ca. 40 m3. Restvand pumpes fremadrettet fra opsamlingsbeholder til 1.070 m3 gyllebeholder. <u>Ved tilsyn:</u> - Ejer oplyser, at pumpe i opsamlingsbeholder tidligere har været ude af drift, hvormed restvand er løbet ud på terræn mod nordøst via nordøstligt afløb. <u>Vurdering:</u> Pumpe er repareret. Restvand pumpes til lille gyllebeholder. Ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 7.500 m2

	Ifølge Landbrugets byggeblad om udspinkling (revideret 2023) skal et opsamlingsareal på 7.500 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 247,5 m³. <u>Vurdering:</u> Ved brug af lille gyllebeholder opnås der tilstrækkelig bufferkapacitet.
Udspinkling af restvand	Restvand er tidligere udspinklet via sprinkler ved læhegn vest for ensilageplads. - Restvand pumpes nu til lille gyllebeholder, hvorfra restvand forventes at blive udspinklet via vandingsmaskine. Der anvendes traktorpumpe til udspinkling. <u>Tidligere vurdering:</u> Restvandet udspinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage. Arealet til udspinkling skal udvides betragteligt, så arealet/afgrøder kan optage næringsstoffer i restvandet. Udspinkling af restvand på vandmættet jord er ikke tilladt. <u>Vurdering: 2025:</u> Udspinkling via vandingsmaskine kan øge arealet for udspinkling.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse opbevares/håndteres via Tim Kirkevej 13, hvorfra det afhentes af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	- Afgrænsning af kalveplads: Ok. - Afløb til: fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2009	3.000	7.200	0	
Ensilageplansilo	01-08-2020	1.530	3.000	0	
Ensilageplansilo	01-10-2016	1.530	3.000	0	
Plads til kalvehytter	01-01-2017	200	1	0	
Fast mødding	01-01-2016	25	25	0	
Vaskeplads	01-01-2006	175	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	06-09-2023	10	267	1.070	Teltdug
						Beholderkontrol udført den 06-09-2023.

Gyllebeholder	01-01-2001	06-09-2023	10	499	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 06-09-2023.
Gyllebeholder	01-01-2009	11-12-2019	10	1.259	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 11-12-2019.
Gyllebeholder	01-01-2016		10	1.259	5.000	Teltdug	
Anden opsamlingsbeh.	01-07-2009			10	50	Fast låg	Beholder til restvand.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Vilkår i miljøgodkendelse: Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr. - Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.070 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Tilkoblet AgroGas anlæg.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Tilkoblet AgroGas anlæg.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 5.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Tilkoblet AgroGas anlæg.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 5.000 m3. fra 2016. Anvendes som primær tank, hvortil der pumpes fra stald. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. - Tilkoblet AgroGas anlæg.
Gyllebeholder 5	Vestervej 11: Gyllebeholder på 800 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2025: Kabler er ifølge lejer skiftet/samlet.
Gyllebeholder 6	Holstebrovej 101: Gyllebeholder på 2.215 m3 - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom. Stadilvej 6: Gyllebeholder på 1.250 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Flydelag: Tom.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vestervej 11		800
Afgive til opbevaring	Tim Kirkevej 13		1.280
Afgive til opbevaring	Østerbyvej 12		2.000
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 101		2.200
Afgive til opbevaring	Stadilvej 6		1.250
Afgive til opbevaring	Østerbyvej 7		
Afgive til opbevaring	Møllebyvej 8		
Afgive til opbevaring	Vandmøllevej 4		
Afgive til udspredning	Torstedvej 99		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005		Tank	01-5820	2005	Mineralske olieprodukter	3.600	Over terræn, udendørs		28-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2005 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommens stuehus samt malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning. Der er i 2019 givet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 30.000 m³/år. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Lindholmvej 5:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 82.534): 97.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Torstedvej 79:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1263): 44.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 08-04-2025. - Boring ikke set ved tilsynet.

	<u>Nørre Espvej 10:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.780): 71.640 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Nørre Espvej 15:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.696): 27.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Nørre Espvej 7:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.704): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Tim Kirkevej 13:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 83.1112 og 83.2335): 108.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Østerbyvej 12:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 73.919 og 73.1189): 108.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved siden af malkestald: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra driftsbygninger ledes til kanal ca. 250 m syd for bygninger. <u>Ved udløb:</u> Vandet er klart ved tilsynet. Udløb har ikke tegn på organisk materiale.
Forsinkelsesbassin, regnvand	2019: Der skal ikke etableres et regnvandsbassin, idet tagvand ledes til pumpelag.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndtering af affaldsfraktioner: Affald kommer i container til "brændbart". <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. - Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: ○ Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. ○ Landbrugsplastik ○ Hård/blød plast ○ Bigbags ○ Træ/paller (må ikke afbrændes) ○ Pap/papir ○ Rest efter sortering = restaffald.

	På relevante steder skal der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i læhegn ved ældre ladebygning. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.