

Tilsynsrapport

Navn	I/S Bakgården		
Adresse	Binderupvej 25, 9240 Nibe		
CVR-nummer	26401070	P-nummer	1000634361
Virksomhedstype	Kat1bk: Kvægbrug med §11 godkendelse		
Miljøriskoscore	4,33	Dato	26-04-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	23-04-2024		
Håndhævelsetype	Indskærpelse		
Status	Efterkommet		
Efterkommet Dato	20-05-2024		
Bemærkning	Spild omkring gyllebeholder skal opsamles.		
Håndhævelse Dato	23-04-2024		
Håndhævelsetype	Indskærpelse		
Status	Efterkommet		
Efterkommet Dato	20-05-2024		
Bemærkning	Der skal være 2 meter fri randbelægning på møddingspladsen, og møddingen skal være overdækket med vandtæt og tætsluttende materiale.		

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	266 0	450	

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010	12-02-2020	750	3000	Flydelag	
Gyllekanaler	29-05-2001		0	840		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		0	400	Fast låg	

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ensilagesilo	01-01-2010		3000	4000	Intet	

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Møddingsplads, tæthed	Møddingpladsens tæthed kunne ikke vurderes, da pladsen var fyldt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb ikke kontrolleret, da pladsen var fuld. Afløb er koblet på gyllesystem og gylletank. Afløbet skal holdes fri for mødding, så det ikke stopper til. Det blev konstateret, at der ikke var en fri randbelægning på 2 meter på de sider, hvor der ikke er møddingsmur. Dette er i henhold til § 13, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Møddingsplads, overdækning	Der var mødding på møddingpladsen, som var dækket ned. Dog var overdækningen meget hullet. Vi aftalte, at overdækningen skiftes, så det er tætsluttende og vandtæt. Dette er i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke ind på møddingspladsen.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb i den sydlige ende og mur i den nordlige ende af ensilagepladsen.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tag- eller overfladevand.
Ensilage, øvrige	Ensilagen på ensilagepladsen var for nylig fjernet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er senest udført i 2020. Der er krav om 10-års beholderkontrol. Næste beholderkontrol skal derfor senest udføres i 2030.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Vurderet OK (bortset fra spild, se punktet "Gyllebeholder, øvrige").
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen var rørt op dagen forinden pga. udbringning. Flydelag var ved at samle sig igen. Logbog blev fremvist på tilsynet. Sidst noteret 10-04-2024, hvor der var tæt flydelag.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder, øvrige	Omkring gyllebeholderen, især ved indpumpningsrøret fra ensilageanlægget, var der spild af noget, der lignede opsamlet saftafløb fra ensilageanlægget. Det blev aftalt, at dette opsamles hurtigst muligt. Hvis dette gentager sig, skal årsagen til spildet findes, og problemet skal løses. Der kunne være noget i vejen med pumpen. Det indskræpes, at ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, jævnfør § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Jordvold etableret og dermed er vilkår 12 i miljøgodkendelsen overholdt. Der er stort fald fra gyllebeholderen til Binderup Å, der løber vest for ejendommen. Det gennemsnitlige fald fra beholder til vandløb er blevet beregnet ud fra aflæsning af terrænkote for henholdsvis beholder og vandløb på et topografisk kort. Hældningen er beregnet til at ligge lige under 6 grader. Derfor vurderes det, at beholderen ikke ligger i et risikoområde, og der er derfor ikke krav om alarm.
Antal markstakke*	Ingen husdyrgødning i markstak.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olieprodukter er placeret på rist over hulrum, hvor et eventuelt spild kan tilbageholdes.

Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Nej.

Biogasegnede husdyrbrug*

Vil gerne aflevere til biogas, men ligger umiddelbart lige på grænsen med hensyn til afstand.

Klima- og energitiltag*

Dette blev ikke drøftet på tilsynet.