



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
Jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**JKP Produktion ApS**  
**Ole Rømers Vej 27**  
**6100 Haderslev**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dato for miljøtilsyn: | 21.08.2019   |
| Til stede ved tilsyn: | Kristian Kristiansen, JKP Produktion ApS.<br>Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune |

|             |  |
|-------------|--|
| Lovgrundlag | A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m <sup>2</sup> |
|-------------|--|

|         |                        |            |                       |
|---------|------------------------|------------|-----------------------|
| Telefon | 74533870               | Hjemmeside | www.jkp-produktion.dk |
| E-mail  | jkp_production@mail.dk | CVR nr.    | 19272990              |
| Fax     | 74533872               | P. nr.     | 1003889890            |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Matrikler | 403 Ladegård, Åstrup |
|-----------|----------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Acadre sagsnr.: | 09/4511 |
|-----------------|---------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------|--|
| Lovgrundlag                    | Virksomheden er blandt andet omfattet af:<br>- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017 under punktet A 53 "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2."<br>- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015. |
| Godkendelse/tilladelse         | Virksomheden har en tilslutningstilladelse for spildevand meddelt af kommunen d. 10. januar 2006.  |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Virksomheden blev gennemgået med Kristian Kristiansen.   |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet blev foretaget som et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.  |
| Produktionsforhold             | Der foretages plasma- flamme og vandskæring på virksomheden. Skæreprocesserne er virksomhedens primære opgave.<br><br>Virksomheden eksperimenter med at bygge færdige maskiner af dele fra egen produktion og indkøbte dele.<br><br>Der er ikke sket ændringer i produktionsarealet siden sidste tilsyn.<br><br>Der foretages en smule sandblæsning, ellers foretages alt overfaldebehandling ude af huset.  |
| Driftstider                    | Den normale arbejdstid er mandag - torsdag fra kl. 6 - 15.30. Fredage holdes der fri.  |
| Antal ansatte                  | På kontoret er der Kristian og 2 ansatte. I produktionen er der 4 ansatte.   |
| Ressourcer                     | Lokalerne opvarmes ved hjælp af oliefy (3 stk).  |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar   |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden har en mappe hvori der noteres hvornår der er skiftet filtre. Det var ikke alle filtre der blev noteret, og virksomheden blev opfordret til at notere alle filterskift. |

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar   |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | På virksomheden forefindes der gasflasker med ilt, propan og nitrogen. Udenfor porten var der opbevaret 2 x 12 gasflasker med ilt. De andre flasker er opbevaret indendørs i værkstedet. |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Luft/lugt    | <p>Flamme- og plasmaskæring giver lidt røg- og partikeldannelse, der opfanges af vandbad og/eller luftfiltre.</p> <p>Udsugning fra skærebordene sendes via filtre til varmegenvindingsanlæg inden afkast over taget. Der forefindes også rumventilation i værkstedslokalerne.</p> <p>Der er såvel kuvertfiltre som posefiltre (rysteposer), som virksomheden selv skifter. Der er alarmordning for filterskift.</p> <p>I sliberummet og fra sandblæsningsanlægget passerer luften posefiltre inden udledning til det fri.</p> |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Støj         | <p>Der findes 2 kompressorer. De er begge opstillet indendørs i den midterste hal, og er delvist lukket inde i rum afskærmet med træbeklædning.</p> <p>Der kan forekomme støj fra ventilationsanlæg, 1 dieseltruck og 1 gastruck.</p> <p>Der blev i maj 2018 klaget over støj fra ventilationsanlægget med afkast på toppen af bygningen fra en nabo. Dette ledte til, at der blev etableret støjafskærmning. Der har ikke været klager siden.</p> |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Spildevand   | <p>Overskudsvand fra vandskærebordet ledes til sandfang og oæieudskiller, inden det ender i det offentlige kloaksystem.</p> <p>Der er i 2009 udtaget en analyse af spildevandet, som viste meget lave værdier af krom, nikkel og kobber.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der ikke er ændret procedure eller produktionsmængde siden prøven blev udtaget i 2009.</p> |

## Udskillere

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar  |
|---------------------|---|
| Sandfang/udskillere | <p>Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for sidste tømning eller inspektion af sandfang og olieudskiller. I spildevandstilladelsen fra 2006 står der i vilkår 6, at der skal føres en driftsjournal som viser tidspunktet for sidste kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. Kontrol og tømning skal ske mindst hvert år.</p> <p>Kommunen henstiller til, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller.</p> |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Tanke        | <p>Der er 2 tanke på virksomheden.</p> <p>En overjordisk udendørs ståltank på 5.900 liter fra 2005 indeholdende fyringsgasolie. Denne tank er placeret bag værkstedet.</p> <p>En overjordisk udendørs ståltank på 1.200 liter fra 2009 til fyringsgasolie. Denne står på vest siden af kontorbygningen.</p> |

## Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar  |
|-------------------------|---|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der findes containere til brændbart affald og pap/papir, der afhentes hver 14. dag af City Container. Begge containere står indendørs.</p> <p>Metalspåner og slagger fra skærebordene opbevares udendørs i metaltromer og afhentes af Jespers Jernhandel. Det blev oplyst, at når skærebordene blev tømt, blev der ringet efter Jesper Jernhandel også blev metaltromerne tømt indenfor 2-3 dage. Såvidt det er muligt, skal denne fraktion opbevares indendørs eller overdækket indtil afhentning.</p> <p>Metalafskær og rester af jern og metal stables ude og inde og afhentes af Jesper Jernhandel.</p> <p>Slibesand fra vandskærebordet opbevares i bigbags af 0,5 m<sup>3</sup> udendørs på forpladsen. På tidspunktet for tilsynet var der opbevares cirka 20 bigbags. Det blev oplyst at der ved 30-35 bigbags blev bestilt afhentning. Fraktionen aftages af RGS Nordic, og faktura blev fremvist ved tilsynet. Denne fraktion skal overdækkes for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand.</p> <p>Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand.</p> |

## Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Maskiner serviceres af eksternt firma.</p> <p>Maling af emner foretages ude af huset.</p> <p>Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffelse af hydraulikolie fra 2017, hvor virksomheden selv havde skiftet olien på en af maskinerne. Der blev gjort opmærksom på kravene til opbevaring af olieprodukter.</p> |

## Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar  |
|-----------------|---|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har kortlagt grunden på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen. |

## Håndhævelse

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar   |
|---------------|--|
| Håndhævelser* | Kommunen henstiller til, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere.<br><br>Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand. |

## Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar   |
|------------------|--|
| Samlet vurdering | Kommunen henstiller til, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere.<br><br>Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand. |

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder