



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Automekaniker Allan Hansen Ingeniørvej 4 6560 Sommersted

Dato for miljøtilsyn:	05.09.2023
Til stede ved tilsyn:	Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	22862245	Hjemmeside	https://www.automekaniker-allan.dk/
E-mail	Mekaniker.Allan@gmail.com	CVR nr.	25025059
Fax		P. nr.	1007228259

Matrikler	
	53653 1430954
	6
	SOM
	MER
	STED
	EJER
	LAV,
	SOM
	MER
	STED
	Tank
	1967 Fyringsgasolie
	1.500 Nedgravet

536 1430954

Tank

1988 Fyringsgasolie

1.200 Over terræn, udendørs

536 1430954

Tank

1966 Fyringsgasolie

2.500 Nedgravet

Acadre sagsnr.: 23/17431

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomheden er blandt andet omfattet af: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.</p> <p>Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse, nr. 1654 af 29/12/2022.</p> <p>Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21/06/2019.</p> <p>Olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27/11/2019.</p>
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Allan Hansen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om et almindeligt autoværksted, som foretager reparation og service på personbiler.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	<p>Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag til torsdag fra kl. 7.00 - 16.30 Fredag fra kl. 7.00 - 14.00.</p> <p>Forlængede åbningstider kan forekomme i travle perioder.</p>
Antal ansatte	Der er kun Allan på værkstedet. Allan får hjælp af sin far til diverse ting på værkstedet.
Ressourcer	<p>Værkstedet opvarmes med fyringsolie. Stuehuset opvarmes med naturgas og der suppleres med brændeovn. Der er opsat solceller på taget i maj 2023.</p>
Andet	

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden opbevarer kvitteringer/opgørelser for aflevering af affald i en miljømappe, som kunne fremvises ved tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Motorolie, kølervæske, bremsevæske, sprinklervæske m.m. opbevares i værkstedet. Der er ingen afløb i værkstedet og der er en opkant til graven. Gearolie opbevares på reol i 1 liters beholdere. Adblue i 60 liters beholder. Diesel til opvarmning opbevares i en 200 liters beholder. Der var ingen spild og betongulvet var tørt.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der punktudsugninger for udstødningsgas som også benyttes ved evt. svejsning. Punktudsugninger fra værkstedet sider højt på gavlen med to stk. af typen jethætte, hvor luften kastes lodret til vejs med høj hastighed.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekommer ekstern støj fra ventilationsanlæg samt støj fra kompressoren som står udendørs i skur.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der vaskes biler på godkendt vaskeplads ved naboen.
Vandforsyning	Drikkevandet kommer fra Sommersted Vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Sandfang/udskillere	Der er ingen.
---------------------	---------------

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Spildolie	1.200	1800	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	

Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om/tilbyg.år	Sløjf. frist

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Brandbart affald opbevares udendørs i en minicontainer, og tømmes af Flemming Paulsen hver 14. dag.</p> <p>Hård plastik, såsom kofangere og nummerpladeholdere, frasorteres i en minicontainer, og hentes af Flemming Paulsen ved behov.</p> <p>Blød plast og pap afleveres på genbrugspladsen.</p> <p>Jern- og metalaffald opbevares udendørs i en trailer. Allans far kører affaldet til Kolding Skrot når traileren er fuld. Affaldet var ikke forurenet med olie. Når virksomheden har jern- og metalaffald med olie på, stilles dette til afdrypning indendørs, og puttes først på traileren når denne er klar til at køre afsted eller bliveer traileren overdækket.</p> <p>På tilsynet belv fremvist kvittering på 380 kg. fra den 27. marts 2023.</p> <p>Bilruder skiftes af Johns Autoruder, som tager de brugte bilruder med retur.</p> <p>Brugte dæk afleveres til Øksendal Dæk. Kvittering fremvist fra den 1. marts 2023 med 320 stk.</p> <p>På pladsen bag værkstedet var henstillet 2 biler uden plader. Den ene, en Suzuki, var ejers egen bil, som skulle skrottes snarest. Den anden var en Audi, som tilhører en kunde. Audien skulle have foretaget reparation, og pladerne var taget af indtil ejer kunne finansiere reparationen.</p> <p>Begge biler kan køre og kontrolleres for evt. spild.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Farligt affald i form af oliefiltere, bremsevæske, kølervæske, spraydåser og fast olieaffald opbevares i containere fra ABAS indtil de efter behov afhentes.</p> <p>Der blev fremvist kvittering fra den 14. august 2020 med forskellige produkter.</p> <p>Spildolie afhentes af Avista efter behov. Spildolietanken står i smørregraven, hvor der er en trakt til direkte påfyldning ved aftapning af spildolie.</p> <p>Kvittering fra den 22. februar 2023 på 860 liter.</p> <p>Brugte/kasserede bilbatterier og katalysatorer afhentes af FTZ i deres returordning. Batterier opbevares på en palle ved indgangen inden FTZ kommer forbi, hvilket sker dagligt.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en muligt jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder