



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Rødageren 6, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09-12-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97609
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-03-2017
Tilladte dyreenheder	256,98 DE

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-05-2022	Indskærpelse	Meddelt	Restvand indeholdende husdyrgødning fra vask af grisetransport skal føres til opsamlingsbeholder.
24-05-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Overløb af gylle ved fortanken skal renses op
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog over gyllebeholder skal kunne fremvises på tilsyn
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Overløb af gylle ved fortanken og på den gamle møddings-/vaskeplads skal renses op. Herefter skal det indrettes så der ikke for fremtiden er mulighed for forurening heraf
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppigudslusning af staldene
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Foderspild på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. Herefter skal det fjernes løbende. •Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen skal ryddes op for at undgå skadedyr. •Kornlageret skal sikres ved at slange til at pumpe korn lægges ind i kornlageret, og lågen lukkes efterfølgende. •Løst korn foran kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Olietanken er for gammel og skal sløjfes.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal laves en opbevaringsløsning for farligt affald
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene
08-10-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Bunke med gamle tagplader skal bortskaffes til godkendt modtager. 11.3.2025: Pladerne er bortskaffet. Ejer kan ikke oplyse hvortil.
08-10-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Gyllespild på og omkring gyllebeholderen skal samles op og fjernes.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Udsivning på jorden fra opbevaring af døde dyr skal fjernes.
04-12-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Den gamle møddings-/vaskeplads må ikke benyttes når den ikke er tæt og afløbet er stoppet.
11-03-2025	Indskærpelse	Andre forhold	Affald skal bortskaffes til godkendt modtager, og der skal kunne fremvises dokumentation herpå.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllespild på jorden omkring gyllebeholderen skal samles op og fjernes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Meddelt	Ændring af dyreholdets sammensætning kræver ny lovliggørelse af dyreholdet på ejendommen.
11-03-2025	Indskærpelse	Meddelt	Opbevaring af kadavere må ikke give anledning til skadedyr.
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Olietanken fra 1993 er for gammel og skal sløjfes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.139	84,67	29-03-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.921	132,73	29-03-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.300	39,58	29-03-2017	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Der er tilladelse til 8300 smågrise, 3139 slagtesvin på delv.spalte, 50-75% fastgulv, samt 4921 slagtesvin, drænet gulv+spalter (33/67). Siden 2019 har der dog været flere smågrise og færre slagtesvin på ejendommen jf. gødningsregnskaberne. 650-2700 færre slagtesvin og 2000-3000 flere smågrise. Det samlede antal DE er mindre end det tilladte, og derfor er det tidligere vurderet at dette var af underordnet betydning, men at dyrenes sammensætning skulle tilsigtes overholdt. Det er dog tidligere blevet påpeget, at såfremt der er tale om en permanent ændring af dyreholdets sammensætning, vil dette kræve en ny tilladelse (det kan måske være tilstrækkeligt med at anmelde skift i dyretype). Ejer oplyste ved et tilsyn den 11. marts 2025, at de har indgået en aftale med en ny leverandør om at få leveret flere smågrise, og derfor vurderes det at der er tale om en permanent ændring. Det er indskærpet at dyreholdet skal lovliggøres. Leverandøren er dog endnu ikke i stand til at levere den aftalte mængde svin. Ved tilsynet den 9. december 2025 oplyste ejer, at han næsten ikke får nogen smågrise. Det er primært slagtesvin han modtager og producerer. De mindste grise han får leveret, vejer omkring 30 kg, så han har ingen smågrise. Han mener dog at han holder sig indenfor det tilladte antal slagtesvin. Ejer kunne ikke fremvise dokumentation på dette ved tilsynet, så det blev aftalt at ejer indsender dokumentation for at dyreholdet er indenfor det tilladte niveau, så det kan vurderes om indskærpelsen kan lukkes.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	170	340		Oplyst 224 m2. Godkendt som vaskeplads i 2015. Med vilkår om at denne skal tættes først. Indskærpet i 2019 at pladsen ikke må benyttes da denne ikke er tæt.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	07-01-2021	200	800		

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1999		0	450		

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
1993			1993	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs	29-12-2023		
			2010	Øvrige stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvand, jord og undergrund		Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej, men oplagspladsen til døde dyr er ikke tæt, så der er løbet en masse væske fra pladsen ud på jorden. Ejer skal være opmærksom på, at en oplagsplads til døde dyr ikke må give anledning til skadedyr og derfor skal være tæt.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er meget rotteaktivitet på ejendommen, og der blev observeret rottehuller mange steder. Der er ved tilsynet konstateret en del forhold der giver anledning til skadedyr, herunder foderrester under kornsiloerne, at der er åbent til kornlageret, og opbevaringen af kadavere fra døde grise. Det er tidligere indskærpet at der på intet tidspunkt må ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skadedyr jf. vilkår 60 i miljøgodkendelsen. Der skal desuden lukkes af til kornlageret og løst korn foran kornlageret og øvrige steder på ejendommen skal fjernes. Derudover skal opbevaringen af kadavere fra døde grise, ske på en sådan måde at det ikke giver anledning til skadedyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indskærpelsen betragtes endnu ikke som efterkommet og fastholdes derfor.
Olietanke	I BBR er der registreret en olietank fra 1993, der står til at skulle sløjfes senest i 2023. Ved tilsynet var denne olietank stadig på ejendommen, men blev oplyst som værende tom. Olietanken må ikke bruges og skal sløjfes/bortskaffes. Sløjfningen skal desuden anmeldes til kommunen. Det er, ved tidligere tilsyn, blevet aftalt, at olietanken skulle sløjfes, men da aftalen endnu ikke er efterkommet, laves den til en indskærpelse i stedet for.
Øvrige bemærkninger	Husdyrgødning på den gamle møddings-/vaskeplads: Ved tilsyn 8. oktober 2024 blev det konstateret at der var gylle blandet med vand på den gamle møddings-/vaskeplads, som tidligere er indskærpet ikke må benyttes, da den ikke er tæt. Det blev da indskærpet at pladsen skulle renses op, og sikres så der ikke for fremtiden er mulighed for forurening heraf. Ved opfølgende tilsyn 19. november 2024 var pladsen endnu ikke rensset op. Her blev det understreget at dette skulle bringes i orden hurtigst muligt. Ved tilsyn 4. december 2024 var der fortsat ikke rensset op på pladsen. Ejer mente ikke, at det er fortanken der løber over, men at gylleresterne stammer fra vask af maskiner på pladsen. Vi talte om at pladsen, ikke må benyttes til vask af maskiner, da den ikke er tæt. Ejer var uenig i at pladsen ikke er tæt, og oplyser at det er støbeskel. Ved tilsynet, var der vand og mange materialer, samt affald, på pladsen, så det var ikke muligt at se bunden af møddings-/vaskepladsen. Der er ved tidligere tilsyn taget fotos, der viser at bunden ikke er tæt. Bundfaldet på pladsen blev ved tilsynet 4. december 2024 vurderet til at lugte af husdyrgødning. Der blev desuden observeret plantevækst, de steder ejer siger der er støbeskel. Ejer oplyste at der er afløb i hjørnet af pladsen, tæt ved fortanken. Ved tilsynet 4. december 2024 var afløbet stoppet til. Det blev dengang indskærpet at pladsen ikke må bruges som vaskeplads, da den ikke er tæt, samt at afløb skal være frit. Ved tilsyn 11. marts 2025 oplyste ejer at han har været i gang med at rense op på pladsen. Der lå dog stadig nogle udefinerbare rester på pladsen, hvor det ikke var muligt at vurdere hvorvidt disse indeholder husdyrgødning. Pumpen ved fortanken var gået i stykker, og i forbindelse med at denne har været afmonteret er der kommet nyt husdyrgødning op på pladsen. Indskærpelsen om at pladsen skal renses for husdyrgødning fastholdes derfor indtil, at der er indsendt dokumentation på at husdyrgødning fra fortanken er fjernet fra pladsen. Det blev ved tilsynet tydeligt understreget at pladsen ikke på benyttes til som vaskeplads og at der aldrig må ligge husdyrgødning på pladsen, når denne ikke er tæt. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, var pumpen til fortanken blevet repareret, men der var igen løbet husdyrgødning fra fortanken ud på møddings-/vaskepladsen. Ejer oplyste at det er skum fra fortanken, som kommer op af hullet omkring pumpen. Der må ikke tilledes husdyrgødning til møddings-/vaskepladsen, så ejer skal sørge for at der ikke kan løbe husdyrgødning ud på pladsen. Manglende afløb på vaskeplads:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er i 2022 etableret et befæstet areal uden afløb, der er blevet benyttet som vaskeplads. I 2022 blev det indskærpet, at vask af grisebilen skal ske på et befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Der er fulgt op på forholdet adskillige gange siden. Ved tilsyn 11. marts 2025 kunne det fortsat konstateres, at der ikke er etableret afløb på pladsen. Ejer siger nu at de ikke bruger den som vaskeplads, men uddyber ikke nærmere hvor de så vasker. Ejer oplyser at han har materialerne til at lave afløb, men påtænker at etablere det i en side af pladsen hvor hældningen ikke peger hen, da pladsen er så stor, og det ifølge ejer vil fylde store dele af gyllebeholderens kapacitet med overfladevand. Jf. vaskepladsbekendtgørelsen § 6 skal vaskepladser være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. En placering af afløb hvortil der ikke er afstrømning, vil ikke forhindre nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. Ejer blev oplyst om at han i så fald må finde en anden løsning der sikrer at dette ikke sker, da pladsen så ellers fortsat ikke vil leve op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen § 6. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, oplyste ejer at de ikke har vasket grisetransporterne endnu. Der er stadig ikke etableret afløb på den nye vaskeplads, men i stedet er der etableret et afløb ved siden af vaskepladsen, og det tiltænkes at støbe en ny plads ved dette afløb. Det blev oplyst at afløbet leder i gyllebeholderen. Ejer blev gjort opmærksom på, at de ikke må vaske grisetransportere på ejendommen før den nye vaskeplads er etableret. Det er også vigtigt at den nye vaskeplads etableres med fald mod afløbet, så vaskevandet ikke løber ud fra pladsen. Da afløbet fører til gyllebeholderen, er det også vigtigt, at der ikke vaskes medmindre der er plads til vaskevandet i gyllebeholderen.

Billeder



Oplagsplads til døde dyr.



Udløb af væske fra oplagsplads til døde dyr.



Overløb af husdyrgødning fra fortanken.

Billeder



Afløb til vaskeplads, som ikke er etableret endnu.



Foderspild ved fodersiloer.



Kornlade står åben.